

Föreningen Badhytternas Vänner

Ljungskogens Strandbad

Besiktning - badhytter lördagen den 11 oktober 2014

Att ha en badhytt vid vår strand är ingen rättighet, det är en förmån och med den följer ansvar och skyldigheter.

Våra besiktningar är en hjälp för alla att ta sitt ansvar och hålla sin badhytt i erforderligt gott skick.

Vi redovisar resultatet av besiktningen till "Bolaget" (markägaren) samt för information till Vellinge kommun (med fastighetsbeteckning)

Besiktningsprotokollet läggs ut på hemsidan: [www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas vänner/Besiktningar](http://www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Besiktningar).

Protokollet finns också i pärm på Ljunghusens golfklubb.

Läs om protokollet längre ner!

Besiktningen den 11 oktober 2014 genomfördes av Sven Erik Hersvall, Börje Andersson, Cecilia Nilsson och Mats Björkman.

Badhytt nr = Tillståndsbevisets nummer.

Allmän information om Badhytternas Vänner och vårt uppdrag

Badhytternas vänner är en ideell förening som har uppdraget av Ljungskogens Strandbads AB att se till att de regler som gäller för innehav av badhytt på området efterlevs. I tillståndsbeviset för badhyttsplats, på mark, som förvaltas av Bolaget, står vilka regler som gäller för att äga rätt att inneha en badhytt inom Ljungskogenområdet. Hytternas specifika utseende är reglerat i en gällande detaljplan för fastigheten och typritning finns på hemsidan: [www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas vänner/Regler och dokumentation](http://www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Regler_och_dokumentation). *Det enda godkända byggnadsmaterialet för själva hyttkonstruktionen är trä. Inga plåtbeslag är godkända, inklusive vindskivor och vattbräda (taklist).* Grundläggning sker på betongplintar och taket beläggs med svart takpapp.

För att erhålla tillstånd att inneha badhytt inom Ljungskogenområdet, krävs att tillståndsinnehavaren äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. Endast ett tillstånd (dvs. en hytt) per bebyggd fastighet ges. Om tillståndsinnehavaren säljer sin fastighet och flyttar utanför Ljungskogen, så anses tillståndsbeviset för badhytten förverkat. I praktiken innebär det att säljaren av fastigheten även måste sälja badhytten till köparen av sin fastighet eller till någon annan som äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. (såvida inte säljaren flyttar inom området, då kan säljaren ta med sig hytten men måste få ett nytt tillstånd kopplat till sin nya fastighet.)

Köparen av en hytt måste, även om den ingår i ett fastighetsköp, begära att få ett nytt tillstånd. För att få ett tillstånd krävs att hytt är enligt typritning och i erforderligt gott skick.

I besiktningsprotokollet redovisas:

1. Kontrollhytt är hytt som är illa därän.

Anmärkingar på dessa hytter skall åtgärdas innan nästa besiktning april 2015.

Separata brev skickas till kontrollhytternas ägare.

2. Övriga hytter:

Anmärkningarna i protokollet bör föranleda åtgärder innan nästa besiktning april 2015.

Vidare:

- Se till att badhytterna ej står olåsta och att söndriga fönster lagas snarast!
- Saknas takpapp eller är den skadad/saknas delvis bör detta åtgärdas snarast för att förhindra följdskador.
- Stora siffror och nummerplåtar (nummer på en skiva t.ex) är inte korrekt! Det finns riktiga gamla bilsiffror till alla! (kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com)
- Vindskivor och vattbräda (taklist) skall vara av trä och ej av plåt, plast eller gummi.

Som förklaring till besiktnings-
anmärkningsanmärkingar:

Detta är Vindskiva

Detta är Vattbräda



Så här får det inte vara

eller så här

däremot detta är korrekt!

Oavsett om anmärkning eller ej, se gärna ändå över Din badhytt innan vintern!

Frågor?

I första hand, skicka e-post till bhv.badhytterna@gmail.com

Besiktningresultat från besiktning 11 oktober 2014			
Bad- hytt nr	X=Anm. från besikt- ning i april 2014 och tidigare är åtgärdad (X)= d:o bara delvis K=Kontroll- hytt även föregående besiktning	<i>Där anmärkning nedan kvarstår från tidigare besiktning betyder det att ingen synlig åtgärd skett.</i>	K = kontroll- hytt
1A		-2012: Vindskiva av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
1B		-2012: Vattbräda av gummi, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
2	K	-2012: I behov av allmän översyn . Framsida och veranda i behov av reparation. Bänkar att målas vita. 2013 sep: Dörr trasig. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att papptak är trasigt.	K
3A			
3B		-2012: Lös takpapp, bör ses över snarast för att undvika följdskador. 2013 sep: Bänk vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att bänk på veranda är trasig.	
4	(X)	2014 apr: Veranda vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att bänk på veranda saknas.	
5		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
6		-2012: Vindskiva av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2013 sep: Baksida algtvättas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
7A		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att ytskikt bör åtgärdas genom skrapning och målning.	
8A		-2012: Vattbräda vitmålas. 2013 sep: Tvättas på baksida. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att ytskikt bör åtgärdas genom skrapning och målning.	
8B	(X)	-2012: Vita bänkar saknas. Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att ytskikt på framsida bör åtgärdas genom skrapning och målning.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
9A		2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2013 sep: Vattbräda fram av plåt ej godkänd, skall vara trä. Bak saknas vattbräda. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
9B		-2012: Sittbräda ändras till gällande standard. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att vattbräda saknas.	
10		-2012: Plastdetaljer ej godkända. 2013 maj: Vindskiva fram trasig. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2014 apr: Hela hytten i behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
11		2013 maj: I behov av algtvätt på baksida. 2014 apr: Dörr vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
12	X		
13A		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
13B		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
14B	(X)	2013 maj: Plintar bör justeras. I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att vattbräda är trasig.	
15A			
15B		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
16	(X)	-2012: Vattbräda saknas. 2014 apr: Reparation pågår. 2014 okt: Reparation pågår, knutbrädor saknas.	
17		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
18A		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
18B		-2012: Allmän översyn rekommenderas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
19A	(X)	-2012: Vindskiva vitmålas. Vattbrädor av plast, skall vara trä. 2014 okt: Reparation pågår.	
19B		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
20B		2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
20		2014 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
21A			
21B		-2012: Vattbräda saknas bak. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
22A		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
22B		2013 sep: Ventilation i tak ej enligt typritning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
22C		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
23A		2014 okt: Bör algtvättas på baksida. Vattbräda bak trasig.	
23B		2013 sep: Vattbräda trasig fram. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
24A			
24B		2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att ytskikt bör åtgärdas genom skrapning och målning.	
25A		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
25B	K	-2012: Ventilgaller saknas (getingbo?) dörr åtgärdas, räcke vitmålas. 2013 maj: Vindskiva trasig. Veranda och baksida i behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
26A		-2012: Saknar en bänk, bänkar vitmålas. 2014 apr: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
26B	X		
28A			
28B		-2012: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä. Vattbräda saknas. 2014 apr: Räcke trasigt. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
29			
30A		-2012: Behov av lyft. Vattbräda i behov av reparation. 2013 maj: Ventilationsgaller istället för fönster ej godkänt. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
30B	X	2014 okt: Siffror saknas. Kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com , för att kostnadsfritt erhålla rätt siffror.	
31A		-2012: Vattbrädor saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
31B		-2012: Vattbrädor i behov av reparation. 2013 maj: I behov av algtvätt. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
32A	(X)	2014 okt: Ytskikt bör åtgärdas genom skrapning och målning.	
32B		2014 okt: Vattbräda fram trasig.	
33A		2013 sep: Papp att renskäras. Sticker utanför vindskiva/vattbräda. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
33B	(X)	-2012: Bänkar saknas, hytt behöver lyftas risk för översandning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
34A		2013 maj: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
34B		2014 okt: I behov av algtvätt.	
35A		-2012: Plåtdetaljer ej enligt gällande ritning, ej godkänt. Skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
35B		-2012: Plåtdetaljer ej enligt gällande ritning, ej godkänt. Skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
36A			
36B			
37B		-2012: Vindskiva saknas. 2013 maj: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
38A		-2012: Saknar bänkar. Allmän översyn. Vattbräda saknas. 2014 apr: Veranda i behov av skrapning och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att bänkar är trasiga.	K
38B		2013 maj: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
39		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
40		2013 maj: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att vindskiva fram är sprucken.	
41A		2013 maj: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
41B		2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
42A		2014 apr: Vindskiva fram i behov av målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
42B		2014 okt: Dörr och verandaräcken i behov av målning.	
45A	(X)	-2012: Rensas från sand, veranda vitmålas. Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
45B		-2012: Gröna plåtdetaljer utbytes mot vita i trä enligt gällande typritning. 2014 apr: Sanden bör grävas ur på framsida. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
48A		-2012: Reparera bakre vattbräda. 2013 maj: Fönsterlucka trasig. I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
48B		-2012: Bänkar saknas, verandan är trasig, i behov av reparation. Vattbräda saknas. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Behöver en allmän översyn.	K
49			
50A		2014 apr: Bänkar i behov av reparation. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att dörr behöver vitmålas.	
50B		-2012: Bänkar vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
51A		2013 maj: Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följskador. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
51B		-2012: Reparera veranda. Vindskiva och vattbräda i behov av reparation. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Behöver en allmän översyn.	K
52A	(X)	2013 sep: Plåt vindskivor utbytes mot vita i trä enligt gällande typritning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
54B			
55A		2013 sep: Plåt vattbräda, ej godkänt. Skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
55B		2013 maj: Veranda behöver vitmålas. 2013 sep: Dörr behöver vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
56A		-2012: Bänkar vitmålas. Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
56B		2013 maj: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
57			
58A		-2012: Veranda och bänkar vitmålas. Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att hela hytten är i behov av algtvätt.	
58B			
59A			
59B		2014 okt: Bör skrapas och vitmålas på framsida.	
60			
61A		-2012: Målning av veranda och bänkar. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
62B		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
63	X		
63A		-2012: Veranda och bänkar målas vita. Vattbräda saknas.	
63B		2014 okt: Bör algtvättas på framsida.	
64A			
64B		2013 sep: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
65A			
65B	(X)	2013 sep: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
66A		2013 sep: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
66B		2013 sep: Bänkar behöver vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
67A		2014 apr: Veranda i behov av reparation och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
67B			
68A	(X)	-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
68B		-2012: Veranda intagen. Sorgkant (papp). 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
69A		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
69B		-2012: Hytt lyftes, visst förarbete har skett. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
70		2013 maj: I behov av algtvätt. 2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Dörr i behov av målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Behöver en allmän översyn.	
71A	(X)	-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
72		-2012: Vindskiva av plåt ej godkänt, skall vara trä. Veranda räcke vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
73			
75A		2014 okt: Siffor saknas. Kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com , för att kostnadsfritt erhålla rätt siffror.	
76A		-2012: Vindskiva och vattbräda av plåt vilket ej följer gällande typritning, ej godkänt. 2014 apr: Dörr trasig. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
76B		-2012: Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning ej godkänt. Skall vara av trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
77A		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
77B			
78A			
78B			
79A			
79B		-2012: Veranda inkl bänkar saknas helt. Nybyggnation av veranda med bänkar enligt gällande tillstånd krävs. Vindskiva av segmentklippt plåt ej godkänt, vindskiva och vattbräda skall vara av trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
79C			
80A		-2012: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
81B		-2012: Hytt vitmålas. Vattbräda plast ej godkänt, skall vara trä. Nummer saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
82A		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
82B		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
85A			
85B	(X)	2014 apr: Vattbräda trasig. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
86A		2013 maj: Bänk ej enligt typritning. 2013 sep: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
88B		2013 sep: Papp saknas på del av tak. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
90A		-2012: Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning veranda. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt behov av algtvätt på baksida.	
91A			
92A	X		
92B		2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
93A		2013 sep: Veranda trasig. 2014 apr: Dörr murken. Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följdskador. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
94	X		
96			
98		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
98C			
98D	X		
98G		2014 apr: Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följdskador. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
99A		-2012: Vattbrädor trasiga och saknas på en del av hytten. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
101			
104		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
105A		-2012: Räckan, bänkar o dörrpanel vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt behov av allmän översyn.	K
105B		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
106A			
106B		2014 okt: Dörr bör vitmålas.	
107		2014 okt: I behov av algtvätt.	
109		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2013 sep: Bänkar saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
110		-2012: Bänkar saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
111		2014 okt: Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följdskador .	
112		-2012: Dörr ses över. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning på vindskiva, vattbrädor och veranda. 2014 apr: Vindskiva fram i behov av reparation. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt behov av allmän översyn.	K
112B	(X)	-2012: Segmentklippt plåtvindskiva ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
113			
114		2014 okt: Bänkar vitmålas.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
115A		-2012: Bänkar och räcke vitmålas. Vattbräda trasig. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
115B		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 apr: Veranda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
116			
117		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att verandaräcke bör skrapas och vitmålas.	
118			
119		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
120		2014 okt: Verandaräcke och bänkar att vitmålas.	
121		2013 sep: Veranda och dörr behöver vitmålas. 2014 apr: Vindskiva behöver vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
122			
123		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
124		-2012: Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
125		2013 sep: Vattbräda trasig. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att vindskiva bak är trasig och bör algtvättas på baksida.	
126		-2012: Vindskiva av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att dörr är trasig.	
127	X		
128		2014 apr: Veranda i behov av skrapning och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
130		2014 okt: Vattbräda bak sitter loss, samt bör algtvättas på baksida.	
131			
132	(X)	-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
134			
135		2014 apr: I behov av skrapning och målning på framsida. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
136		-2012: Bänkar vitmålas, räcke kompletteras. Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
137		-2012: Vattbräda saknas. 2013 maj: Verandaräcke vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
138		-2012: Allmän översyn rekommenderas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att hytten behöver grävas fram.	
139		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
140		2014 apr: Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följskador. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
141		-2012: Bänkar saknas. Vattbräda saknas. I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
142			
143			
144			
145		-2012: En verandabänk saknas. Dörr vitmålas. Allmän översyn. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
146		2014 okt: Bänkar saknas.	
147			
148			
149	(X)	-2012: Bänk saknas. 2013 maj: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
150		-2012: Vattbräda saknas, i behov av reparation. 2013 maj: Brädor i vägg behöver bytas. I behov av skrapning och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, i behov av allmän översyn.	
301	X	2014 okt: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara av trä.	
302			
303		-2012: Reparation av spjälor i verandaräcke. Vattbräda saknas. Räcke i behov av målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
305			
307		-2012: Vita bänkar saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att dörr är trasig.	
308		2013 sep: Trekantig bänk ej enligt ritning. 2014 apr: I behov av algtvätt. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
309			

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
310	(X)	-2012: Vita bänkar saknas. 2013 maj: Räcke i behov av målning. 2013 sep: Vattbräda plast ej godkänt, skall vara av trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att räcke vitmålas.	
311		-2012: Vindskiva i vitmålad plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
312		2013 maj: I behov av algtvätt på baksida. 2014 apr: I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att verandaräcke fram är trasigt.	
313			
314		2014 okt: I behov av algtvätt.	
315		-2012: Vindskiva saknas. Veranda vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
316		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
318		2014 apr: I behov av målning på vindskiva. Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att dörr är trasig och hela hytten är i behov av målning.	
327		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Vindskiva trasig. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
328		-2012: Höger (östra) bänk triangulär ej enligt typritning. Ändras. 2014 apr: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att vindskiva bak är trasig.	
330		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
331		2014 apr: I behov av skrapning och målning. Bänk saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att verandaräcke är ruttet.	
332		2014 okt: Ytskikt i behov av skrapning och målning.	
347	(X)	2014 apr: Veranda räcke och bänkar vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara av trä.	
348		-2012: Veranda målas vit. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
351		2014 apr: Vattbräda trasig. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
353	(X)	2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Veranda räcke och bänkar vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
354		-2012: Vattbräda i behov av reparation. 2014 apr: Staket trasigt. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att ytskikt bör åtgärdas genom skrapning och målning.	
355			
356		2014 okt: Bör algtvättas och vitmålas.	
361			
362			
363			
364			
366		2014 okt: Bör algtvättas och vitmålas på framsida.	
367		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
368		2013 sep: Veranda vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
370		2014 okt: Verandaräcke och bänkar saknas.	
371			
372A			
372B			
373			
374	(X)	2014 okt: Veranda saknas. Arbetet pågår?.	
375		2013 sep: Tvättas. Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
376	X		
377			
378	X		
379		-2012: Hytten i behov av målning. 2013 sep: Räck och bänkar saknas. Åtgärder pågår. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
380		-2012: Dörr borta, bänk trasig. Allmän översyn. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
381		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Bänk trasig. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
382			
383		-2012: Rep av veranda och bänkar. 2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att papp saknas.	
384	X		

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
385		-2012: Hytten i behov av målning. 2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
386		2013 sep: Vattbräda saknas. Pappkant att klippas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
387		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
400			
401			
402		-2012: Reparera vattbräda. 2014 apr: Bänkar i behov av skrapning och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
404		2014 apr: Veranda skrapas och vitmålas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
405		-2012: Segmentsklippt vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
406		-2012: Bänkar vitmålas. Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
407		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
408			
409			
410			
411		2013 maj: Vattbräda bak saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
413		-2012: Vattbräda saknas. Papp skäres. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
415		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
416			
417		2014 apr: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
418		-2012: Fönsterfoder i behov av reparation/kompletteras. Hytt riktas pga. sättningskador. Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
419		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
421		2014 apr: Vindskiva och vattbräda fram i behov av reparation. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
422			
423			

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
424			
425		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att vindskivor bör vitmålas och hytten algtvättas.	
426		-2012: Hytt vitmålas. Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
427			
428		-2012: Bänkar vitmålas. 2013 maj: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 apr: I behov av algtvätt. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
429		2014 apr: Vindskiva bak i behov av målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
430		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
432			
436		-2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
437		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att sockel är rutten.	
438		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att räcke vitmålas.	
439		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
441		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. Hytt i behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
442		-2012: Vindskiva av segmentsklippt plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
444		-2012: Vindskiva av segmentsklippt plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt behov av algtvätt på baksida och skrapning/vitmålning av räcke.	
445		-2012: Måla räcke. Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. Vattbräda saknas. 2014 apr: I behov av algtvätt på baksida. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
446			
447		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
448		2014 apr: Bänkar saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att hytten är i behov av algtvätt.	
449		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
451		-2012: Vindskiva av plåtklädd trä ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
452			
453	(X)	-2012: Vattbräda av plåt skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
454	(X)	-2012: Saknar vattbräda. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
455		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt bör algtvättas på baksida.	
456		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att vindskiva fram är trasig.	
457			
458		2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att verandaräcke och bänkar saknas.	
459	(X)	-2012: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
460		-2012: Saknar vattbräda , sorgkant. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
461		-2012: Vattbräda bak trasig. Vattbräda fram saknas. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
462			
463			
466		-2012: Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. Saknar vattbräda. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2013 sep: Bänk trasig. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
467		-2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
504		-2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
505		-2012: Vattbräda i behov av reparation. 2013 maj: Veranda i behov av målning. 2014 apr: Arbete pågår. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
506		-2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2013 maj: Form på bänk ej enligt gällande typritning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
507		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
508	(X)	-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2013 maj: Plastfönsterlucka ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
509		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
510		2013 maj: Saknar vattbräda. I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
511		2013 maj: Veranda och baksida i behov av algtvätt. 2013 sep: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
512			
513			
515		2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt i behov av algtvätt på baksida.	
516	(X)	2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
517		2014 apr: Veranda i behov av skrapning och målning. 2014 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade, samt att baksida i behov av algtvätt och målning.	
519		2014 okt: I behov av algtvätt på baksida.	
