

Föreningen Badhytternas Vänner

Ljungskogens Strandbad

Besiktning - badhytter lördagen den 12 april 2015

Att ha en badhytt vid vår strand är ingen rättighet, det är en förmån och med den följer ansvar och skyldigheter.

Våra besiktningar är en hjälp för alla att ta sitt ansvar och hålla sin badhytt i erforderligt gott skick.

Vi redovisar resultatet av besiktningen till "Bolaget" (markägaren) samt för information till Vellinge kommun (med fastighetsbeteckning)

Besiktningsprotokollet läggs ut på hemsidan: [www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas vänner/Besiktningar](http://www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Besiktningar).

Protokollet finns också i pärm på Ljunghusens golfklubb.

Läs om protokollet längre ner!

Besiktningen den 12 april 2015 genomfördes av Sven Erik Hersvall, Cecilia Nilsson och Mats Björkman.
Badhytt nr = Tillståndsbevisets nummer.

Allmän information om Badhytternas Vänner och vårt uppdrag

Badhytternas vänner är en ideell förening som har uppdraget av Ljungskogens Strandbads AB att se till att de regler som gäller för innehav av badhytt på området efterlevs. I tillståndsbeviset för badhyttplats, på mark, som förvaltas av Bolaget, står vilka regler som gäller för att äga rätt att inneha en badhytt inom Ljungskogenområdet. Hytternas specifika utseende är reglerat i en gällande detaljplan för fastigheten och typritning finns på hemsidan: [www.ljungskogen.info/Foreningar/ Badhytternas vänner/Regler och dokumentation](http://www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Regler_och_dokumentation). **Det enda godkända byggnadsmaterialet för själva hyttkonstruktionen är trä. Inga plåtbeslag är godkända, inklusive vindskivor och vattbräda (taklist).** Grundläggning sker på betongplintar och taket beläggs med svart takpapp.

För att erhålla tillstånd att inneha badhytt inom Ljungskogenområdet, krävs att tillståndsinnehavaren äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. Endast ett tillstånd (dvs. en hytt) per bebyggd fastighet ges. Om tillståndsinnehavaren säljer sin fastighet och flyttar utanför Ljungskogen, så anses tillståndsbeviset för badhytten förverkat. I praktiken innebär det att säljaren av fastigheten även måste sälja badhytten till köparen av sin fastighet eller till någon annan som äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. (såvida inte säljaren flyttar inom området, då kan säljaren ta med sig hytten men måste få ett nytt tillstånd kopplat till sin nya fastighet.)

Köparen av en hytt måste, även om den ingår i ett fastighetsköp, begära att få ett nytt tillstånd. För att få ett tillstånd krävs att hytt är enligt typritning och i erforderligt gott skick.

Föreningen Badhytternas Vänner har även startat en Facebook grupp. Avsikten initialt är (vilket förhoppningsvis utvecklas med tiden) att:

- a) skapa ett mer interaktivt forum bland badhyttsägare och övriga intresserade,
- b) vara en plats för att diskutera hur vi bäst sköter och förvaltar våra unika badhytter, samt
- c) enkelt kunna dela kontakter och erfarenheter avseende hantverkare för nybyggnad, reparation och underhåll.

Vi uppmanar alla med intresse i detta kulturarv att ansluta sig och aktivt dela åsikter och idéer.

I besiktningsprotokollet redovisas:

1. Kontrollhytt är hytt som är illa därän.

Anmärkningar på dessa hytter skall åtgärdas innan nästa besiktning oktober 2015.
Separata brev skickas till kontrollhytternas ägare.

2. Övriga hytter:

Anmärkningarna i protokollet bör föranleda åtgärder innan nästa besiktning oktober 2015.

Vidare:

- Se till att badhytterna ej står olåsta och att söndriga fönster lagas snarast!
- Saknas takpapp eller är den skadad/saknas delvis bör detta åtgärdas snarast för att förhindra följdskador.
- Stora siffror och nummerplåtar (nummer på en skiva t.ex) är inte korrekt! Det finns riktiga gamla bilsiffror till alla! (kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com)
- Vindskivor och vattbräda (taklist) skall vara av trä och ej av plåt, plast eller gummi.

Som förklaring till besiktnings-
anmärkningsanmärkningar:

Detta är Vindskiva

Detta är Vattbräda



Så här får det inte vara



eller så här



däremot detta är korrekt!

Oavsett om anmärkning eller ej, se gärna ändå över Din badhytt innan hösten!

Frågor?

I första hand, skicka e-post till bhv.badhytterna@gmail.com

Besiktningresultat från besiktning 12 april 2015

Badhytt nr	X=Anm. från besiktning i okt. 2014 och tidigare är åtgärdad (X)= d:o bara delvis K=Kontrollhytt även föregående besiktning	<i>Där anmärkning nedan kvarstår från tidigare besiktning betyder det att ingen synlig åtgärd skett.</i>	K = kontrollhytt
1A		-2012: Vindskiva av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
1B		-2012: Vattbräda av gummi, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
2	K	-2012: I behov av allmän översyn . Framsida och veranda i behov av reparation. Bänkar att vitmålas. 2013 sep: Dörr trasig. 2014 okt: Takpapp är trasigt. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
3A			
3B	(X)	2013 sep: Bänk vitmålas. 2014 okt: Bänk på veranda är trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
4		2014 apr: Veranda vitmålas. 2014 okt: Bänk på veranda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
5		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
6		-2012: Vindskiva av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2013 sep: Baksida bör algtvättas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
7A		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2014 okt: Ytskikt bör åtgärdas genom skrapning och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
8A		-2012: Vattbräda vitmålas. 2013 sep: Tvättas på baksida. 2014 okt: Ytskikt bör åtgärdas genom skrapning och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
8B	(X)	-2012: Vita bänkar saknas. Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2014 okt: Ytskikt på framsida bör åtgärdas genom skrapning och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
9A		2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2013 sep: Vattbräda fram av plåt ej godkänd, skall vara trä. Bak saknas vattbräda. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
9B		-2012: Sittbräda ändras till gällande standard. 2014 okt: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
10		-2012: Plastdetaljer ej godkända. 2013 maj: Vindskiva fram trasig. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2014 apr: Hela hytten i behov av algtvätt och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
11		2013 maj: I behov av algtvätt på baksida. 2014 apr: Dörr bör vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
12			
13A		2013 sep: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
13B		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
14B		2013 maj: Plintar bör justeras. I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Vattbräda är trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
15A			
15B		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
16		-2012: Vattbräda saknas. 2014 apr: Reparation pågår. 2014 okt: Reparation pågår, knutbrädor saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
17		2013 sep: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
18A		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
18B		-2012: Allmän översyn rekommenderas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas, skrapas och vitmålas.	
19A		-2012: Vindskiva vitmålas. Vattbrädor av plast, skall vara trä. 2014 okt: Reparation pågår. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
19B		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade..	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
20		2014 okt: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
20B			
24B		2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2014 okt: Ytskikt bör åtgärdas genom skrapning och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
25A		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Räcke och bänkar bör skrapas och vitmålas.	
25B	K	-2012: Ventilgaller saknas (getingbo?) dörr åtgärdas, räcke vitmålas. 2013 maj: Vindskiva trasig. Veranda och baksida i behov av algtvätt och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
26A		-2012: Saknar en bänk, bänkar vitmålas. 2014 apr: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
26B			
28A			
28B		-2012: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä. Vattbräda saknas. 2014 apr: Räcke trasigt. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Framsida bör skrapas och vitmålas.	
29			
30A		2013 maj: Ventilationsgaller istället för fönster ej godkänt.	
30B		2014 okt: Hyttnummer saknas. Kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com , för att kostnadsfritt erhålla rätt siffror. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
31A		-2012: Vattbrädor saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
31B		-2012: Vattbrädor i behov av reparation. 2013 maj: I behov av algtvätt. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
32A		2014 okt: Ytskikt bör åtgärdas genom skrapning och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
32B		2014 okt: Vattbräda fram trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
33A		2013 sep: Takpapp att renskäras. Sticker utanför vindskiva/vattbräda. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Framsida bör algtvättas/skrapas och vitmålas.	
33B		-2012: Bänkar saknas, hytt behöver lyftas risk för översandning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Badhytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontrollhytt
34A		2013 maj: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
34B		2014 okt: I behov av algtvätt. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bänk och räcke bör skrapas och vitmålas. En bänk saknas	
35A		-2012: Plåtdetaljer ej enligt gällande ritning, ej godkänt. Skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
35B		-2012: Plåtdetaljer ej enligt gällande ritning, ej godkänt. Skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
36A			
36B			
37B		-2012: Vindskiva saknas. 2013 maj: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
38A	K	-2012: Saknar bänkar. Allmän översyn. Vattbräda saknas. 2014 apr: Veranda i behov av skrapning och målning. 2014 okt: Bänkar är trasiga. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
38B		2013 maj: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
39		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
40		2013 maj: Vattbräda saknas. 2014 okt: Vindskiva fram är sprucken. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
41A		2013 maj: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
41B		2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
42A		2014 apr: Vindskiva fram i behov av målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas på baksida samt att framsida bör algtvättas/skrapas och vitmålas.	
42B	X		
45A		-2012: Rensas från sand, veranda vitmålas. Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
45B		-2012: Gröna plåtdetaljer utbytes mot vita i trä enligt gällande typritning. 2014 apr: Sanden bör grävas ur på framsida. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
48A		-2012: Reparera bakre vattbräda. 2013 maj: Fönsterlucka trasig. I behov av algtvätt och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
48B	K	-2012: Bänkar saknas, verandan är trasig, i behov av reparation. Vattbräda saknas. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Behöver en allmän översyn. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
49			
50A		2014 apr: Bänkar i behov av reparation. 2014 okt: Dörr behöver vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
50B		-2012: Bänkar vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
51A		2013 maj: Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följdskador. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
51B	K	-2012: Reparera veranda. Vindskiva och vattbräda i behov av reparation. 2014 okt: Behöver en allmän översyn. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
52A		2013 sep: Plåt vindskivor utbytes mot vita i trä enligt gällande typritning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas på baksida.	
54B		2015 apr: Sandflykt under hytten har gjort att plintar ej har stöd. Bör åtgärdas snarast för att undvika sättningskador.	
55A		2013 sep: Plåt vattbräda, ej godkänt. Skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas, skrapas och vitmålas.	
55B		2013 maj: Veranda behöver vitmålas. 2013 sep: Dörr behöver vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
56A		-2012: Bänkar vitmålas. Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
56B		2013 maj: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
57			
58A		-2012: Veranda och bänkar vitmålas. Vattbräda saknas. 2014 okt: Hela hytten är i behov av algtvätt. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
58B			
59A			
59B		2014 okt: Bör skrapas och vitmålas på framsida. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Även sidorna bör skrapas och vitmålas.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
60		2015 apr: Bör skrapas och vitmålas på framsida.	
61A		-2012: Målning av veranda och bänkar. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
62B		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
63			
63A		-2012: Veranda och bänkar vitmålas. Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
63B		2014 okt: Bör algtvättas på framsida. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Även baksidan bör algtvättas.	
64A			
64B		2013 sep: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
65A			
65B		2013 sep: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
66A		2013 sep: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
66B		2013 sep: Bänkar behöver vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
67A		2014 apr: Veranda i behov av reparation och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
67B			
68A		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
68B		-2012: Veranda intagen. Sorgkant (på takpapp). 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
69A		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
69B		-2012: Hytt lyftes, visst förarbete har skett. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
70		2013 maj: I behov av algtvätt. 2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Dörr i behov av målning. 2014 okt: Behöver en allmän översyn. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
71A		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
72		-2012: Vindskiva av plåt ej godkänt, skall vara trä. Veranda räcke vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bänk trasig.	
73			
75A		2014 okt: Hyttnummer saknas. Kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com , för att kostnadsfritt erhålla rätt siffror. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Höjd på hytten följer ej gällande typritning, ej godkänt.	
76A		-2012: Vindskiva och vattbräda av plåt vilket ej följer gällande typritning, ej godkänt. 2014 apr: Dörr trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
76B		-2012: Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning ej godkänt. Skall vara av trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
77A		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
77B			
78A		2015 apr: Hyttnummer saknas. Kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com , för att kostnadsfritt erhålla rätt siffror.	
78B		2015 apr: Hyttnummer saknas. Kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com , för att kostnadsfritt erhålla rätt siffror.	
79A			
79B		-2012: Veranda inkl bänkar saknas helt. Nybyggnation av veranda med bänkar enligt gällande tillstånd krävs. Vindskiva av segmentklippt plåt ej godkänt, vindskiva och vattbräda skall vara av trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
79C			
80A		-2012: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Verandaräcke bör skrapas och vitmålas.	
81B		-2012: Hytt vitmålas. Vattbräda plast ej godkänt, skall vara trä. Hyttnummer saknas. Kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com , för att kostnadsfritt erhålla rätt siffror. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas.	
82A		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
82B		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
85A			
85B		2014 apr: Vattbräda trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
86A		2013 maj: Bänk ej enligt typritning. 2013 sep: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
88B		2013 sep: Papp saknas på del av tak. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
90A		-2012: Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning veranda. 2014 okt: Behov av algtvätt på baksida. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Takpapp trasig.	
91A			
92A		2015 apr: Bör algtvättas på baksidan och på sidorna.	
92B	(X)	2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
93A	X		
94			
96			
98		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
98C			
98D			
98G		2014 apr: Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följdskador. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Vindskiva fram är trasig. Verandaräcke bör skrapas och vitmålas.	
99A		-2012: Vattbrädor trasiga och saknas på en del av hytten. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
101			
104		2013 sep: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
105A	K	-2012: Räckan, bänkar o dörrpanel vitmålas. 2014 okt: I behov av allmän översyn. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
105B		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
106A			

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
106B		2014 okt: Dörr bör vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
107		2014 okt: I behov av algtvätt. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
109		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2013 sep: Bänkar saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
110		-2012: Bänkar saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
111	X		
112	K	-2012: Dörr ses över. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning på vindskiva, vattbrädor och veranda. 2014 apr: Vindskiva fram i behov av reparation. 2014 okt: I behov av allmän översyn. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
112B		-2012: Segmentklippt plåtvindskiva ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas på baksidan.	
113			
114		2014 okt: Bänkar vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
115A	(X)	-2012: Vattbräda trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Hela hytten bör algtvättas/skrapas och vitmålas.	
115B		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 apr: Veranda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
116			
117		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Verandaräcke bör skrapas och vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
118			
119		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
120		2014 okt: Verandaräcke och bänkar att vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
121		2013 sep: Veranda och dörr behöver vitmålas. 2014 apr: Vindskiva behöver vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas, samt att bakre vattbräda repareras.	
122			

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
123		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
124		-2012: Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
125		2013 sep: Vattbräda trasig. 2014 okt: Vindskiva bak är trasig och bör algtvättas på baksida. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
126		-2012: Vindskiva av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Dörr är trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Veranda bör skrapas och vitmålas.	
127			
128		2014 apr: Veranda i behov av skrapning och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
130		2014 okt: Vattbräda bak sitter loss, samt bör algtvättas på baksida. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Även framsidan bör algtvättas och vitmålas.	
131			
132		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
134			
135		2014 apr: I behov av skrapning och målning på framsida. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
136		-2012: Bänkar vitmålas, räcke kompletteras. Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt/skrapning och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
137		-2012: Vattbräda saknas. 2013 maj: Verandaräcke vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör grävas fram då sanddynen byggt upp framför hytten.	
138		-2012: Allmän översyn rekommenderas. 2014 okt: Bör grävas fram då sanddynen byggt upp framför hytten. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör grävas fram då sanddynen byggt upp framför hytten.	
139		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör grävas fram då sanddynen byggt upp framför hytten.	
140		2014 apr: Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följdskador. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Badhytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontrollhytt
141		-2012: Bänkar saknas. Vattbräda saknas. I behov av algtvätt och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
142			
143			
144			
145		-2012: En verandabänk saknas. Dörr vitmålas. Allmän översyn. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
146		2014 okt: Bänkar saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas på baksidan och på sidorna.	
147			
148			
149		-2012: Bänk saknas. 2013 maj: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
150		-2012: Vattbräda saknas, i behov av reparation. 2013 maj: Brädor i vägg behöver bytas. I behov av skrapning och målning. 2014 okt: I behov av allmän översyn. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Hål i sidovägg.	K
301		2014 okt: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
302			
303		-2012: Reparation av spjälor i verandaräcke. Vattbräda saknas. Räcke i behov av målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
305			
307		-2012: Vita bänkar saknas. 2014 okt: Dörr är trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
308		2013 sep: Trekantig bänk ej enligt ritning. 2014 apr: I behov av algtvätt. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
309			
310		-2012: Vita bänkar saknas. 2013 maj: Räcke i behov av målning. 2013 sep: Vattbräda plast ej godkänt, skall vara av trä. 2014 okt: Räcke vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
311		-2012: Vindskiva i vitmålad plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
312		2013 maj: I behov av algtvätt på baksida. 2014 apr: I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Verandaräcke fram är trasigt. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
313			
314		2014 okt: I behov av algtvätt. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
315		-2012: Vindskiva saknas. Veranda vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
316		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
318		2014 apr: I behov av målning på vindskiva. Vattbräda saknas. 2014 okt: Dörr är trasig och hela hytten är i behov av målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
327		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Vindskiva trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
328		-2012: Höger (östra) bänk triangulär ej enligt typritning. Ändras. 2014 apr: Vattbräda saknas. 2014 okt: Vindskiva bak är trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
330		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: I behov av algtvätt, skrapning och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
331		2014 apr: I behov av skrapning och målning. Bänk saknas. 2014 okt: Verandaräcke är ruttet och bör repareras. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
332		2014 okt: Ytskikt i behov av skrapning och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
347		2014 apr: Veranda räcke och bänkar vitmålas. 2014 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
348		-2012: Veranda vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
351		2014 apr: Vattbräda trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
353		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Veranda räcke och bänkar vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

Bad- hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll- hytt
354		-2012: Vattbräda i behov av reparation. 2014 apr: Staket trasigt. 2014 okt: Ytskikt bör åtgärdas genom skrapning och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
355			
356		2014 okt: Bör algtvättas på baksidan och vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
361			
362			
363			
364			
366		2014 okt: Bör skrapas och vitmålas på framsida. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
367		2013 sep: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Verandaräcke bör skrapas och vitmålas.	
368		2013 sep: Veranda vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. .	
370		2014 okt: Verandaräcke och bänkar saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Verandagolv är trasigt.	
371		2015 apr: Vattbräda saknas.	
372A		2015 apr: Bänk saknas.	
372B			
373			
374		2014 okt: Veranda saknas. Arbete pågår? 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas, skrapas och vitmålas.	
375		2013 sep: Algtvättas. Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
376		2015 apr: Höjd på hytten följer ej gällande typritning, ej godkänt.	
377		2015 apr: Vattbräda bak trasig. Bör algtvättas och vitmålas.	
378			
379		-2012: Hytten i behov av skrapning och målning. 2013 sep: Räcke och bänkar saknas. Åtgärder pågår. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
380		-2012: Dörr borta, bänk trasig. Allmän översyn. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K

Badhytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontrollhytt
381		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Bänk trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
382		2015 apr: Hål i verandagolv.	
383	(X)	-2012: Rep av veranda och bänkar. 2013 sep: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
384			
385		-2012: Hytten i behov av målning. 2013 sep: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
386		2013 sep: Vattbräda saknas. Pappkant att klippas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
387		2013 sep: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Hytten bör algtvättas, skrapas och vitmålas.	
400			
401			
402		-2012: Reparera vattbräda. 2014 apr: Bänkar i behov av skrapning och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
404		2014 apr: Veranda skrapas och vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
405		-2012: Segmentsklippt vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
406		-2012: Bänkar vitmålas. Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
407		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
408			
409			
410			
411		2013 maj: Vattbräda bak saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
413		-2012: Vattbräda saknas. Takpapp skäres. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
415		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
416			

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
417		2014 apr: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Vindskiva fram och verandaräcke bör skrapas och vitmålas.	
418		-2012: Fönsterfoder i behov av reparation/kompletteras. Hytt riktas pga. sättningsskador. Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
419		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas på sidorna.	
421		2014 apr: Vindskiva och vattbräda fram i behov av reparation. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
422			
423			
424			
425		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Vindskivor bör vitmålas och hytten algtvättas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
426		-2012: Hytt vitmålas. Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas på baksidan samt att dörren bör skrapas och vitmålas.	
427		2015 apr: Bör algtvättas på baksidan.	
428		-2012: Bänkar vitmålas. 2013 maj: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 apr: I behov av algtvätt. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
429		2014 apr: Vindskiva bak i behov av målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
430		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
432			
436		-2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
437		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Sockel är rutten. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Klotter på sidan att tvättas bort/övermålas.	
438	(X)	-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Hyttnummer saknas. Kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com , för att kostnadsfritt erhålla rätt siffror.	

Bad-hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll-hytt
439		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
441		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. Hytt i behov av algtvätt och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Verandan bör skrapas och vitmålas.	
442		-2012: Vindskiva av segmentsklippt plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
444		-2012: Vindskiva av segmentsklippt plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Behov av algtvätt på baksida och skrapning/vitmålning av räcke och dörr. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
445	(X)	-2012: Räcke bör skrapas och vitmålas. Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
446			
447		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
448		2014 apr: Bänkar saknas. 2014 okt: Hytten är i behov av algtvätt. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
449		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Verandaräcke bör skrapas och vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
451		-2012: Vindskiva av plåtklädd trä ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
452			
453		-2012: Vattbräda av plåt skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Framsidan bör algtvättas.	
454		-2012: Saknar vattbräda. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
455	(X)	-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Framsida bör skrapas och vitmålas.	
456	(X)	-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
457			

Badhytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontrollhytt
458		2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Verandaräcke och bänkar saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
459		-2012: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
460		-2012: Saknar vattbräda , sorgkant. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
461		-2012: Vattbräda bak trasig. Vattbräda fram saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
462		2015 apr: Hyttnummer saknas. Kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com , för att kostnadsfritt erhålla rätt siffror.	
463			
466		-2012: Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. Saknar vattbräda. 2013 maj: I behov av algtvätt. 2013 sep: Bänk trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
467		-2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
504		-2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
505		-2012: Vattbräda i behov av reparation. 2013 maj: Veranda i behov av målning. 2014 apr: Arbete pågår. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
506		-2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2013 maj: Form på bänk ej enligt gällande typritning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
507		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
508		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2013 maj: Plastfönsterlucka ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
509		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
510		2013 maj: Saknar vattbräda. I behov av algtvätt och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
511		2013 maj: Veranda och baksida i behov av algtvätt. 2013 sep: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
512			
513			

Bad- hytt nr	Anm. från besiktning. Se förklaring på sid 3.	Anmärkning	K = kontroll- hytt
515	(X)	2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Sidorna behöver algtvättas samt att verandaräcke och bänkar behöver skrapas och vitmålas.	
516		2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
517		2014 apr: Veranda i behov av skrapning och målning. 2014 okt: Baksida i behov av algtvätt och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
519		2014 okt: I behov av algtvätt på baksida. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

* * *