

Föreningen Badhytternas Vänner
Ljungskogens Strandbad

Besiktning - badhytter lördagen den 17 oktober 2015

Att ha en badhytt vid vår strand är ingen rättighet, det är en förmån och med den följer ansvar och skyldigheter. Våra besiktningar är en hjälp för alla att ta sitt ansvar och hålla sin badhytt i erforderligt gott skick.

Vi redovisar resultatet av besiktningen till "Bolaget" (markägaren) samt för information till Vellinge kommun (med fasgtighetsbeteckning)

Besiktningens protokoll läggs ut på hemsidan: www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Besiktningar.
Protokoll finns också i pärm på Ljunghusens golfklubb.

Läs om protokollet längre ner!

Besiktningen den 17 oktober 2015 genomfördes av Sven Erik Hersvall, Cecilia Nilsson, Jenny Mejer och Börje Andersson.
Badhytt nr = Tillståndsbevisets nummer.

Allmän information om Badhytternas Vänner och vårt uppdrag

Badhytternas vänner är en ideell förening som har uppdraget av Ljungskogens Strandbads AB att se till att de regler som gäller för innehav av badhytt på området efterlevs. I tillståndsbeviset för badhyttsplats, på mark, som förvaltas av Bolaget, står vilka regler som gäller för att äga rätt att inneha en badhytt inom Ljungskogenområdet. Hytternas specifika utseende är reglerat i en gällande detaljplan för fastigheten och typritning finns på hemsidan: www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Regler_och_dokumentation. **Det enda godkända byggnadsmaterialet för själva hyttkonstruktionen är trä. Inga plåtbeslag är godkända, inklusive vindskivor och vattbräda (taklist).** Grundläggning sker på betongplintar och taket beläggs med svart takpapp. För att erhålla tillstånd att inneha badhytt inom Ljungskogenområdet, krävs att tillståndsinnehavaren äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. Endast ett tillstånd (dvs. en hytt) per bebyggd fastighet ges. Om tillståndsinnehavaren säljer sin fastighet och flyttar utanför Ljungskogen, så anses tillståndsbeviset för badhytten förverkat. I praktiken innebär det att säljaren av fastigheten även måste sälja badhytten till köparen av sin fastighet eller till någon annan som äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. (såvida inte säljaren flyttar inom området, då kan säljaren ta med sig hytten men måste få ett nytt tillstånd kopplat till sin nya fastighet.) Köparen av en hytt måste, även om den ingår i ett fastighetsköp, begära att få ett nytt tillstånd. För att få ett tillstånd krävs att hytt är enligt typritning och i erforderligt gott skick.

Föreningen Badhytternas Vänner har även startat en Facebook grupp. Avsikten initialt är (vilket förhoppningsvis utvecklas med tiden) att skapa ett mer interaktivt forum bland badhyttsägare och övriga intresserade, vara en plats för att diskutera hur vi bäst sköter och förvaltar våra unika badhytter, samt enkelt kunna dela kontakter och erfarenheter avseende hantverkare för nybyggnad, reparation och underhåll.

Vi uppmanar alla med intresse i detta kulturarb att ansluta sig och aktivt dela åsikter och ideér.

I besiktningens protokoll redovisas:

1. Kontrollhytt är hytt som är illa därän.

Anmärkingar på dessa hytter skall åtgärdas innan nästa besiktning april 2016.
Separata brev skickas till kontrollhytternas ägare.

2. Övriga hytter:

Anmärkningarna i protokollet bör föranleda åtgärder innan nästa besiktning april 2016.

Vidare:

- Se till att badhytterna ej står olästa och att söndriga fönster lagas snarast!
- Saknas takpapp eller är den skadad/saknas delvis bör detta åtgärdas snarast för att förhindra följdsador.
- Stora siffror och nummerplåtar är inte korrekt. Föreningen tillhandahåller siffror, kontakta andersson.borje@gmail.com
- Vindskivor och vattbräda (taklist) skall vara av trä och ej av plåt, plast eller gummi.



Vid frågor kontakta: bhv.badhytterna@gmail.com

Besiktningresultat från besiktning 17 oktober 2015

Badhytt nr	K=Kontroll-hytt även föregående besiktning	Där anmärkning nedan kvarstår från tidigare besiktning betyder det att ingen synlig åtgärd skett.	K =kontrollhytt S= Siffror från BVH
1A		-2012: Vindskiva av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
1B		-2012: Vattbräda av gummi, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
2	K	-2012: I behov av allmän översyn . Framsida och veranda i behov av reparation. Bänkar att vitmålas. 2013 sep: Dörr trasig. 2014 okt: Takpapp är trasigt. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
3A			
3B		2013 sep: Bänk vitmålas. 2014 okt: Bänk på veranda är trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdat. Sprucken takpapp och trasig vattbräda	
4		2014 apr: Veranda vitmålas. 2014 okt: Bänk på veranda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
5		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
6		-2012: Vindskiva av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2013 sep: Baksida bör algtvättas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
7A		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2014 okt: Ytskikt bör åtgärdas genom skrapning och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
8A		-2012: Vattbräda vitmålas. 2014 okt: Ytskikt bör åtgärdas genom skrapning och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
8B		-2012: Vita bänkar saknas. Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2014 okt: Ytskikt på framsida bör åtgärdas genom skrapning och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
9A		2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2013 sep: Vattbräda fram av plåt ej godkänd, skall vara trä. Bak saknas vattbräda. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ovan ej åtgärdade. I behov av tvätt och målning	
9B		-2012: Sittbräda ändras till gällande standard. 2014 okt: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
10		-2012: Plastdetaljer ej godkända. 2013 maj: Vindskiva fram trasig. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2014 apr: Hela hytten i behov av algtvätt och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
11		2014 apr: Dörr bör vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Hela hytten i behov av algtvätt	
12		2015 okt: Dörr behöver hängas om	
13A		2013 sep: Vattbräda saknas. 2015 apr och okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
13B		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
14B		2013 maj: Plintar bör justeras. I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Vattbräda är trasig. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
15A		2015 okt: Framsida i behov av målning	
15B		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
16		-2012: Vattbräda saknas. 2014 apr: Reparation pågår 2014 okt: Reparation pågår, knutbrädor saknas 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
17		2013 sept: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
18A		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
18B		-2012: Allmän översyn rekommenderas. 2015 apr & okt Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas, skrapas och vitmålas.	

19A		-2012: Vindskiva vitmålas. Vattbrädor av plast, skall vara trä. 2014 okt: Reparation pågår. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
19B		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade..	
20		2014 okt: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
20B		2015 okt: Vattbräda i plåt	
21A		2015 okt: I behov av algtvätt	
21B		2014 okt: Vattbräda saknas på baksida. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
22A		2014 okt: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
22B		2014 okt: Ventilation i tak ej enligt typritning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
22C		2014 okt: Vattbräda i plåt ej godkänd, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Hyttens grundläggning behöver åtgärdas, plintarna hänger i luften	
23A		2014 okt: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ovan ej åtgärdade. Bänk trasig	
23B		2013 sep: Vattbräda trasig fram. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
24A		2015 okt: I behov av algtvätt	
24B		2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2014 okt: Ytskikt bör åtgärdas genom skrapning och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
25A		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Räcke och bänkar bör skrapas och vitmålas. 2015 okt: Anmärkning en ovan ej åtgärdade. I behov av algtvätt	
25B	K	-2012: Ventilgaller saknas (getingbo?) dörr åtgärdas, räcke vitmålas. 2013 maj: Vindskiva trasig. Veranda och baksida i behov av algtvätt och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
26A		-2012: Saknar en bänk, bänkar vitmålas. 2014 apr: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
26B			
28A			
28B		-2012: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä. Vattbräda saknas. 2014 apr: Räcke trasigt. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Framsida bör skrapas och vitmålas.	
29			
30A		2013 maj: Ventilationsgaller istället för fönster ej godkänt. 2015 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
30B		2014 okt: Hyttnummer saknas. Kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com, för att kostnadsfritt erhålla rätt siffror. 2015 apr & okt : Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
31A		-2012: Vattbrädor saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
31B		-2012: Vattbrädor i behov av reparation. 2013 maj: I behov av algtvätt. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
32A			
32B		2014 okt: Vindskiva fram trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Vattbräda saknas	
33A		2013 sep: Takpapp att renskåras. Sticker utanför vindskiva/vattbräda. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Framsida bör algtvättas/skrapas och vitmålas. 2015 okt: I behov av allmän översyn	
33B		-2012: Bänkar saknas, hytt behöver lyftas risk för översandning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
34A		2013 maj: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
34B		2014 okt: I behov av algtvätt. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bänk och räcke bör skrapas och vitmålas. En bänk saknas	
35A		-2012: Plåtdetaljer ej enligt gällande ritning, ej godkänt. Skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

35B		-2012: Plåtdetaljer ej enligt gällande ritning, ej godkänt. Skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
36A			
36B			
37B		-2012: Vindskiva saknas. 2013 maj: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
38A			
38B		2013 maj: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
39		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
40		2013 maj: Vattbräda saknas. 2014 okt: Vindskiva fram är sprucken. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
41A		2013 maj: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
41B			
42A		2014 apr: Vindskiva fram i behov av målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas på baksida samt att framsida bör algtvättas/skrapas och vitmålas. 2015 okt: I behov av allmän översyn	
42B		2015 okt: Veranda i behov av reparation	
45A	K	-2012: Rensas från sand, veranda vitmålas. Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Behov av att flyttas då hytten är helt nersänkt i sand	K
45B		-2012: Gröna plåtdetaljer utbytes mot vita i trä enligt gällande typritning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
48A		-2012: Reparera bakre vattbräda. 2013 maj: Fönsterlucka trasig. I behov av algtvätt och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anmärkningar ej åtgärdade. I behov av målning	
48B	K	-2012: Bänkar saknas, verandan är trasig, i behov av reparation. Vattbräda saknas. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning. 2014 okt: Behöver en allmän översyn. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
49		2015 okt: Siffror saknas. Kontakta Börja Andersson 040-451643 så får ni siffror från honom	S
50A		2014 apr: Bänkar i behov av reparation. 2014 okt: Dörr behöver vitmålas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
50B			
51A			
51B	K	-2012: Reparera veranda. Vindskiva och vattbräda i behov av reparation. 2014 okt: Behöver en allmän översyn. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
52A		2013 sep: Plåt vindskivor utbytes mot vita i trä enligt gällande typritning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas på baksida. 2015 okt: Anm ovan ej åtgärdade. Hela hytten i behov av algtvätt	
54B		2015 okt: Siffror saknas. Kontakta Börja Andersson 040-451643 så får ni siffror från honom	S
55A		2013 sep: Plåt vattbräda, ej godkänt. Skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas, skrapas och vitmålas.	
55B		2013 maj: Veranda behöver vitmålas. 2013 sep: Dörr behöver vitmålas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
56A		-2012: Bänkar vitmålas. Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
56B		2013 maj: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
57		2015 okt: I behov av allmän översyn	
58A		-2012: Veranda och bänkar vitmålas. Vattbräda saknas. 2014 okt: Hela hytten är i behov av algtvätt. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
58B		2015 okt: I behov av allmän översyn	
59A			
59B			
60		2015 apr: Bör skrapas och vitmålas på framsida. 2015 okt: Anmärkningar ovan ej åtgärdade	
61A		-2012: Målning av veranda och bänkar. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
62B		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

63A		-2012: Veranda och bänkar vitmålas. Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av algtvätt	
63B		2015 okt: I behov av målning	
64A		2015 okt: Hussiffror ej enl standad. Ny kan fås från BHV via Börje Andersson 040-451643	S
64B		2013 sep: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
65A			
65B		2013 sep: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
66A		2013 sep: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
66B		2013 sep: Bänkar behöver vitmålas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
67A		2014 apr: Veranda i behov av reparation och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
67B			
68A		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
68B		-2012: Veranda intagen. Sorgkant (på takpapp). 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. Vattbräda saknas	
69A		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
69B		-2012: Hytt lyftes, visst förarbete har skett. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av algtvätt	
70		2013 maj: I behov av algtvätt. 2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Dörr i behov av målning. 2014 okt: Behöver en allmän översyn. 2015 apr : Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Badhytten klassas som kontrollhytt	K
71A		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
72		-2012: Vindskiva av plåt ej godkänt, skall vara trä. Veranda räcke vitmålas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
73			
75A			
76A		-2012: Vindskiva och vattbräda av plåt vilket ej följer gällande typritning, ej godkänt. 2014 apr: Dörr trasig. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
76B		-2012: Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning ej godkänt. Skall vara av trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
77A		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
77B			
78A		2015 apr & okt: Hyttnummer saknas. Kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com, för att kostnadsfritt erhålla rätt siffror.	
78B		2015 apr & okt: Hyttnummer saknas. Kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com, för att kostnadsfritt erhålla rätt siffror.	
79A			
79B		-2012: Veranda inkl bänkar saknas helt. Nybyggnation av veranda med bänkar enligt gällande tillstånd krävs. Vindskiva av segmentklippt plåt ej godkänt, vindskiva och vattbräda skall vara av trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. Bänk saknas	
79C		-2012: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Verandaräcke bör skrapas och vitmålas.	
80		2015 okt: Hyttnummer saknas. Kontakta Börje Andersson 040-451643 för att erhålla siffror	S
81B		-2012: Hytt vitmålas. Vattbräda plast ej godkänt, skall vara trä. Hyttnummer saknas. Kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com, för att kostnadsfritt erhålla rätt siffror. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas. 2015 okt. Anm ej åtgärdade. I behov av målning	
82A		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

82B		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anmärkningar ej åtgärdade. I behov av algtvätt	
85A			
85B		2014 apr: Vattbräda trasig. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
86A		2013 maj: Bänk ej enligt typritning. 2013 sep: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
88B		2013 sep: Papp saknas på del av tak. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. Virke under hyttör bortforslas	
90A			
91A			
92A		2015 apr & okt: Bör algtvättas på baksidan och på sidorna.	
92B		2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
93A			
94			
96			
98		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
98C			
98D			
98G		2014 apr: Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följdskador. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Vindskiva fram är trasig. Verandaräcke bör skrapas och vitmålas. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. Byggnadsmtl under hytt bör bortforslas	
99A			
101			
104		2013 sep: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
105A	K	-2012: Räckan, bänkar o dörrpanel vitmålas. 2014 okt: I behov av allmän översyn. 2015 apr & okt : Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
105B		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
106A			
106B		2014 okt: Dörr bör vitmålas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
107		2014 okt: I behov av algtvätt. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
109		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2013 sep: Bänkar saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
110		-2012: Bänkar saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
111			
112			
112B		-2012: Segmentklippt plåtvindskiva ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas på baksidan. 2015 ost: Anmärkningar ej åtgärdade. Bör algtvättas.	
113		2015 okt: I behov av målning	
114		2014 okt: Bänkar vitmålas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
115A		-2012: Vattbräda trasig. 2015 apr 6 okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Hela hytten bör algtvättas/skrapas och vitmålas.	
115B		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 apr: Veranda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
116			
117		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Verandaräcke bör skrapas och vitmålas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
118			
119		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
120			
121		2013 sep: Veranda och dörr behöver vitmålas. 2014 apr: Vindskiva behöver vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas, samt att bakre vattbräda repareras. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. Hytten i behov av målning	
122			

123		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
124		-2012: Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
125		2013 sep: Vattbräda trasig. 2014 okt: Vindskiva bak är trasig och bör algtvättas på baksida. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
126		-2012: Vindskiva av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Dörr är trasig. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Veranda bör skrapas och vitmålas.	
127			
128		2014 apr: Veranda i behov av skrapning och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. Baksida i behov av algtvätt	
130			
131			
132		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
134			
135		2014 apr: I behov av skrapning och målning på framsida. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
136		-2012: Bänkar vitmålas, räcke kompletteras. Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt/skrapning och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
137		-2012: Vattbräda saknas. 2013 maj: Verandaräcke vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör grävas fram då sanddynen byggt upp framför hytten. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av algtvätt baksida	
138		-2012: Allmän översyn rekommenderas. 2014 okt: Bör grävas fram då sanddynen byggt upp framför hytten. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör grävas fram då sanddynen byggt upp framför hytten. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. Vattbräda trasig	
139		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr: & okt Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör grävas fram då sanddynen byggt upp framför hytten.	
140		2014 apr: Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följdskador. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
141		-2012: Bänkar saknas. Vattbräda saknas. I behov av algtvätt och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av algtvätt baksida	
142			
143		2015 okt: I behov av målning	
144			
145		-2012: En verandabänk saknas. Dörr vitmålas. Allmän översyn. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anmärkningar ej åtgärdade. I behov av allmän översyn	
146		2014 okt: Bänkar saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas på baksidan och på sidorna. 2015 okt: Anmärkningar ej åtgärdade. Höjd på hytten följer ej gällande typritning, ej godkänd	
147			
148			
149		-2012: Bänk saknas. 2013 maj: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
150			
301		2014 okt: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
302			
303		-2012: Reparation av spjälor i verandaräcke. Vattbräda saknas. Räcke i behov av målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
305			
307		-2012: Vita bänkar saknas. 2014 okt: Dörr är trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
308		2013 sep: Trekantig bänk ej enligt ritning. 2014 apr: I behov av algtvätt. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
309			

310		-2012: Vita bänkar saknas. 2013 maj: Räcke i behov av målning. 2013 sep: Vattbräda plast ej godkänt, skall vara av trä. 2014 okt: Räcke vitmålas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
311		-2012: Vindskiva i vitmålad plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
312			
313			
314		2014 okt: I behov av algtvätt.	
315		2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. -2012: Vindskiva saknas. Veranda vitmålas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
316		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
318		2014 apr: I behov av målning på vindskiva. Vattbräda saknas. 2014 okt: Dörr är trasig och hela hytten är i behov av målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
327		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Vindskiva trasig. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
328		-2012: Höger (östra) bänk triangulär ej enligt typritning. Ändras. 2014 apr: Vattbräda saknas. 2014 okt: Vindskiva bak är trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anmärkningar ej åtgärdade. Vindskiva fram trasig.	
330		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: I behov av algtvätt, skrapning och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
331		2014 apr: I behov av skrapning och målning. Bänk saknas. 2014 okt: Verandaräcke är ruttet och bör repareras. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
332			
347		2014 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara av trä.	
348			
351		2014 apr: Vattbräda trasig. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av målning	
353		2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Veranda räcke och bänkar vitmålas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
354		-2012: Vattbräda i behov av reparation. 2014 apr: Staket trasigt. 2014 okt: Ytskikt bör åtgärdas genom skrapning och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
355			
356		2014 okt: Bör algtvättas på baksidan och vitmålas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
361		2015 okt: Bänk trasig. I behov av tvätt. Dörrbräda behöver bytas	
362			
363		2015 okt: I behov av algtvätt. I behov av målning framsida	
364		2015 okt: I behov av algtvätt.	
366		2014 okt: Bör skrapas och vitmålas på framsida. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: I behov av målning	
367		2013 sep: Vattbräda saknas.	
368			
370			
371		2015 apr & okt: Vattbräda saknas.	
372A		2015 apr & okt: Bänk saknas.	
372B			
373			
374		2014 okt: Veranda saknas. Arbete pågår? 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas, skrapas och vitmålas.	
375		2013 sep: Algtvättas. Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
376		2015 apr & okt: Höjd på hytten följer ej gällande typritning, ej godkänt.	
377		2015 apr & okt: Vattbräda bak trasig. Bör algtvättas och vitmålas.	
378			
379		-2012: Hytten i behov av skrapning och målning. 2013 sep: Räcke och bänkar saknas. Åtgärder pågår. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt. Dörr står öppen. Klassas som kontrollhytt	K

380	-2012: Dörr borta, bänk trasig. Allmän översyn. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	K
381	2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Bänk trasig. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
382	2015 apr 6 okt: Hål i verandagolv.	
383	-2012: Rep av veranda och bänkar. 2013 sep: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
384		
385	-2012: Hytten i behov av målning. 2013 sep: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
386	2013 sep: Vattbräda saknas. Pappkant att klippas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
387	2013 sep: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Hytten skrapas och vitmålas.	
400		
401	2015 okt: I behov av algtvätt	
402	-2012: Reparera vattbräda. 2014 apr: Bänkar i behov av skrapning och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
404	2014 apr: Veranda skrapas och vitmålas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. Vernada och bänkar trasiga	
405	-2012: Segmentsklippt vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
406	-2012: Bänkar vitmålas. Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
407	-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
408		
409		
410		
411	2013 maj: Vattbräda bak saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
413	-2012: Vattbräda saknas. Takpapp skäres. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
415	-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
416	2015 okt: Vattbräda trasig	
417	2014 apr: Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Vindskiva fram och verandaräcke bör skrapas och vitmålas. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av algtvätt baksida	
418	-2012: Fönsterfoder i behov av reparation/kompletteras. Hytt riktas pga. sättningskador. Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av målning	
419		
421	2014 apr: Vindskiva och vattbräda fram i behov av reparation. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
422	2015 okt: I behov av målning	
423		
424		
425	-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Vindskivor bör vitmålas och hytten algtvättas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av målning	
426	-2012: Hytt vitmålas. Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Bör algtvättas på baksidan samt att dörren bör skrapas och vitmålas.	
427	2015 apr: Bör algtvättas på baksidan. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av algtvätt hela hytten	
428	-2012: Bänkar vitmålas. 2013 maj: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 apr: I behov av algtvätt. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av målning	
429	2014 apr: Vindskiva bak i behov av målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
430	-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

432			
436		-2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
437		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Sockel är rutten. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Klotter på sidan att tvättas bort/övermålas. 2015 okt: Anmärkning ej åtgärdade. I behov av målning	
438	(X)	-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Hyttnummer saknas. Kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com, för att kostnadsfritt erhålla rätt siffror.	S
439		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
441		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. Hytt i behov av algtvätt och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Verandan bör skrapas och vitmålas.	
442		-2012: Vindskiva av segmentsklippt plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
444		-2012: Vindskiva av segmentsklippt plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Behov av algtvätt på baksida och skrapning/vitmålning av räcke och dörr. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
445		-2012: Räcke bör skrapas och vitmålas. Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. Vattbräda saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av målning. Lås trasigt åtgärdas OMGÄNDE!	
446			
447		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
448		2014 apr: Bänkar saknas. 2014 okt: Hytten är i behov av algtvätt. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
449		-2012: Vattbräda saknas. 2014 okt: Verandaräcke bör skrapas och vitmålas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
451		-2012: Vindskiva av plåtklädd trä ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av algtvätt baksida	
452			
453		-2012: Vattbräda av plåt skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Framsidan bör algtvättas. 2015 okt: Siffror ej enl standard. Kontakta Börje Andersson 040-451643 för att erhålla rätt siffror	S
454		-2012: Saknar vattbräda. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
455		-2012: Vattbräda saknas. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av algtvätt	
456		-2012: Vattbräda saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
457		2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 okt: Verandaräcke och bänkar saknas. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
458			
459		-2012: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
460		-2012: Saknar vattbräda, sorgkant. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av algtvätt. Dörr trasig, bör åtgärdas	
461		-2012: Vattbräda bak trasig. Vattbräda fram saknas. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. 2015 okt: Siffror ej enl standard. Kontakta Börje Andersson 040-451643 för att erhålla rätt siffror	
462		2015 apr & okt: Siffror ej enl standard. Kontakta Börje Andersson 040-451643 för att erhålla rätt siffror	
463			
466		-2012: Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. Saknar vattbräda. 2013 maj: I behov av algtvätt. 2013 sep: Bänk trasig. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	

467		-2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
504		-2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
505		-2012: Vattbräda i behov av reparation. 2013 maj: Veranda i behov av målning. 2014 apr: Arbete pågår. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
506		-2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2013 maj: Form på bänk ej enligt gällande typritning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
507		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
508		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2013 maj: Plastfönsterlucka ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
509		-2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
510		2013 maj: Saknar vattbräda. I behov av algtvätt och målning. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
511		2013 maj: Veranda och baksida i behov av algtvätt. 2013 sep: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
512			
513			
515		2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2015 apr: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade. Sidorna behöver algtvättas samt att verandaräcke och bänkar behöver skrapas och vitmålas. 2015 okt: Anm ej åtgärdade. I behov av algtvätt	
516		2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
517		2014 apr: Veranda i behov av skrapning och målning. 2014 okt: Baksida i behov av algtvätt och målning. 2015 apr & okt: Anmärkningar noterade tidigare ovan ej åtgärdade.	
519			