

Föreningen Badhytternas Vänner

Ljungskogens Strandbad

Besiktning - badhytter söndagen den 8 september 2013

Att ha en badhytt vid vår strand är ingen rättighet, det är en förmån och med den följer ansvar och skyldigheter.

Våra besiktningar är en hjälp för alla att ta sitt ansvar och hålla sin badhytt i erforderligt gott skick.

Vi redovisar resultatet av besiktningen till "Bolaget" (markägaren) samt för information till Vellinge kommun (med fastighetsbeteckning)

Besiktningsprotokollet läggs ut på hemsidan: www.ljungskogen.info / Föreningar / Badhytternas vänner / Besiktningar.

Protokollet finns också i pärm på Ljunghusens golfklubb

Läs om protokollet längre ner!

Besiktningen den 8 september 2013 gjordes av Sven Erik Hersvall, Börje Andersson, Cecilia Nilsson och Mats Björkman.

Badhytt nr = Tillståndsbevisets nummer.

Allmän information om Badhytternas Vänner och vårt uppdrag

Badhytternas vänner är en ideell förening som har uppdraget av Ljungskogens Strandbads AB att se till att de regler som gäller för innehav av badhytt på området efterlevs. I tillståndsbeviset för badhyttsplats, på mark, som förvaltas av Bolaget, står vilka regler som gäller för att äga rätt att inneha en badhytt inom Ljungskogenområdet. Hytternas specifika utseende är reglerat i en gällande detaljplan för fastigheten och typritning finns på www.ljungskogen.info under "Badhytternas vänner". **Det enda godkända byggnads-materialet för själva hyttkonstruktionen är trä. Inga plåtbeslag är godkända, inklusive vindskivor och vattbräda (taklist).**

För att erhålla tillstånd att inneha badhytt inom Ljungskogenområdet, krävs att tillståndsinnehavaren äger en bebyggd fastighet inom Storvägsområdet. Endast ett tillstånd (dvs. en hytt) per bebyggd fastighet ges. Om tillståndsinnehavaren säljer sin fastighet och flyttar utanför Storvägsområdet, så anses tillståndsbeviset för badhytten förverkat. I praktiken innebär det att säljaren av fastigheten även måste sälja badhytten till köparen av sin fastighet eller till någon annan som äger en bebyggd fastighet inom Storvägsområdet. (såvida inte säljaren flyttar inom området, då kan säljaren ta med sig hytten men måste få ett nytt tillstånd kopplat till sin nya fastighet.)

Köparen av en hytt måste, även om den ingår i ett fastighetsköp, be att få ett nytt tillstånd. För att få ett tillstånd krävs att hytt är enligt typritning och i erforderligt gott skick.

I besiktningsprotokollet redovisas:

1. Kontrollhytt är hytt som är illa därän.

Vidare vid denna besiktning:

- hytter som har vindskivor i segmentsklippt plåt
- hytter som står olåsta
- hytter med trasig dörr eller fönster

Anmärkningar på dessa hytter skall åtgärdas innan nästa besiktning våren 2014.

Separata brev skickas till kontrollhytternas ägare.

2. Övriga hytter:

Anmärkningarna i protokollet bör föranleda åtgärder innan nästa besiktning våren 2014.

Om tidigare anmärkningar har åtgärdats sedan senaste besiktningen redovisas det i besiktningsresultatet nedan med en markering helt= X eller delvis = (X). Detta ger en bild av åtgärdsarbetet.

Vidare:

- Se till att badhytterna ej står olåsta och att söndriga fönster lagas snarast!
- Saknas takpapp eller är den skadad/saknas delvis bör detta åtgärdas snarast för att förhindra följdskador.
- Stora siffror och nummerplåtar (nummer på en skiva t.ex) är inte ok! Det finns riktiga gamla bilsiffror till alla! (kontakta Börje Andersson, ba.ka@telia.com)
- Vindskivor och vattbräda (taklist) skall vara av trä och ej av plåt, plast eller gummi.



Så här får det inte vara




eller så här

Som förklaring till besiktnings-
anmärkningsanmärkningar:

Detta är Vindskiva

Detta är Vattbräda



**däremot detta är
korrekt!**

Se gärna ändå över Din badhytt innan dess!

Frågor?

I första hand, maila till bhv.badhytterna@gmail.com

Besiktningresultat besiktning 8 september 2013

Badhytt nr	X=Anm från besiktning i maj 2013 och tidigare är åtgärdad (X)= d:o bara delvis	Där anmärkning nedan kvarstår från tidigare besiktning betyder det att ingen åtgärd skett. Kontrollhytt är hytter som är illa däran. samt denna gång: - hytter som har vindskivor i segmentsklippt plåt - hytter som är olåsta - hytter med trasig dörr eller fönster	K = kontrollhytt
1A		2012 vår: Vindskiva av plåt ej godkänd, skall vara trä.	
1B		2012 okt: Vattbräda av gummi, skall vara trä.	
2	K	2012 vår: Översyn. Framsida och veranda repareras. Bänkar målas vita. 2013 sep: Allmän översyn. Dörr trasig.	K
3A			
3B		2012 vår: Takpapp, lös, se över o reparera. 2013 sep: Bänk målas.	
4		2012 okt: Vattbräda av plast skall vara trä. 2013 maj: Bänk trasig.	
5		2012 vår: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä.	
6		2012 vår: Vindskiva av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2013 sep: Baksida tvättas.	
7A	X	2012 okt: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä.	
8A		2012 vår: Vattbräda målas. 2013 sep: Tvättas på baksida.	
8B		2012 vår: Vita bänkar saknas. Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2013 sep: Tvättas på baksida.	
9A		2012 vår: En bänk saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2013 sep: Vattbräda fram av plåt ej godkänd, skall vara trä. Bak saknas vattbräda.	
9B		2012 vår: Sittbräda ändras till gällande standard. 2013 maj: I behov av algtvätt på baksida.	
10		2012 vår: Plastdetaljer ej godkända. 2013 maj: Vindskiva fram trasig. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning på baksida.	
11		2013 maj: I behov av algtvätt.	
12			
13A	X	2013 sep: Vattbräda saknas.	
13B		2012 okt: Vattbräda saknas.	
14B		2013 maj: Plintar bör justeras. I behov av algtvätt och målning.	
15A			

15B	(X)	2012 okt: Vattbräda saknas.	
16		2012 okt: Vattbräda saknas. 2013 maj: Bänkar saknas.Vindskivor trasiga.	
17		2013 sep : Vattbräda saknas.	
18A		2012 okt: Vattbräda saknas.	
18B		2012 vår: Allmän översyn rekommenderas.	
19A		2012 vår: Vindskiva målas, hytt kompletteras med veranda. Vattbrädor av plast, skall vara trä.	
19B		2012 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
20B	(X)	2013 sep: Vattbräda saknas.	
20	(X)	2012 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
21A	X		
21B		2012 okt: Vattbräda saknas bak.	
22A		2012 okt: Vattbräda saknas.	
22B		2013 sep : Ventilation i tak ej enligt typritning.	
22C		2012 vår: Komplettering med ny sand på hyttens västra sida, samt ny infästning av plintar i hyttens grund. 2012 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning.	
23A	X		
23B	(X)	2013 sep : Vattbräda trasig fram.	
24A	X		
24B		2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida.	
25A		2012 okt: Vattbräda saknas.	
25B		2012 vår: Ventilgaller saknas (getingbo?) dörr åtgärdas, räcke målas. 2013 maj: Vindskiva trasig. Veranda och baksida i behov av algtvätt och målning.	K
26A		2012 vår: Saknar en bänk, bänkar vitmålas, se över taket. Allmän översyn rekommenderas.	
26B		2012 vår: Bänkar saknas.	
28A			
28B		2012 okt: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä. Vattbräda saknas.	
29			
30A		2012 vår: Behov av lyft. Vattbräda repareras. 2013 maj: Ventilationsgaller istället för fönster ej godkänt.	
30B		2012 okt: Vattbrädor saknas. Sorgkant (pappen fel)	
31A		2012 okt: Vattbrädor saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning.	

31B		2012 okt: Vattbrädor repareras. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning.	
32A		2013 maj: Vindskiva bak i behov av målning.	
32B	X		
33A		2013 sep : Papp att renskåras. Sticker utanför vindskiva/vattbräda	
33B		2012 vår: Bänkar saknas, hytt behöver lyftas risk för översandning.	
34A		2013 maj: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä.	
34B	X		
35A		2012 vår: Plåtdetaljer ej enligt gällande ritning, ej godkänt. skall vara trä.	
35B		2012 vår: Plåtdetaljer ej enligt gällande ritning, ej godkänt. skall vara trä.	
36A	X		
36B	X		
37B	(X)	2012 vår: Vindskiva saknas. 2013 maj: Vattbräda saknas.	
38A		2012 vår: Saknar bänkar. Allmän översyn. Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning.	
38B	(X)	2013 maj: Vattbräda saknas.	
39	(X)	2012 okt: Vattbräda saknas.	
40		2013 maj: Vattbräda saknas.	
41A		2013 maj: Vattbräda saknas.	
41B		2013 maj: I behov av algtvätt och målning.	
42A			
42B			
45A		2012 vår: Rensas från sand, veranda vitmålas. 2012 okt: Vattbräda saknas.	
45B	(X)	2012 vår: Gröna plåtdetaljer utbytes mot vita i trä enligt gällande typritning.	
48B		2012 vår: Bänkar saknas, verandan är trasig, repareras. 2012 okt: Vattbräda saknas. 2013 sep: Tvätt/målning	
48A		2012 okt: Reparera bakre vattbräda. 2013 maj: Fönsterlucka trasig. I behov av algtvätt och målning.	
49			
50A			
50B		2012 vår: Vitmåla bänkar.	
51A	(X)	2012 okt: Vattbräda saknas. 2013 maj: Takpapp åtgärdas. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning på baksida.	

51B	(X)	2012 vår: Reparera veranda. 2012 okt: Vindskiva och vattbräda repareras.	
52A		2012 okt: I behov av målning. 2013 sep: Bänk trasig. Plåt vindskivor utbytes mot vita i trä enligt gällande typritning.	
55A		2013 sep: Plåt vattbräda, ej godkänt. Skall vara trä.	
55B		2013 maj: Veranda behöver målas. 2013 sep: Dörr behöver målas.	
56A	(X)	2012 vår: Bänkar vitmålas. 2012 okt: Vattbräda saknas.	
56B	(X)	2013 maj: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä.	
57			
58A		2012 vår: Veranda och bänkar vitmålas. 2012 okt: Vattbräda saknas.	
58B	X		
59A			
59B			
60			
61A		2012 vår: Målning av veranda och bänkar.	
62B		2012 okt: Vattbräda saknas.	
63		2013 sep : Vattbräda trasig.	
63A		2012 vår: Veranda och bänkar målas vita. 2012 okt: Vattbräda saknas.	
63B			
64A			
64B		2013 sep: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. Renovering pågår.	
65A			
65B		2012 vår: Saknar en vitmålad bänk. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2013 sep: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä.	
66A		2013 sep: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä.	
66B	(X)	2013 sep: Bänkar behöver vitmålas.	
67A	X		
67B	X		
68A		2012 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
68B		2012 okt: Veranda intagen. Sorgkant (papp).	
69A		2012 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
69B		2012 okt: Hytt lyftes, visst förarbete har skett.	

70		2013 maj: I behov av algtvätt. 2013 sep: Vattbräda saknas.	
71A		2012 okt: Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt.	
72	(X)	2012 okt: Vindskiva av plåt ej godkänt, skall vara trä. Veranda räcke målas.	
73			
76A		2012 vår: Vindskiva och vattbräda av plåt vilket ej följer gällande typritning, ej godkänt.	
76B		2012 vår: Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning ej godkänt. skall vara av trä.	
77A		2012 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
77B	X		
79C	K	2012 vår: Se upp med hyttens NV hörnplint, sned hytt, bänkar saknas. Allmän översyn rekommenderas, 2012 okt: speciellt dörr och målning.	K
79B	K	2012 vår: Veranda inkl bänkar saknas helt. Nybyggnation av veranda med bänkar enligt gällande tillstånd krävs. 2012 okt: Vindskiva av segmentklippt plåt ej godkänt, vindskiva och vattbräda skall vara av trä.	K
79A	X		
80A		2012 okt: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä.	
81B		2012 okt: Hytt målas. Vattbräda plast ej godkänt, skall vara trä. Nummer saknas.	
82A		2012 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
82B		2012 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
85A	X		
85B	X	2013 sep : Nummer saknas.	
86A		2013 maj: Bänk ej enligt typritning. 2013 sep : Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
88B		2013 sep : Papp saknas på del av tak.	
90A	(X)	2012 okt: Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning veranda.	
91A			
92B		2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. I behov av algtvätt och målning.	
92A		2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida.	
93A	X	2013 sep : Veranda trasig.	
94	X		
96	X		
98		2012 vår: Vattbräda saknas.	

98C			
98D	K (X)	2012 vår: Graffiti! – tvättas! Målas	K
98G	(X)	2013 sep: Dörr trasig.	
99A		2012 vår: Vattbrädor trasiga och saknas på en del av hytten.	
101			
104		2013 sep : Vattbräda saknas.	
105B		2012 okt: Vattbräda saknas.	
105A	K	2012 vår: Räckan, bänkar o dörrpanel vitmålas. Dörr saknas.	K
106A			
106B	(X)		
107			
109	(X)	2012 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2013 sep: Bänkar saknas.	
110	(X)	2012 vår: Bänkar saknas.	
111	X		
112		2012 vår: Dörr ses över. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning på vindskiva, vattbrädor och veranda	
112B		2012 okt: Segmentklippt plåtvindskiva ej godkänt, skall vara trä.	K
113	X		
114	X	2013 sep: Bänkar saknas.	
115B	(X)	2012 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
115A		2012 vår: Bänkar och räcke vitmålas. Vindskivor trasiga.	
116			
117		2012 vår: Vattbräda saknas.	
118			
119		2012 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
120	X		
121		2013 sep: Tvätt veranda och dörr behöver målas.	
122		2012 vår: Baksida och räckan målas, allmän översyn rekommenderas.	K
123		2012 okt: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
124		2012 okt: Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning.	
125		2013 sep : Vattbräda trasig.	
126		2012 okt: Vindskiva av plåt ej godkänt, skall vara trä.	

127	X		
128	X		
130	X		
131	X		
132		2012 okt: Vattbräda av segmentsklippt plåt ej godkänt, skall vara trä. 2013 sep: Veranda räcke målas.	
134	X		
135			
136		2012 vår: Bänkar vitmålas, räcke kompletteras. 2012 okt: Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning.	
137		2012 okt: Vattbräda saknas. 2013 maj: Verandaräcke målas.	
138		2012 vår: Allmän översyn rekommenderas.	
139		2012 okt: Vattbräda saknas.	
140		2013 maj: I behov av algtvätt och målning.	
141		2012 vår: Bänkar saknas. 2012 okt: Vattbräda saknas. I behov av algtvätt och målning.	
142			
143			
144	X		
145		2012 vår: En verandabänk saknas. 2012 okt: Dörr målas. Allmän översyn.	
146	X		
147	X		
148	X		
149	(X)	2012 vår: Bänk saknas. 2013 maj: Vattbräda saknas.	
150		2012 vår: Vattbräda saknas, repareras. 2013 maj: Brädor i vägg behöver bytas. I behov av algtvätt och målning.	
301	K	2012 vår: Veranda målas. Dörr murken i underkant, repareras. Vindskiva av plåt, ej godkänt, skall vara trä. Fönster i dörr sönderslaget. 2013 sep : Reparation pågår.	
302	X		
303		2012 vår: Reparation av spjälor i verandaräcke. 2012 okt: Vattbräda saknas. Räcke i behov av målning.	
305			
307		2012 vår: Vita bänkar saknas.	
308	(X)	2013 sep : Tvätt baksida. Trekantig bänk ej enligt rikning.	

309	X		
310		2012 vår: Vita bänkar saknas. 2013 maj: Räcke i behov av målning. 2013 sep: Vattbräda plast ej godkänt, skall vara av trä.	
311		2012 vår: Vindskiva i vitmålad plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida.	
312		2013 maj: I behov av algtvätt på baksida.	
313			
314	X		
315		2012 vår: Vindskiva saknas. Veranda vitmålas.	
316		2012 vår: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida.	
318		2013 maj: I behov av algtvätt och målning på vindskiva.	
327	X	2013 sep: Vattbräda saknas.	
328		2012 okt: Höger (östra) bänk triangulär ej enligt typritning. Ändras.	
330		2013 sep : Vattbräda saknas.	
331	x	2013 sep : Behöver algtvättas.	
332	(X)	2012 vår: Bänk målas. 2012 okt: Vindskiva målas.	
347	(X)	2013 sep: Veranda räcke och bänkar saknas	
348		2012 vår: Veranda målas vit.	
351			
353	(X)	2013 sep: Dörr målas. Vattbräda saknas.	
354	(X)	2012 okt: Vattbräda repareras.	
355			
356			
361			
362			
363			
364			
366			
367	(X)	2013 sep: Vattbräda saknas.	
368	X	2013 sep: Veranda målas.	
370			
371			
372B			

372A			
373			
374	(X)	2012 vår: Målas. 2013 sep: Veranda repareras.	
375		2013 sep : Tvättas. Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara av trä.	
376		2012 vår: Glasruta saknas= getingborisk. 2012 okt: Hytt målas. 2013 sep: Vindskiva i behov av repareras.	
377			
378		2013 maj: Vindskivor i behov av målning.	
379	(X)	2012 vår:Hytten i behov av målning. 2013 sep: Räck och bänkar saknas. Åtgärd pågår.	
380		2012 vår: Dörr borta, bänk trasig. Allmän översyn.	K
381	(X)	2013 sep : Vattbräda saknas.	
382			
383		2012 vår: Rep av veranda och bänkar. 2013 sep : Vattbräda saknas.	
384		2012 okt: Veranda målas. 2013 sep : Vattbräda bak loss.	
385		2012 okt: Hytten i behov av målning. 2013 sep : Vattbräda saknas.	
386		2013 sep : Vattbräda saknas. Pappkant att klippas.	
387		2013 sep : Vattbräda saknas.	
400	X		
401			
402		2012 okt: Reparera vattbräda.	
404		2012 vår: Hytt målas. Allmän översyn.	
405	K	2012 vår: Segmentsklippt vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä.	K
406		2012 okt: Bänkar målas. Vattbräda saknas.	
407		2012 okt: Vattbräda saknas.	
408	X		
409	X		
410	X		
411	(X)	2013 maj: Vattbräda bak saknas.	
413		2012 okt: Vattbräda saknas. Papp skäres.	
415	(X)	2012 okt: Vattbräda saknas, bänkar tas in.	
416	X		

417	X		
418		2012 vår: Fönsterfoder repareras/kompletteras. Hytt riktas pga sättningskador. 2012 okt: Vattbräda saknas.	
419		2012 okt: Vattbräda saknas.	
421	X		
422			
423	X		
424	X		
425	X	2012 okt: Vattbräda saknas.	
426		2012 okt: Hytt målas. Vattbräda saknas.	
427			
428		2012 vår: Bänkar vitmåla. 2013 maj: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä.	
429	X	Komplettera målning. Arbete pågår.	
430		2012 vår: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
432	X		
436		2012 vår: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä.	
437		2012 okt: Vattbräda saknas.	
438	(X)	2012 okt: Vattbräda saknas.	
439		2012 vår: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä.	
441		2012 vår: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2012 okt: Hytt målas.	
442		2012 vår: Vindskiva av segmentsklippt plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä.	K
444		2012 vår: Vindskiva av segmentsklippt plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä.	K
445		2012 vår: Måla räcke. Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. 2012 okt: Vattbräda saknas.	
446	X		
447		2012 okt: Vattbräda saknas.	
448	X		
449	(X)	2012 okt: Vattbräda saknas.	
451		2012 vår: Vindskiva av plåtklädd trä ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä.	
452	X		
453		2012 okt: Vattbräda av plåt skall vara trä.	

454		2012 okt: Saknar vattbräda. 2013 maj: I behov av algtvätt och skrapning/målning.	
455	(X)	2012 okt: Vattbräda saknas.	
456		2012 okt: Vattbräda saknas.	
457	X		
458	(X)	2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
459	(X)	2012 vår: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä.	
460		2012 okt: Saknar vattbräda , sorgkant.	
461		2012 okt: Vattbräda bak trasig. Vattbräda fram saknas.	
463	X		
466		2012 vår: Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. 2012 okt: Saknar vattbräda. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2013 sep: Bänk trasig.	
467		2012 vår: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä.	
504		2012 vår: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä.	
505		2012 vår: Vattbräda och vindskiva behöver repareras. 2013 maj: Veranda i behov av målning.	
506		2012 vår: Se över papp på tak. 2012 okt: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2013 maj: Form på bänk ej enligt gällande typritning.	
507		2012 vår: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
508	(X)	2012 vår: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2013 maj: Plastfönsterlucka ej godkänt, skall vara trä.	
509	(X)	2012 vår: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
510		2013 maj: Saknar vattbräda. I behov av algtvätt och målning.	
511		2013 maj: Veranda och baksida i behov av algtvätt och målning. 2013 sep: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä.	
512	X		
513	X		
515	(X)	2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä.	
516		2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2013 sep: Nummer saknas.	
517	X		
519			
