

Föreningen Badhytternas Vänner

Ljungskogens Strandbad

Besiktning - badhytter lördagen den 26 april 2014

Att ha en badhytt vid vår strand är ingen rättighet, det är en förmån och med den följer ansvar och skyldigheter.

Våra besiktningar är en hjälp för alla att ta sitt ansvar och hålla sin badhytt i erforderligt gott skick.

Vi redovisar resultatet av besiktningen till "Bolaget" (markägaren) samt för information till Vellinge kommun (med fastighetsbeteckning)

Besiktningsprotokollet läggs ut på hemsidan: [www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas vänner/Besiktningar](http://www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Besiktningar).

Protokollet finns också i pärm på Ljunghusens golfklubb.

Läs om protokollet längre ner!

Besiktningen den 26 april 2014 genomfördes av Sven Erik Hersvall, Börje Andersson, Cecilia Nilsson och Mats Björkman.

Badhytt nr = Tillståndsbevisets nummer.

Allmän information om Badhytternas Vänner och vårt uppdrag

Badhytternas vänner är en ideell förening som har uppdraget av Ljungskogens Strandbads AB att se till att de regler som gäller för innehav av badhytt på området efterlevs. I tillståndsbeviset för badhyttsplats, på mark, som förvaltas av Bolaget, står vilka regler som gäller för att äga rätt att inneha en badhytt inom Ljungskogenområdet. Hytternas specifika utseende är reglerat i en gällande detaljplan för fastigheten och typritning finns på hemsidan: [www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas vänner/Regler och dokumentation](http://www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Regler_och_dokumentation). *Det enda godkända byggnadsmaterialet för själva hyttkonstruktionen är trä. Inga plåtbeslag är godkända, inklusive vindskivor och vattbräda (taklist).* Grundläggning sker på betongplintar och taket beläggs med svart takpapp.

För att erhålla tillstånd att inneha badhytt inom Ljungskogenområdet, krävs att tillståndsinnehavaren äger en bebyggd fastighet inom Storvägsområdet. Endast ett tillstånd (dvs. en hytt) per bebyggd fastighet ges. Om tillståndsinnehavaren säljer sin fastighet och flyttar utanför Storvägsområdet, så anses tillståndsbeviset för badhytten förverkat. I praktiken innebär det att säljaren av fastigheten även måste sälja badhytten till köparen av sin fastighet eller till någon annan som äger en bebyggd fastighet inom Storvägsområdet. (såvida inte säljaren flyttar inom området, då kan säljaren ta med sig hytten men måste få ett nytt tillstånd kopplat till sin nya fastighet.)

Köparen av en hytt måste, även om den ingår i ett fastighetsköp, begära att få ett nytt tillstånd. För att få ett tillstånd krävs att hytt är enligt typritning och i erforderligt gott skick.

I besiktningssprotokollet redovisas:

1. Kontrollhytt är hytt som är illa därän.

Anmärkingar på dessa hytter skall åtgärdas innan nästa besiktning medio augusti 2014.
Separata brev skickas till kontrollhytternas ägare.

2. Övriga hytter:

Anmärkningarna i protokollet bör föranleda åtgärder innan nästa besiktning medio augusti 2014.

Vidare:

- Se till att badhytterna ej står olåsta och att söndriga fönster lagas snarast!
- Saknas takpapp eller är den skadad/saknas delvis bör detta åtgärdas snarast för att förhindra följdskador.
- Stora siffror och nummerplåtar (nummer på en skiva t.ex) är inte ok! Det finns riktiga gamla bilsiffror till alla! (kontakta Börje Andersson, e-post andersson.borje@gmail.com)
- Vindskivor och vattbräda (taklist) skall vara av trä och ej av plåt, plast eller gummi.

Som förklaring till besiktningss-
anmärkningssanmärkingar:

Detta är Vindskiva

Detta är Vattbräda



Så här får det inte vara

eller så här

**däremot detta är
korrekt!**

Se gärna ändå över Din badhytt innan dess!

Frågor?

I första hand, skicka e-post till bhv.badhytterna@gmail.com

| Besiktningresultat från besiktning 26 april 2014 | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| Bad- hytt nr | X=Anm. från besikt- ning i sept 2013 och tidigare är åtgärdad (X)= d:o bara delvis K=Kontroll- hytt även föregående besiktning | <i>Där anmärkning nedan kvarstår från tidigare besiktning betyder det att ingen synlig åtgärd skett.</i> | K = kontroll- hytt |
| 1A | | -2012: Vindskiva av plåt ej godkänd, skall vara trä. | |
| 1B | | -2012: Vattbräda av gummi, skall vara trä. | |
| 2 | K | -2012: I behov av allmän översyn . Framsida och veranda i behov av reparation. Bänkar att målas vita. 2013 sep: Dörr trasig. | K |
| 3A | | | |
| 3B | | -2012: Lös takpapp, bör ses över snarast för att undvika följdskador. 2013 sep: Bänk målas. | |
| 4 | | -2012: Vattbräda av plast, skall vara trä. 2013 maj: Bänk trasig. 2014 apr: Veranda målas. | |
| 5 | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. | |
| 6 | | -2012: Vindskiva av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2013 sep: Baksida tvättas. | |
| 7A | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. | |
| 8A | | -2012: Vattbräda målas. 2013 sep: Tvättas på baksida. | |
| 8B | | -2012: Vita bänkar saknas. Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. 2013 sep: Tvättas på baksida. | |
| 9A | (X) | 2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2013 sep: Vattbräda fram av plåt ej godkänd, skall vara trä. Bak saknas vattbräda. | |
| 9B | (X) | -2012: Sittbräda ändras till gällande standard. | |
| 10 | | -2012: Plastdetaljer ej godkända. 2013 maj: Vindskiva fram trasig. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2014 apr: Hela hytten i behov av tvätt och målning. | |
| 11 | | 2013 maj: I behov av algtvätt på baksida. 2014 apr: Dörr målas | |
| 12 | | 2014 apr: Bör skrapas och målas. | |
| 13A | | 2013 sep: Vattbräda saknas. | |

| | | | |
|-----|-----|--|---|
| 13B | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 14B | | 2013 maj: Plintar bör justeras. I behov av algtvätt och målning. 2014 apr: Takpapp saknas delvis, bör ses över snarast för att undvika följdskador. | |
| 15A | | | |
| 15B | | -2012: Vattbräda saknas. 2014 apr: Vindskiva i behov av målning. | |
| 16 | (X) | -2012: Vattbräda saknas. 2014 apr: Reparation pågår. | |
| 17 | | 2013 sep: Vattbräda saknas. | |
| 18A | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 18B | | -2012: Allmän översyn rekommenderas. | |
| 19A | | -2012: Vindskiva målas, hytt kompletteras med veranda. Vattbrädor av plast, skall vara trä. | |
| 19B | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 20B | | 2013 sep: Vattbräda saknas. | |
| 20 | | 2014 apr: Vattbräda saknas. | |
| 21A | | | |
| 21B | | -2012: Vattbräda saknas bak. | |
| 22A | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 22B | | 2013 sep: Ventilation i tak ej enligt typritning. | |
| 22C | (X) | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 23A | | | |
| 23B | | 2013 sep: Vattbräda trasig fram. | |
| 24A | | | |
| 24B | | 2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. | |
| 25A | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 25B | K | -2012: Ventilgaller saknas (getingbo?) dörr åtgärdas, räcke målas. 2013 maj: Vindskiva trasig. Veranda och baksida i behov av algtvätt och målning. | K |
| 26A | (X) | -2012: Saknar en bänk, bänkar vitmålas. 2014 apr: Vattbräda saknas. | |
| 26B | | -2012: Bänkar saknas. | |
| 28A | | | |
| 28B | | -2012: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä. Vattbräda saknas. 2014 apr: Räcke trasigt. | |
| 29 | | | |
| 30A | | -2012: Behov av lyft. Vattbräda i behov av reparation. 2013 maj: Ventilationsgaller istället för fönster ej godkänt. | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 30B | | -2012: Vattbrädor saknas. Sorgkant (pappen ligger fel) | |
| 31A | | -2012: Vattbrädor saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. | |
| 31B | | -2012: Vattbrädor i behov av reparation. 2013 maj: I behov av algtvätt på baksidan. | |
| 32A | | 2014 apr: Dörr i behov av reparation. | |
| 32B | | | |
| 33A | | 2013 sep: Papp att renskäras. Sticker utanför vindskiva/vattbräda | |
| 33B | | -2012: Bänkar saknas, hytt behöver lyftas risk för översandning. 2014 apr: Vindskiva fram i behov av reparation. | |
| 34A | | 2013 maj: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 34B | | | |
| 35A | | -2012: Plåtdetaljer ej enligt gällande ritning, ej godkänt. Skall vara trä. | |
| 35B | | -2012: Plåtdetaljer ej enligt gällande ritning, ej godkänt. Skall vara trä. | |
| 36A | | | |
| 36B | | | |
| 37B | | -2012: Vindskiva saknas. 2013 maj: Vattbräda saknas. | |
| 38A | | -2012: Saknar bänkar. Allmän översyn. Vattbräda saknas. 2014 apr: Veranda i behov av skrapning och målning. | |
| 38B | | 2013 maj: Vattbräda saknas. | |
| 39 | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 40 | | 2013 maj: Vattbräda saknas. | |
| 41A | | 2013 maj: Vattbräda saknas. | |
| 41B | | 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. | |
| 42A | | 2014 apr: Vindskiva fram i behov av målning. | |
| 42B | | | |
| 45A | | -2012: Rensas från sand, veranda vitmålas. Vattbräda saknas. 2014 apr: Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följdskador. | |
| 45B | | -2012: Gröna plåtdetaljer utbytes mot vita i trä enligt gällande typritning. 2014 apr: Sanden bör grävas ur på framsidan. | |
| 48A | | -2012: Reparera bakre vattbräda. 2013 maj: Fönsterlucka trasig. I behov av algtvätt och målning. | |
| 48B | | -2012: Bänkar saknas, verandan är trasig, i behov av reparation. Vattbräda saknas. 2013 sep: I behov av tvätt och målning | |
| 49 | | | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 50A | | 2014 apr: Bänkar i behov av reparation. | |
| 50B | | -2012: Vitmåla bänkar. | |
| 51A | | 2013 maj: Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följdskador. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning på baksida. | |
| 51B | | -2012: Reparera veranda. Vindskiva och vattbräda i behov av reparation. | |
| 52A | | -2012: I behov av målning. 2013 sep: Bänk trasig. Plåt vindskivor utbytes mot vita i trä enligt gällande typritning. | |
| 55A | | 2013 sep: Plåt vattbräda, ej godkänt. Skall vara trä. | |
| 55B | | 2013 maj: Veranda behöver målas. 2013 sep: Dörr behöver målas. | |
| 56A | | -2012: Bänkar vitmålas. Vattbräda saknas. | |
| 56B | | 2013 maj: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. | |
| 57 | | | |
| 58A | | -2012: Veranda och bänkar vitmålas. Vattbräda saknas. | |
| 58B | | | |
| 59A | | | |
| 59B | | | |
| 60 | | | |
| 61A | | -2012: Målning av veranda och bänkar. | |
| 62B | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 63 | | 2013 sep: Vattbräda trasig. 2014 apr: Baksida i behov av algtvätt. | |
| 63A | | -2012: Veranda och bänkar målas vita. Vattbräda saknas. | |
| 63B | | | |
| 64A | | | |
| 64B | | 2013 sep: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. Renovering pågår. | |
| 65A | | | |
| 65B | | 2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. 2013 sep: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. | |
| 66A | | 2013 sep: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. | |
| 66B | | 2013 sep: Bänkar behöver vitmålas. | |
| 67A | | 2014 apr: Veranda i behov av reparation och målning. | |
| 67B | | | |
| 68A | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 apr: I behov av algtvätt och målning på baksida. | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 68B | | -2012: Veranda intagen. Sorgkant (papp). | |
| 69A | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 69B | | -2012: Hytt lyftes, visst förarbete har skett. | |
| 70 | | 2013 maj: I behov av algtvätt. 2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Dörr i behov av målning. | |
| 71A | | -2012: Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt. | |
| 72 | | -2012: Vindskiva av plåt ej godkänt, skall vara trä. Veranda räcke målas. | |
| 73 | | | |
| 76A | | -2012: Vindskiva och vattbräda av plåt vilket ej följer gällande typritning, ej godkänt. 2014 apr: Dörr trasig. | |
| 76B | | -2012: Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning ej godkänt. Skall vara av trä. | |
| 77A | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 77B | | | |
| 79A | | | |
| 79B | | -2012: Veranda inkl bänkar saknas helt. Nybyggnation av veranda med bänkar enligt gällande tillstånd krävs. Vindskiva av segmentklippt plåt ej godkänt, vindskiva och vattbräda skall vara av trä. | |
| 79C | X | | |
| 80A | | -2012: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 81B | | -2012: Hytt målas. Vattbräda plast ej godkänt, skall vara trä. Nummer saknas. | |
| 82A | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 82B | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 85A | | | |
| 85B | | 2014 apr: Bänkar saknas. Vattbräda trasig. | |
| 86A | | 2013 maj: Bänk ej enligt typritning. 2013 sep: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 88B | | 2013 sep: Papp saknas på del av tak. | |
| 90A | | -2012: Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning veranda. | |
| 91A | | | |
| 92A | | 2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. | |
| 92B | | 2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. I behov av algtvätt och målning. | |

| | | | |
|------|-----|---|---|
| 93A | X | 2013 sep: Veranda trasig. 2014 apr: Dörr murken. Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följdskador. | |
| 94 | | 2014 apr: Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följdskador. Bänkar saknas. Veranda och framsida i behov av målning. | |
| 96 | | | |
| 98 | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 98C | | | |
| 98D | K | -2012: Graffiti! – tvättas! Målas | K |
| 98G | (X) | 2014 apr: Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följdskador. | |
| 99A | | -2012: Vattbrädor trasiga och saknas på en del av hytten. | |
| 101 | | | |
| 104 | | 2013 sep: Vattbräda saknas. | |
| 105A | (X) | -2012: Räckan, bänkar o dörrpanel vitmålas. | |
| 105B | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 106A | | | |
| 106B | | | |
| 107 | | | |
| 109 | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2013 sep: Bänkar saknas. | |
| 110 | | -2012: Bänkar saknas. | |
| 111 | | | |
| 112 | | -2012: Dörr ses över. 2013 sep: I behov av algtvätt och målning på vindskiva, vattbrädor och veranda. 2014 apr: Vindskiva fram i behov av reparation. | |
| 112B | | -2012: Segmentklippt plåtvindskiva ej godkänt, skall vara trä. 2014 apr: Veranda skrapas och målas. | |
| 113 | | | |
| 114 | | 2013 sep: Bänkar saknas. | |
| 115A | | -2012: Bänkar och räcke vitmålas. Vattbräda trasig. | |
| 115B | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 apr: Veranda saknas. | |
| 116 | | | |
| 117 | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 118 | | | |
| 119 | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 120 | | | |
| 121 | | 2013 sep: Veranda och dörr behöver målas. 2014 apr: Vindskiva behöver målas. | |
| 122 | X | | |
| 123 | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 124 | | -2012: Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. | |
| 125 | | 2013 sep: Vattbräda trasig. | |
| 126 | | -2012: Vindskiva av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 127 | | 2014 apr: I behov av tvätt och målning på framsida. | |
| 128 | | 2014 apr: Veranda i behov av skrapning och målning. | |
| 130 | | | |
| 131 | | | |
| 132 | | -2012: Vattbräda av segmentsklippt plåt ej godkänt, skall vara trä. 2013 sep: Veranda räcke målas. | |
| 134 | | | |
| 135 | | 2014 apr: I behov av skrapning och målning på framsida. | |
| 136 | | -2012: Bänkar vitmålas, räcke kompletteras. Vattbräda saknas. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. | |
| 137 | | -2012: Vattbräda saknas. 2013 maj: Verandaräcke målas. | |
| 138 | | -2012: Allmän översyn rekommenderas. | |
| 139 | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 140 | | 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2014 apr: Takpapp trasigt, bör ses över snarast för att undvika följdskador. | |
| 141 | | -2012: Bänkar saknas. Vattbräda saknas. I behov av algtvätt och målning. | |
| 142 | | | |
| 143 | | | |
| 144 | | | |
| 145 | | -2012: En verandabänk saknas. Dörr målas. Allmän översyn. | |
| 146 | | | |
| 147 | | | |
| 148 | | | |
| 149 | | -2012: Bänk saknas. 2013 maj: Vattbräda saknas. 2014 apr: Dörr saknas (reparation pågår) | |

| | | | |
|-----|-----|--|---|
| 150 | | -2012: Vattbräda saknas, i behov av reparation. 2013 maj: Brädor i vägg behöver bytas. I behov av skrapning och målning. | |
| 301 | K | -2012: Veranda målas. Dörr murken i underkant, i behov av reparation. Vindskiva av plåt, ej godkänt, skall vara trä. Fönster i dörr sönderslaget. 2013 sep: Reparation pågår. 2014 apr: Inget synligt resultat av tidigare startad reparation. | K |
| 302 | | | |
| 303 | | -2012: Reparation av spjälor i verandaräcke. Vattbräda saknas. Räcke i behov av målning. | |
| 305 | | | |
| 307 | | -2012: Vita bänkar saknas. | |
| 308 | | 2013 sep: Trekantig bänk ej enligt ritning. 2014 apr: I behov av algtvätt. | |
| 309 | | | |
| 310 | | -2012: Vita bänkar saknas. 2013 maj: Räcke i behov av målning. 2013 sep: Vattbräda plast ej godkänt, skall vara av trä. 2014 apr: Åtgärder pågår. | |
| 311 | | -2012: Vindskiva i vitmålad plåt ej godkänt, skall vara av trä. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning på baksida. | |
| 312 | | 2013 maj: I behov av algtvätt på baksida. 2014 apr: I behov av algtvätt och målning. | |
| 313 | | | |
| 314 | | | |
| 315 | | -2012: Vindskiva saknas. Veranda vitmålas. | |
| 316 | (X) | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara av trä. | |
| 318 | (X) | 2014 apr: I behov av målning på vindskiva. Vattbräda saknas. | |
| 327 | | 2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Vindskiva trasig. | |
| 328 | | -2012: Höger (östra) bänk triangulär ej enligt typritning. Ändras. 2014 apr: Vattbräda saknas. | |
| 330 | | 2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: I behov av tvätt och målning. | |
| 331 | | 2014 apr: I behov av skrapning och målning. Bänk saknas. | |
| 332 | | -2012: Bänk målas. Vindskiva målas. | |
| 347 | (X) | 2014 apr: Veranda räcke och bänkar målas. Vattbräda saknas. | |
| 348 | | -2012: Veranda målas vit. | |
| 351 | | 2014 apr: Vattbräda trasig. | |
| 353 | | 2013 sep: Dörr målas. Vattbräda saknas. 2014 apr: Veranda räcke och bänkar målas. Vattbräda | |

| | | | |
|------|--|--|---|
| 354 | | -2012: Vattbräda i behov av reparation. 2014 apr: Staket trasigt. | |
| 355 | | | |
| 356 | | | |
| 361 | | | |
| 362 | | | |
| 363 | | | |
| 364 | | | |
| 366 | | | |
| 367 | | 2013 sep: Vattbräda saknas. | |
| 368 | | 2013 sep: Veranda målas. | |
| 370 | | | |
| 371 | | | |
| 372A | | | |
| 372B | | | |
| 373 | | | |
| 374 | | -2012: Svart plåttak ej godkänt. Vindskiva av svart plåt ej godkänd, tak skall vara pappbeklätt och vindskiva vitmålad trä med d:o vattbräda. Bänkar skall vara vita. Målas. 2013 sep: Veranda i behov av reparation. | |
| 375 | | 2013 sep: Tvättas. Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara av trä. | |
| 376 | | -2012: Glasruta saknas= getingborisk. Hytt målas. 2013 sep: Vindskiva i behov av i behov av reparation. 2014 apr: Hål i taket, bör ses över snarast för att undvika följdskador. | K |
| 377 | | | |
| 378 | | 2013 maj: Vindskivor i behov av målning. 2014 apr: I behov av målning. | |
| 379 | | -2012: Hytten i behov av målning. 2013 sep: Räcke och bänkar saknas. Åtgärder pågår. 2014 apr: Inget synligt resultat av tidigare startad reparation. | |
| 380 | | -2012: Dörr borta, bänk trasig. Allmän översyn. 2014 apr: Åtgärder pågår. | |
| 381 | | 2013 sep: Vattbräda saknas. 2014 apr: Bänk trasig. | |
| 382 | | | |
| 383 | | -2012: Rep av veranda och bänkar. 2013 sep: Vattbräda saknas. | |
| 384 | | -2012: Veranda målas. 2013 sep: Vattbräda bak loss. 2014 apr: Framsida i behov av målning. | |

| | | | |
|-----|-----|--|--|
| 385 | | -2012: Hytten i behov av målning. 2013 sep: Vattbräda saknas. | |
| 386 | | 2013 sep: Vattbräda saknas. Pappkant att klippas. | |
| 387 | | 2013 sep: Vattbräda saknas. | |
| 400 | | | |
| 401 | | | |
| 402 | | -2012: Reparera vattbräda. 2014 apr: Bänkar i behov av skrapning och målning. | |
| 404 | (X) | 2014 apr: Veranda skrapas och målas. | |
| 405 | | -2012: Segmentsklippt vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. | |
| 406 | | -2012: Bänkar målas. Vattbräda saknas. | |
| 407 | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 408 | | | |
| 409 | | | |
| 410 | | | |
| 411 | | 2013 maj: Vattbräda bak saknas. | |
| 413 | | -2012: Vattbräda saknas. Papp skäres. | |
| 415 | | -2012: Vattbräda saknas, bänkar tas in. | |
| 416 | | | |
| 417 | | 2014 apr: Vattbräda saknas. | |
| 418 | | -2012: Fönsterfoder i behov av reparation/kompletteras. Hytt riktas pga. sättningskador. Vattbräda saknas. | |
| 419 | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 421 | | 2014 apr: Vindskiva och vattbräda fram i behov av reparation. | |
| 422 | | | |
| 423 | | | |
| 424 | | | |
| 425 | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 426 | | -2012: Hytt målas. Vattbräda saknas. | |
| 427 | | | |
| 428 | | -2012: Bänkar vitmåla. 2013 maj: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 apr: I behov av algtvätt. | |
| 429 | X | 2014 apr: Vindskiva bak i behov av målning. | |
| 430 | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 432 | | | |

| | | | |
|-----|-----|---|--|
| 436 | | -2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. | |
| 437 | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 438 | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 439 | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. | |
| 441 | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänd, skall vara trä. Hytt i behov av algtvätt och målning. | |
| 442 | | -2012: Vindskiva av segmentsklippt plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. | |
| 444 | | -2012: Vindskiva av segmentsklippt plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. | |
| 445 | | -2012: Måla räcke. Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. Vattbräda saknas. 2014 apr: I behov av algtvätt på baksida. | |
| 446 | | | |
| 447 | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 448 | | 2014 apr: Bänkar saknas. | |
| 449 | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 451 | | -2012: Vindskiva av plåtklädd trä ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. | |
| 452 | | | |
| 453 | | -2012: Vattbräda av plåt skall vara trä. 2014 apr: I behov av algtvätt. | |
| 454 | (X) | -2012: Saknar vattbräda. | |
| 455 | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 456 | | -2012: Vattbräda saknas. | |
| 457 | | | |
| 458 | | 2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 459 | | -2012: Vindskiva i plåt ej godkänt, skall vara trä. 2014 apr: Veranda räcke och bänkar saknas. | |
| 460 | | -2012: Saknar vattbräda , sorgkant. | |
| 461 | | -2012: Vattbräda bak trasig. Vattbräda fram saknas. | |
| 463 | | | |
| 466 | | -2012: Vindskiva av plåt ej enligt gällande typritning, ej godkänt, skall vara trä. Saknar vattbräda. 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2013 sep: Bänk trasig. | |
| 467 | | -2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. | |
| 504 | | -2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. | |

| | | | |
|-----|-----|--|--|
| 505 | | -2012: Vattbräda och vindskiva behöver i behov av reparation. 2013 maj: Veranda i behov av målning. 2014 apr: Arbete pågår. | |
| 506 | (X) | -2012: Vattbräda av plast ej godkänt, skall vara trä. 2013 maj: Form på bänk ej enligt gällande typritning. | |
| 507 | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 508 | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. 2013 maj: Plastfönsterlucka ej godkänt, skall vara trä. 2014 apr: I behov av algtvätt på baksida. | |
| 509 | | -2012: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 510 | | 2013 maj: Saknar vattbräda. I behov av algtvätt och målning. | |
| 511 | | 2013 maj: Veranda och baksida i behov av algtvätt. 2013 sep: Vattbräda plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 512 | | | |
| 513 | | | |
| 515 | | 2013 maj: Vattbräda av plåt ej godkänt, skall vara trä. | |
| 516 | | 2013 maj: I behov av algtvätt och målning. 2013 sep: Nummer saknas. | |
| 517 | | 2014 apr: Veranda i behov av skrapning och målning. | |
| 519 | | | |
