

Föreningen Badhytternas Vänner
Ljungskogens Strandbad

Besiktning - badhytter söndagen den 15 maj 2022

Att ha en badhytt vid vår strand är ingen rättighet, det är en förmån och med den följer ansvar och skyldigheter.

Våra besiktningar är en hjälp för alla att ta sitt ansvar och hålla sin badhytt i erforderligt gott skick.

Vi redovisar resultatet av besiktningen till "Bolaget" (markägaren) samt för information till Vellinge kommun

Besiktningsprotokollet läggs ut på hemsidan: www.ljungskogen.info/Föreningar/Badhytternas_vänner/Besiktningar samt info publiceras på FB gruppen Badhytternas Vänner Ljungskogen

Läs om protokollet längre ner!

Besiktningen genomfördes av Agneta Neumann, Jenny Mejer, Märten Opitz och Cecilia Nilsson
Badhytt nr = Tillståndsbevisets nummer.

Allmän information om Badhytternas Vänner och vårt uppdrag

Badhytternas vänner är en ideell förening som har uppdraget av Ljungskogens Strandbads AB att se till att de regler som gäller för innehav av badhytt på området efterlevs. I tillståndsbeviset för badhyttsplats, på mark, som förvaltas av Bolaget, står vilka regler som gäller för att äga rätt att inneha en badhytt inom Ljungskogenområdet. Hytternas specifika utseende är reglerat i en gällande detaljplan för fastigheten och typritning finns på hemsidan: www.ljungskogen.info/Föreningar/Badhytternas_vänner/Regler_och_dokumentation. **Det enda godkända byggnadsmaterialet för själva hyttkonstruktionen är trä. Inga plåtbeslag är godkända, inklusive vindskivor och vattbräda (taklist).** Grundläggning sker på betongplintar och taket beläggs med svart takpapp. För att erhålla tillstånd att inneha badhytt inom Ljungskogenområdet, krävs att tillståndsinnehavaren äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. Endast ett tillstånd (dvs. en hytt) per bebyggd fastighet ges. Om tillståndsinnehavaren säljer sin fastighet och flyttar utanför Ljungskogen, så anses tillståndsbeviset för badhytten förverkat. I praktiken innebär det att säljaren av fastigheten även måste sälja badhytten till köparen av sin fastighet eller till någon annan som äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. (såvida inte säljaren flyttar inom området, då kan säljaren ta med sig hytten men måste få ett nytt tillstånd kopplat till sin nya fastighet.) Köparen av en hytt måste, även om den ingår i ett fastighetsköp, begära att få ett nytt tillstånd. För att få ett tillstånd krävs att hytt är enligt typritning och i erforderligt gott skick.

Föreningen Badhytternas Vänner har en Facebook grupp, Badhytternas vänner Ljunghuset, som är en plats för diskussion och förslag på hur vi bäst sköter och förvaltar våra badhytter och för att dela kontakter och erfarenheter av hantverkare för nybyggnad och underhåll.

Vi uppmanar alla med intresse i detta kulturarv att ansluta sig och aktivt dela åsikter och idéer.

I besiktningensprotokollet redovisas:

1. Kontrollhytt är hytt som riskerar att fräntas ägaren pga bristande underhåll

Anmärkningar på dessa hytter skall åtgärdas omedelbart. Separata brev skickas till kontrollhytternas ägare.

2. Övriga hytter:

Anmärkningarna i protokollet bör föranleda åtgärder under våren 2022

Vidare:

- § Se till att badhytterna ej står olåsta och att söndriga fönster lagas snarast!
- § Saknas takpapp eller är den skadad/saknas delvis bör detta åtgärdas snarast för att förhindra följdsador.
- § Om siffror saknas eller ej följer gällande standard, kontakta Börje Andersson 040-451643 alt andersson.borje@gmail.com
- § Vindskivor och vattbräda (taklist) skall vara av trä och ej av plåt, plast eller gummi.



Så här får det inte vara



Som förklaring till besiktningens-anmärkningsanmärkningar:

Detta är Vindskiva

Detta är Vattbräda

Vid frågor kontakta: bhv.badhytterna@gmail.com

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning | Meddelande till Badhyttsägare |
|------------|--------|--------|---------------------|--|--|
| 1A | Östra | Främre | | Vindskiva av plåt ej godkänd | |
| 1B | Östra | Främre | | Golv svart ej enl standard | |
| 2 | Östra | Främre | | Hytt står oläst. Dörr trasig | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan |
| 3A | Östra | Främre | | Ny hytt | |
| 3B | Östra | Främre | K | Vattbrädor saknas. Hytt i behov av målning. KONTROLLHYTT maj 2022 | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan |
| 4 | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard | |
| 5 | Östra | Främre | K | I behov av målning. Siffror ej enl standard. KONTROLLHYTT maj 2022 | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan |
| 6 | Östra | Främre | | Vindskiva av plåt ej godkänd. I behov av tvätt. Siffror ej enl standard | |
| 7A | Östra | Främre | | I behov av målning | |
| 8A | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard | |
| 9A | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard. | |
| 9B | Östra | Främre | | Vindskiva och vattbräda saknas. Siffror ej enl standard | |
| 10 | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard. Räck och bänkar målas | |
| 11 | Östra | Främre | | Vattbräda trasig. Veranda trasig | |
| 12 | Östra | Främre | | Räcke målas. Siffror ej enl standard | |
| 13A | Östra | Främre | | Vattbräda saknas | |
| 13B | Östra | Främre | | Vattbräda saknas. | |
| 14A | Östra | Främre | | Räcke saknas. Framsida i behov av renovering | |
| 15A | Östra | Bakre | | | |
| 15B | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard. Bänkar målas | |
| 16 | Östra | Främre | | Vattbräda saknas och knutbrädor. Siffror ej enl standard | |
| 17 | Östra | Främre | | | |
| 18A | Östra | Främre | | Vattbräda saknas, i behov av tvätt, vindskiva trasig | |
| 18B | Östra | Främre | KKKKKK | I behov av målning. Hytt används ej. KONTROLLMÄRKT! | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan |
| 19A | Östra | Främre | | I behov av målning. Renovering på gång okt 21 | |
| 19B | Östra | Främre | | Siffror övermålade | |
| 20 | Östra | Främre | | Vattbräda saknas. Siffror ej enl standard | |
| 20B | Östra | Bakre | | Vattbräda i plåt. Hytt 20B?! behov av tvätt. | |
| 21A | Östra | Främre | | | |
| 21B | Östra | Främre | | | |
| 22A | Östra | Främre | | Vattbräda saknas. | |
| 22B | Östra | Främre | | | |
| 22C | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard | |
| 23A | Östra | Främre | KK | Veranda och bänk saknas, vattbräda trasig. Siffror ej enl standard. KONTROLLHYTT okt 21 | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan |
| 23B | Östra | Främre | | Siffror övermålade | |
| 24A | Östra | Främre | | | |
| 24B | Östra | Främre | | | |
| 25A | Östra | Främre | | | |
| 25B | Östra | Främre | | Siffror saknas, vattbräda saknas. Hytt står öppen! Kvarstår sedan förra besiktning ok 2021 | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan |
| 26A | Östra | Främre | | Räcke och bänkar saknas. Siffror ej enl standard | |
| 26B | Östra | Främre | | I behov av målning | |
| 28A | Östra | Främre | | | |
| 28B | Östra | Främre | | | |
| 29 | Östra | Främre | | | |
| 39 | Östra | Främre | | Vattbräda saknas. | |
| 30A | Östra | Främre | | Ventilationsgaller istället för fönster ej godkänt. Hytt i plast | |
| 30B | Östra | Främre | | | |
| 31A | Östra | Främre | | | |
| 31B | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard | |
| 32A | Östra | Främre | | | |
| 32B | Östra | Främre | | | |
| 33A | Östra | Främre | | Bänkar målas | |
| 33B | Östra | Främre | | | |
| 34A | Östra | Främre | | Vindskiva i plåt ej godkänd. | |
| 34B | Östra | Främre | | Hytt för hög, ej enl ritning och ej godkänd. Bör målas! | |
| 35A | Östra | Främre | | Plåtdetaljer ej godkända | |
| 35B | Östra | Främre | | | |
| 36A | Östra | Främre | | Reparation pågår okt 21 | |
| 36B | Östra | Främre | | | |
| 37B | Östra | Främre | KK | I behov av översyn tak är beväxt samt vindskiva saknas. I behov av målning. KONTROLLHYTT okt 21 | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning | Meddelande till Badhyttsägare |
|------------|--------|--------|---------------------|--|--|
| 38A | Östra | Främre | | | |
| 40 | Östra | Främre | KK | Vattbräda saknas. I behov av tvätt. Hytt står olåst - ÅTGÄRDAS OMGÄENDE! KONTROLLHYTT maj 2022 | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan |
| 41A | Östra | Främre | | Vattbräda saknas | |
| 41B | Östra | Främre | | Räcke målas. Grävas fram | |
| 42B | Östra | Främre | | Renovering pågår maj 2022 | |
| 45A | Östra | Främre | | Bänkar och räcke målas. Siffror ej enl standard | |
| 47B | Mellan | Främre | | Vattbräda saknas | |
| 48B | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, dörr trasig | |
| 49 | Mellan | Bakre | | | |
| 50A | Västra | | | Bänkar målas | |
| 50B | Mellan | Bakre | | Hela hytten i behov av målning | |
| 51A | Mellan | Främre | | Bänkar i behov av målning, vattbräda saknas. I behov av målning | |
| 51B | Mellan | Främre | | Vattbräda saknas. Bänkar målas. Baksida i behov av tvätt | |
| 52A | Mellan | Främre | | I behov av tvätt. Räcke bytas och bänkar målas | |
| 54B | Mellan | Främre | | Vattbräda trasig, räcke trasigt, behöver målas | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan |
| 55A | Östra | Främre | KKK | I behov av målning och reparation vattbräda | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan |
| 55B | Mellan | Främre | | Hytt i behov av målning. Räcke och bänkar målas. | |
| 56A | Mellan | Främre | | Bänkar målas | |
| 56B | Mellan | Främre | | | |
| 58A | Mellan | Främre | | Vattbräda saknas. Hytt i behov av målning | |
| 58B | Mellan | Främre | | | |
| 59A | Mellan | Främre | | Dörr saknas | |
| 59B | Mellan | Främre | | | |
| 57 | Mellan | Främre | | Trasiga bänkar | |
| 60 | Mellan | Främre | | Vattbräda målas och bänkar målas. Siffror ej enl standard. | |
| 61A | Mellan | Främre | | Hytt i behov av målning, räcke målas. Siffror ej enl standard | |
| 62B | Mellan | Främre | | Hytt tvättas, bänkar målas | |
| 63 | Västra | | | Saknar siffror | |
| 63A | Mellan | Främre | | Hytt i behov av målning. Vattbräda saknas | |
| 63B | Mellan | Främre | | | |
| 64A | Mellan | Främre | | | |
| 64B | Mellan | Främre | KK | I behov av målning. KONTROLLHYTT okt 21 | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan |
| 65A | Mellan | Främre | | | |
| 65B | Mellan | Främre | | | |
| 66A | Mellan | Främre | | Vattbräda av plast | |
| 66B | Mellan | Främre | | Siffror ej enl standard och övermålade. Bänkar målas | |
| 67A | Mellan | Främre | | Siffror ej enl standard | |
| 67B | Mellan | Främre | | Siffror saknas | |
| 68A | Mellan | Främre | | | |
| 68B | Mellan | Främre | | Veranda saknas. | |
| 69A | Mellan | Främre | | Siffror ej enl standard. | |
| 69B | Mellan | Främre | | Verandaräcke trasigt. I behov av allmän översyn. 6:a nerramlad och inkastad | |
| 70 | Mellan | Främre | | Vattbräda saknas | |
| 71A | Mellan | Främre | | Vattbräda saknas. Veranda målas | |
| 72 | Mellan | Främre | | Veranda målas, siffror ej enl standard | |
| 73 | Mellan | Främre | | Vattbräda trasig. I behov av tvätt och målning. | |
| 75A | Mellan | Främre | | Siffror ej enl standard | |
| 76A | Mellan | Främre | | Vindskiva i plåt, tvättas, räcke och framsida målas | |
| 76B | Mellan | Främre | | Vindskiva i plåt, siffror saknas. | |
| 77A | Mellan | Främre | | Bänkar och räcke målas | |
| 77B | Mellan | Bakre | | | |
| 78A | Mellan | Främre | | I behov av målning | |
| 78B | Västra | | | | |
| 79A | Mellan | Bakre | | | |
| 79B | Mellan | Bakre | | Vindskiva ej godkänd | |
| 79C | Mellan | Bakre | | Bänkar saknas. | |
| 80A | Mellan | Bakre | | | |
| 81B | Mellan | Bakre | | Vattbräda i plast ej godkänd, i behov av målning | |
| 82A | Västra | Främre | | | |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning | Meddelande till Badhyttägare |
|------------|--------|------------|---------------------|---|--|
| 82B | Västra | Främre | | Veranda & bänkar målas | |
| 85A | Västra | Främre | | Bänk ej enl standard | |
| 85B | Västra | Främre | | Räcke målas, Bänkar saknas | |
| 86A | Västra | Främre | | Veranda & räcke målas | |
| 88B | Västra | Främre | | | |
| 88 | Östra | Främre | | I behov av målning och nästa gång kontrollhytt | |
| 90 | Västra | Främre | | I behov av tvätt. Oklart hyttnr 90 eller 90A | |
| 91A | Västra | Främre | | Ny hytt våren 22. Räcke och bänkar målas | |
| 92 A | Västra | | | | |
| 93A | Västra | Främre | | | |
| 94 | Västra | Främre | | | |
| 96 | Västra | Främre | | Siffror övermålade | |
| 98 | Västra | Bakre | | | |
| 98C | Västra | | | Räcke repareras & målas, vattbräda trasig | |
| 98D | Västra | | KK | Hytt i behov av målning och allmän översyn. KONTROLLHYTT okt 21 | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail com med åtgärdsplan |
| 98G | Västra | Bakflyttad | | Byggmaterial under hytt bör forslas bort. Veranda målas | |
| 99A | Västra | | | Veranda målas | |
| 101 | Västra | | | | |
| 104 | Västra | Bakflyttad | | Vattbräda saknas. | |
| 105A | Västra | | | Vattbräda saknas. I behov av målning | |
| 105B | Västra | | | Ny hytt. Bör flyttas bakåt | |
| 106A | Västra | | | I behova av målning | |
| 106B | Västra | | | | |
| 107 | Västra | Främre | | Veranda övervuxen med kaprifol | |
| 109 | Västra | Bakflyttad | | Veranda målas | |
| 110 | Västra | Bakflyttad | | Veranda målas | |
| 111 | Västra | Bakflyttad | | Baksida tvättas och framsida i behov av målning | |
| 112 | Västra | | | Vinskiva och vattbräda saknas. Siffror saknas | |
| 112B | Västra | Bakflyttad | | Vinskiva ej godkänd, i behov av målning | |
| 113 | Västra | | | Vinskiva och vattbräda i behov av reparation. Framsida i behov av målning | |
| 114 | Västra | | | Siffror ej enl standard, bytas | |
| 115A | Västra | Bakflyttad | | | |
| 115B | Västra | Bakflyttad | | Veranda saknas. Svart golv ej enl standard | |
| 116 | Västra | Bakflyttad | | | |
| 117 | Västra | | | Hytt i behov av målning, vattbräda saknas. Räcke och bänkar målas | |
| 118 | Västra | Bakflyttad | | | |
| 119 | Västra | Bakflyttad | | Veranda målas | |
| 120 | Västra | | | | |
| 121 | Östra | Bakre | | Bänkar saknas, i behov av målning | |
| 122 | Västra | | | I behov av tvätt, kommer ej in i hytt pga sand | |
| 123 | Västra | Bakflyttad | | Veranda målas | |
| 124 | Västra | | | Hytt i behov av målning. Vattbräda saknas. Sand behöver sopas bort. Bör flyttas bakåt | |
| 125 | Västra | | | Siffror saknas, veranda trasig, bänkar saknas, i behov av målning | |
| 126 | Västra | Bakflyttad | | Veranda målas | |
| 127 | Västra | | | | |
| 128 | Västra | | | Vattbräda trasig, igenvuxen | |
| 130 | Västra | | | Framsida och räcke målas. Bänk trasig. Behöver grävas fram | |
| 131 | Västra | | | | |
| 132 | Västra | | | | |
| 134 | Västra | | | | |
| 135 | Västra | | | Siffror ej enl standard | |
| 136 | Västra | | | Siffror ej enl standard. Tvättas baksida | |
| 137 | Västra | | | Vattbräda saknas. Siffror saknas. Veranda målas | |
| 138 | Västra | | | Veranda målas, siffror ej enl standard | |
| 139 | Västra | | | Veranda målas, vattbräda saknas, siffror saknas | |
| 140 | Västra | | | Vattbräda saknas | |
| 141 | Västra | | | Räcke målas, vattbräda saknas, siffror saknas, bänkar saknas | |
| 142 | Västra | | | Siffror ej enl standard, bänkar målas | |
| 143 | Västra | | | Siffror ej enl standard, bänkar målas | |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning | Meddelande till Badhyttsägare |
|------------|--------|--------|---------------------|---|--|
| 144 | Västra | | | Bänkar och räcke målas, siffror ej enl standard, tvättas | |
| 145 | Västra | | | Siffror ej enl standard, räcke målas, tvättas | |
| 146 | Västra | | | Bänkar behöver repareras. Siffror ej enl standard. Bör flyttas bakåt | |
| 147 | Västra | Bakre | | Siffror ej enl standard | |
| 148 | Västra | Bakre | | Siffror ej enl standard | |
| 149 | Västra | Bakre | | Vattbräda saknas och vindskiva behöver repareras. Bänk saknas. Dörr trasig, igenspikad | |
| 150 | Västra | | | | |
| 301 | Östra | Bakre | | Baksida i behov av tvätt. Vindskiva i plåt. Räcke och bänkar i behov av målning | |
| 302 | Östra | Bakre | | | |
| 303 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas | |
| 305 | Östra | Bakre | | | |
| 307 | Östra | Bakre | | Siffror övermålade | |
| 308 | Östra | Bakre | | Vattbräda trasig | |
| 309 | Östra | Bakre | | Siffror ej enl standard | |
| 310 | Östra | Bakre | K | Reparation pågår sedan sommaren 2020. KONTROLLHYTT maj 2022 | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail com med åtgärdsplan |
| 311 | Östra | Bakre | | Siffror ej enl standard, vattbräda saknas | |
| 312 | Östra | Bakre | | Siffror ej enligt standard | |
| 313 | Östra | Bakre | | | |
| 314 | Östra | Bakre | | | |
| 315 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas, räcke och bänkar i behov målas | |
| 316 | Östra | Bakre | | | |
| 318 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas. Vindskiva, räcke och bänkar målas | |
| 327 | Östra | Främre | | Vindskivor och vattbräda saknas | |
| 328 | Östra | Främre | | I behov av reparation vindskivor | |
| 330 | Östra | Främre | | | |
| 331 | Östra | Främre | | | |
| 332 | Östra | Främre | | Räcke målas. I behov av tvätt | |
| 347 | Östra | Bakre | | Vattbräda av plåt. | |
| 348 | Östra | Bakre | | I behov av målning. Siffror ej enl standard | |
| 351 | Östra | Bakre | | | |
| 353 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas. Siffror ej enl standard | |
| 354 | Östra | Bakre | | Vattbräda trasig baksida | |
| 355 | Östra | Bakre | | Räcke och bänkar målas | |
| 356 | Östra | Bakre | | Bänkar i behov av målning | |
| 361 | Östra | Bakre | | | |
| 362 | Östra | Bakre | | | |
| 363 | Östra | Bakre | | Siffror ej enl standard. I behov av tvätt | |
| 364 | Östra | Bakre | | | |
| 366 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas. Räcke och bänkar målas | |
| 367 | Östra | Bakre | | I behov av tvätt. Vattbräda saknas | |
| 368 | Östra | Bakre | | Siffror ej enl standard. I behov av tvätt | |
| 369 | Östra | Bakre | | | |
| 370 | Östra | Bakre | | Siffror ej enl standard. Hytt i behov av tvätt | |
| 371 | Östra | Bakre | | | |
| 372 A | Östra | Bakre | | Räcke och bänkar målas | |
| 372 B | Östra | Bakre | | Siffror ej enl standard | |
| 373 | Östra | Bakre | | | |
| 374 | Östra | Bakre | | Vattbräda i plåt. Siffror ej enl standard | |
| 375 | Östra | Bakre | | | |
| 376 | Östra | Bakre | | Ej godkänd pga för hög höjd, siffror saknas. Höjd justeras | |
| 377 | Östra | Bakre | | Siffror ej enl standard | |
| 378 | Östra | Bakre | | Hytt i behov av målning | |
| 379 | Östra | Bakre | | NY hytt påbörjad efter brand 2019, skulle vara färdigställd juni 2020 men ej klar maj 2022. | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail com med åtgärdsplan |
| 380 | Östra | Bakre | | Vindskiva trasig | |
| 381 | Östra | Bakre | | Siffror övermålade. | |
| 382 | Östra | Bakre | | Golvet i behov av reparation - hål i golvet. I behov av målning | |
| 383 | Östra | Bakre | | Räcke och bänkar målas. | |
| 384 | Östra | Bakre | | Räcke och bänkar saknas | |
| 385 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas. Siffror övermålade | |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning | Meddelande till Badhyttägare |
|------------|--------|--------|---------------------|---|--|
| 386 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas, takpappskant bör klippas bort. | |
| 387 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas | |
| 401 | Mellan | Bakre | | Hyt i behov av tvätt, räcke i behov av målning | |
| 402 | Mellan | Bakre | | Vattbräda i behov av reparation, hela hytten i behov av målning | |
| 404 | Mellan | Bakre | | Siffror övermålade | |
| 405 | Mellan | Bakre | | | |
| 406 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas | |
| 407 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas. | |
| 408 | Mellan | Bakre | | Räcke målas | |
| 409 | Mellan | Bakre | | | |
| 410 | Mellan | Bakre | | I behov av tvätt | |
| 411 | Mellan | Bakre | | I behov av målning samt av allmän översyn. | |
| 412 | Mellan | Bakre | | | |
| 413 | Mellan | Bakre | | Takpappa bör skäras av, vattbräda saknas. | |
| 415 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, bänkar saknas | |
| 416 | Mellan | Bakre | | Vattbrädor i behov av reparation samt i behov av målning. Bänkar saknas. | |
| 417 | Mellan | Bakre | | Bänkar saknas | |
| 418 | Mellan | Bakre | | | |
| 419 | Mellan | Bakre | | Vattbräda trasig | |
| 421 | Mellan | Bakre | | Renovering påbörjad oktober 21 | |
| 422 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas | |
| 423 | Mellan | Bakre | | | |
| 424 | Mellan | Bakre | | Vattbräda trasig | |
| 425 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas | |
| 426 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas | |
| 427 | Mellan | Bakre | | Vattbräda trasig, hytt i behov av målning | |
| 428 | Mellan | Bakre | | | |
| 429 | Mellan | Bakre | | | |
| 430 | Mellan | Bakre | | Siffror ej enl standard, i behov av tvätt. Ej överlätningsbar | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail com med åtgärdsplan |
| 432 | Mellan | Bakre | | | |
| 436 | Mellan | Bakre | | Vattbräda i plast | |
| 437 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, i behov av målning | |
| 438 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, bänkar ej enl standard | |
| 439 | Mellan | Bakre | | | |
| 441 | Mellan | Bakre | | | |
| 442 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas | |
| 444 | Mellan | Bakre | | | |
| 445 | Mellan | Bakre | | Vindskiva av plåt. I behov av tvätt | |
| 446 | Mellan | Bakre | | | |
| 447 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, siffror ej enl standard | |
| 448 | Mellan | Bakre | | Dörr skadad. | |
| 449 | Mellan | Bakre | | | |
| 451 | Mellan | Bakre | | Vindskiva av plåt, siffror ej enl standard. I behov av tvätt. | |
| 452 | Mellan | Bakre | | | |
| 453 | Mellan | Bakre | | | |
| 454 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, tvättas | |
| 455 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, siffror ej enl standard. | |
| 456 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas. I stort behov av målning | |
| 457 | Mellan | Bakre | | | |
| 458 | Mellan | Bakre | | Svart golv ej enl standard | |
| 459 | Mellan | Bakre | | Vindskiva i plåt | |
| 460 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, fönsterlucka i behov av målning, baksida i behov av tvätt | |
| 461 | Mellan | Bakre | | Siffror ej godkänd standard. | |
| 462 | Mellan | Bakre | | | |
| 463 | Mellan | Bakre | | Vattbräda trasig | |
| 466 | Mellan | Bakre | | Vindskiva av plåt | |
| 467 | Mellan | Bakre | KKK | Vattbräda i plast. Bänk och räcke i behov av målning. Dörr trasig, bör åtgärdas omgående! | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail com med åtgärdsplan |
| 504 | Västra | Främre | | Vattbräda i plast | |
| 505 | Västra | Främre | | | |
| 506 | Västra | | | Hytt i behov av tvätt och målning framsida och räcke | |
| 507 | Västra | Främre | KK | Räcke och dörr i behov av målning. Hål baksida. KONTROLLHYTT okt 21 | Kontakta Bhv.badhytterna@gmail com med åtgärdsplan |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning | Meddelande till Badhyttsägare |
|------------|--------|--------|---------------------|---|-------------------------------|
| 508 | Västra | Främre | | Räcke i behov av målning | |
| 510 | Västra | Främre | | Vattbräda saknas. Vindskiva målas. Siffran 5:a trasig | |
| 511 | Västra | Främre | | Tvättas baksida & bänkar | |
| 512 | Västra | Främre | | | |
| 513 | Västra | Främre | | Veranda, bänkar & dörr i behov av målning | |
| 515 | Västra | Främre | | | |
| 516 | Västra | Främre | | | |
| 517 | Västra | Främre | | Räcke målas | |
| 519 | Västra | Främre | | Vattbräda saknas. Fönster målas, tvättas baksida | |