

Föreningen Badhytternas Vänner  
Ljungskogens Strandbad

Besiktning - badhytter söndagen den 15 maj 2022

Att ha en badhytt vid vår strand är ingen rättighet, det är en förmån och med den följer ansvar och skyldigheter.

Våra besiktningar är en hjälp för alla att ta sitt ansvar och hålla sin badhytt i erforderligt gott skick.

Vi redovisar resultatet av besiktningen till "Bolaget" (markägaren) samt för information till Vellinge kommun

Besiktningsprotokollet läggs ut på hemsidan: [www.ljungskogen.info/Föreningar/Badhytternas\\_vänner/Besiktningar](http://www.ljungskogen.info/Föreningar/Badhytternas_vänner/Besiktningar) samt info publiceras på FB gruppen Badhytternas Vänner Ljungskogen

Läs om protokollet längre ner!

Besiktningen genomfördes av Agneta Neumann, Jenny Mejer, Märten Opitz och Cecilia Nilsson  
Badhytt nr = Tillståndsbevisets nummer.

**Allmän information om Badhytternas Vänner och vårt uppdrag**

Badhytternas vänner är en ideell förening som har uppdraget av Ljungskogens Strandbads AB att se till att de regler som gäller för innehav av badhytt på området efterlevs. I tillståndsbeviset för badhyttsplats, på mark, som förvaltas av Bolaget, står vilka regler som gäller för att äga rätt att inneha en badhytt inom Ljungskogenområdet. Hytternas specifika utseende är reglerat i en gällande detaljplan för fastigheten och typritning finns på hemsidan: [www.ljungskogen.info/Föreningar/Badhytternas\\_vänner/Regler\\_och\\_dokumentation](http://www.ljungskogen.info/Föreningar/Badhytternas_vänner/Regler_och_dokumentation). **Det enda godkända byggnadsmaterialet för själva hyttkonstruktionen är trä. Inga plåtbeslag är godkända, inklusive vindskivor och vattbräda (taklist).** Grundläggning sker på betongplintar och taket beläggs med svart takpapp. För att erhålla tillstånd att inneha badhytt inom Ljungskogenområdet, krävs att tillståndsinnehavaren äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. Endast ett tillstånd (dvs. en hytt) per bebyggd fastighet ges. Om tillståndsinnehavaren säljer sin fastighet och flyttar utanför Ljungskogen, så anses tillståndsbeviset för badhytten förverkat. I praktiken innebär det att säljaren av fastigheten även måste sälja badhytten till köparen av sin fastighet eller till någon annan som äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. (såvida inte säljaren flyttar inom området, då kan säljaren ta med sig hytten men måste få ett nytt tillstånd kopplat till sin nya fastighet.) Köparen av en hytt måste, även om den ingår i ett fastighetsköp, begära att få ett nytt tillstånd. För att få ett tillstånd krävs att hytt är enligt typritning och i erforderligt gott skick.

Föreningen Badhytternas Vänner har en Facebook grupp, Badhytternas vänner Ljunghuset, som är en plats för diskussion och förslag på hur vi bäst sköter och förvaltar våra badhytter och för att dela kontakter och erfarenheter av hantverkare för nybyggnad och underhåll.

Vi uppmanar alla med intresse i detta kulturarv att ansluta sig och aktivt dela åsikter och idéer.

**I besiktningensprotokollet redovisas:**

**1. Kontrollhytt är hytt som riskerar att fräntas ägaren pga bristande underhåll**

Anmärkningar på dessa hytter skall åtgärdas omedelbart. Separata brev skickas till kontrollhytternas ägare.

**2. Övriga hytter:**

Anmärkningarna i protokollet bör föranleda åtgärder under våren 2022

**Vidare:**

- § Se till att badhytterna ej står olåsta och att söndriga fönster lagas snarast!
- § Saknas takpapp eller är den skadad/saknas delvis bör detta åtgärdas snarast för att förhindra följdsador.
- § Om siffror saknas eller ej följer gällande standard, kontakta Börje Andersson 040-451643 alt [andersson.borje@gmail.com](mailto:andersson.borje@gmail.com)
- § Vindskivor och vattbräda (taklist) skall vara av trä och ej av plåt, plast eller gummi.



Så här får det inte vara



Som förklaring till besiktningens-anmärkningsanmärkningar:

Detta är Vindskiva

Detta är Vattbräda

Vid frågor kontakta: [bhv.badhytterna@gmail.com](mailto:bhv.badhytterna@gmail.com)

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning	Meddelande till Badhyttsägare
1A	Östra	Främre		Vindskiva av plåt ej godkänd	
1B	Östra	Främre		Golv svart ej enl standard	
2	Östra	Främre		Hytt står oläst. Dörr trasig	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan
3A	Östra	Främre		Ny hytt	
3B	Östra	Främre	K	Vattbrädor saknas. Hytt i behov av målning. <b>KONTROLLHYTT maj 2022</b>	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan
4	Östra	Främre		Siffror ej enl standard	
5	Östra	Främre	K	I behov av målning. Siffror ej enl standard. <b>KONTROLLHYTT maj 2022</b>	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan
6	Östra	Främre		Vindskiva av plåt ej godkänd. I behov av tvätt. Siffror ej enl standard	
7A	Östra	Främre		I behov av målning	
8A	Östra	Främre		Siffror ej enl standard	
9A	Östra	Främre		Siffror ej enl standard.	
9B	Östra	Främre		Vindskiva och vattbräda saknas. Siffror ej enl standard	
10	Östra	Främre		Siffror ej enl standard. Räck och bänkar målas	
11	Östra	Främre		Vattbräda trasig. Veranda trasig	
12	Östra	Främre		Räcke målas. Siffror ej enl standard	
13A	Östra	Främre		Vattbräda saknas	
13B	Östra	Främre		Vattbräda saknas.	
14B	Östra	Främre		Räcke saknas. Framsida i behov av renovering	
15A	Östra	Bakre			
15B	Östra	Främre		Siffror ej enl standard. Bänkar målas	
16	Östra	Främre		Vattbräda saknas och knutbrädor. Siffror ej enl standard	
17	Östra	Främre			
18A	Östra	Främre		Vattbräda saknas, i behov av tvätt, vindskiva trasig	
18B	Östra	Främre	KKKKKK	I behov av målning. Hytt används ej. <b>KONTROLLMÄRKT!</b>	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan
19A	Östra	Främre		I behov av målning. Renovering på gång okt 21	
19B	Östra	Främre		Siffror övermålade	
20	Östra	Främre		Vattbräda saknas. Siffror ej enl standard	
20B	Östra	Bakre		Vattbräda i plåt. Hytt 20B?! behov av tvätt.	
21A	Östra	Främre			
21B	Östra	Främre			
22A	Östra	Främre		Vattbräda saknas.	
22B	Östra	Främre			
22C	Östra	Främre		Siffror ej enl standard	
23A	Östra	Främre	KK	Veranda och bänk saknas, vattbräda trasig. Siffror ej enl standard. <b>KONTROLLHYTT okt 21</b>	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan
23B	Östra	Främre		Siffror övermålade	
24A	Östra	Främre			
24B	Östra	Främre			
25A	Östra	Främre			
25B	Östra	Främre		Siffror saknas, vattbräda saknas. <b>Hytt står öppen! Kvarstår sedan förra besiktning ok 2021</b>	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan
26A	Östra	Främre		Räcke och bänkar saknas. Siffror ej enl standard	
26B	Östra	Främre		I behov av målning	
28A	Östra	Främre			
28B	Östra	Främre			
29	Östra	Främre			
39	Östra	Främre		Vattbräda saknas.	
30A	Östra	Främre		Ventilationsgaller istället för fönster ej godkänt. Hytt i plast	
30B	Östra	Främre			
31A	Östra	Främre			
31B	Östra	Främre		Siffror ej enl standard	
32A	Östra	Främre			
32B	Östra	Främre			
33A	Östra	Främre		Bänkar målas	
33B	Östra	Främre			
34A	Östra	Främre		Vindskiva i plåt ej godkänd.	
34B	Östra	Främre		Hytt för hög, ej enl ritning och ej godkänd. Bör målas!	
35A	Östra	Främre		Plåtdetaljer ej godkända	
35B	Östra	Främre			
36A	Östra	Främre		Reparation pågår okt 21	
36B	Östra	Främre			
37B	Östra	Främre	KK	I behov av översyn tak är beväxt samt vindskiva saknas. I behov av målning. <b>KONTROLLHYTT okt 21</b>	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning	Meddelande till Badhyttsägare
38A	Östra	Främre			
40	Östra	Främre	KK	Vattbräda saknas. I behov av tvätt. Hytt står oläst - <b>ÅTGÄRDAS OMGÅENDE! KONTROLLHYTT maj 2022</b>	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail com med åtgärdsplan
41A	Östra	Främre		Vattbräda saknas	
41B	Östra	Främre		Räcke målas. Grävas fram	
42B	Östra	Främre		Renonvering pågår maj 2022	
45A	Östra	Främre		Bänkar och räcke målas. Siffror ej enl standard	
47B	Mellan	Främre		Vattbräda saknas	
48B	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, dörr trasig	
49	Mellan	Bakre			
50A	Västra			Bänkar målas	
50B	Mellan	Bakre		Hela hytten i behov av målning	
51A	Mellan	Främre		Bänkar i behov av målning, vattbräda saknas. I behov av målning	
51B	Mellan	Främre		Vattbräda saknas. Bänkar målas. Baksida i behov av tvätt	
52A	Mellan	Främre		I behov av tvätt. Räcke bytas och bänkar målas	
54B	Mellan	Främre		Vattbräda trasig, räcke trasigt, behöver målas	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail com med åtgärdsplan
55A	Östra	Främre	KKK	I behov av målning och reparation vattbräda	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail com med åtgärdsplan
55B	Mellan	Främre		Hytt i behov av målning. Räcke och bänkar målas.	
56A	Mellan	Främre		Bänkar målas	
56B	Mellan	Främre			
58A	Mellan	Främre		Vattbräda saknas. Hytt i behov av målning	
58B	Mellan	Främre			
59A	Mellan	Främre		Dörr saknas	
59B	Mellan	Främre			
57	Mellan	Främre		Trasiga bänkar	
60	Mellan	Främre		Vattbräda målas och bänkar målas. Siffror ej enl standard.	
61A	Mellan	Främre		Hytt i behov av målning, räcke målas. Siffror ej enl standard	
62B	Mellan	Främre		Hytt tvättas, bänkar målas	
63	Västra			Saknar siffror	
63A	Mellan	Främre		Hytt i behov av målning. Vattbräda saknas	
63B	Mellan	Främre			
64A	Mellan	Främre			
64B	Mellan	Främre	KK	I behov av målning. <b>KONTROLLHYTT okt 21</b>	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail com med åtgärdsplan
65A	Mellan	Främre			
65B	Mellan	Främre			
66A	Mellan	Främre		Vattbräda av plast	
66B	Mellan	Främre		Siffror ej enl standard och övermålad. Bänkar målas	
67A	Mellan	Främre		Siffror ej enl standard	
67B	Mellan	Främre		Siffror saknas	
68A	Mellan	Främre			
68B	Mellan	Främre		Veranda saknas.	
69A	Mellan	Främre		Siffror ej enl standard.	
69B	Mellan	Främre		Verandaräcke trasigt. I behov av allmän översyn. 6:a nerramlad och inkastad	
70	Mellan	Främre		Vattbräda saknas	
71A	Mellan	Främre		Vattbräda saknas. Veranda målas	
72	Mellan	Främre		Veranda målas, siffror ej enl standard	
73	Mellan	Främre		Vattbräda trasig. I behov av tvätt och målning.	
75A	Mellan	Främre		Siffror ej enl standard	
76A	Mellan	Främre		Vindskiva i plåt, tvättas, räcke och framsida målas	
76B	Mellan	Främre		Vindskiva i plåt, siffror saknas.	
77A	Mellan	Främre		Bänkar och räcke målas	
77B	Mellan	Bakre			
78A	Mellan	Främre		I behov av målning	
78B	Västra				
79A	Mellan	Bakre			
79B	Mellan	Bakre		Vindskiva ej godkänd	
79C	Mellan	Bakre		Bänkar saknas.	
80A	Mellan	Bakre			
81B	Mellan	Bakre		Vattbräda i plast ej godkänd, i behov av målning	
82A	Västra	Främre			

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning	Meddelande till Badhyttsägare
82B	Västra	Främre		Veranda & bänkar målas	
85A	Västra	Främre		Bänk ej enl standard	
85B	Västra	Främre		Räcke målas, Bänkar saknas	
86A	Västra	Främre		Veranda & räcke målas	
88B	Västra	Främre			
8B	Östra	Främre		I behov av målning och nästa gång kontrollhytt	
90	Västra	Främre		I behov av tvätt. Oklart hyttnr 90 eller 90A	
91A	Västra	Främre		Ny hytt våren 22. Räcke och bänkar målas	
92 A	Västra				
93A	Västra	Främre			
94	Västra	Främre			
96	Västra	Främre		Siffror övermålade	
98	Västra	Bakre			
98C	Västra			Räcke repareras & målas, vattbräda trasig	
98D	Västra		KK	Hytt i behov av målning och allmän översyn. <b>KONTROLLHYTT</b> okt 21	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan
98G	Västra	Bakflyttad		Byggmaterial under hytt bör forslas bort. Veranda målas	
99A	Västra			Veranda målas	
101	Västra				
104	Västra	Bakflyttad		Vattbräda saknas.	
105A	Västra			Vattbräda saknas. I behov av målning	
105B	Västra			Ny hytt. Bör flyttas bakåt	
106A	Västra			I behova av målning	
106B	Västra				
107	Västra	Främre		Veranda övervuxen med kaprifol	
109	Västra	Bakflyttad		Veranda målas	
110	Västra	Bakflyttad		Veranda målas	
111	Västra	Bakflyttad		Baksida tvättas och framsida i behov av målning	
112	Västra			Vindskiva och vattbräda saknas. Siffror saknas	
112B	Västra	Bakflyttad		Vinskiva ej godkänd, i behov av målning	
113	Västra			Vinskiva och vattbräda i behov av reparation. Framsida i behov av målning	
114	Västra			Siffror ej enl standard, bytas	
115A	Västra	Bakflyttad			
115B	Västra	Bakflyttad		Veranda saknas. Svart golv ej enl standard	
116	Västra	Bakflyttad		Veranda målas	
117	Västra			Hytt i behov av målning, vattbräda saknas. Räcke och bänkar målas	
118	Västra	Bakflyttad			
119	Västra	Bakflyttad		Veranda målas	
120	Västra				
121	Östra	Bakre		Bänkar saknas, i behov av målning	
122	Västra			I behov av tvätt, kommer ej in i hytt pga sand	
123	Västra	Bakflyttad		Veranda målas	
124	Västra			Hytt i behov av målning. Vattbräda saknas. Sand behöver sopas bort. Bör flyttas bakåt	
125	Västra			Siffror saknas, veranda trasig, bänkar saknas, i behov av målning	
126	Västra	Bakflyttad		Veranda målas	
127	Västra				
128	Västra			Vattbräda trasig, igenvuxen	
130	Västra			Framsida och räcke målas. Bänk trasig. Behöver grävas fram	
131	Västra				
132	Västra				
134	Västra				
135	Västra			Siffror ej enl standard	
136	Västra			Siffror ej enl standard. Tvättas baksida	
137	Västra			Vattbräda saknas. Siffror saknas. Veranda målas	
138	Västra			Veranda målas, siffror ej enl standard	
139	Västra			Veranda målas, vattbräda saknas, siffror saknas	
140	Västra			Vattbräda saknas	
141	Västra			Räcke målas, vattbräda saknas, siffror saknas, bänkar saknas	
142	Västra			Siffror ej enl standard, bänkar målas	
143	Västra			Siffror ej enl standard, bänkar målas	

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning	Meddelande till Badhyttsägare
144	Västra			Bänkar och räcke målas, siffror ej enl standard, tvättas	
145	Västra			Siffror ej enl standard, räcke målas, tvättas	
146	Västra			Bänkar behöver repareras. Siffror ej enl standard. Bör flyttas bakåt	
147	Västra	Bakre		Siffror ej enl standard	
148	Västra	Bakre		Siffror ej enl standard	
149	Västra	Bakre		Vattbräda saknas och vindskiva behöver repareras. Bänk saknas. Dörr trasig, igenspikad	
150	Västra				
301	Östra	Bakre		Baksida i behov av tvätt. Vindskiva i plåt. Räcke och bänkar i behov av målning	
302	Östra	Bakre			
303	Östra	Bakre		Vattbräda saknas	
305	Östra	Bakre			
307	Östra	Bakre		Siffror övermålade	
308	Östra	Bakre		Vattbräda trasig	
309	Östra	Bakre		Siffror ej enl standard	
310	Östra	Bakre	K	Reparation pågår sedan sommaren 2020. <b>KONTROLLHYTT maj 2022</b>	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan
311	Östra	Bakre		Siffror ej enl standard, vattbräda saknas	
312	Östra	Bakre		Siffror ej enligt standard	
313	Östra	Bakre			
314	Östra	Bakre			
315	Östra	Bakre		Vattbräda saknas, räcke och bänkar i behov målas	
316	Östra	Bakre			
318	Östra	Bakre		Vattbräda saknas. Vindskriva, räcke och bänkar målas	
327	Östra	Främre		Vindskivor och vattbräda saknas	
328	Östra	Främre		I behov av reparation vindskivor	
330	Östra	Främre			
331	Östra	Främre			
332	Östra	Främre		Räcke målas. I behov av tvätt	
347	Östra	Bakre		Vattbräda av plåt.	
348	Östra	Bakre		I behov av målning. Siffror ej enl standard	
351	Östra	Bakre			
353	Östra	Bakre		Vattbräda saknas. Siffror ej enl standard	
354	Östra	Bakre		Vattbräda trasig baksida	
355	Östra	Bakre		Räcke och bänkar målas	
356	Östra	Bakre		Bänkar i behov av målning	
361	Östra	Bakre			
362	Östra	Bakre			
363	Östra	Bakre		Siffror ej enl standard. I behov av tvätt	
364	Östra	Bakre			
366	Östra	Bakre		Vattbräda saknas. Räcke och bänkar målas	
367	Östra	Bakre		I behov av tvätt. Vattbräda saknas	
368	Östra	Bakre		Siffror ej enl standard. I behov av tvätt	
369	Östra	Bakre			
370	Östra	Bakre		Siffror ej enl standard. Hytt i behov av tvätt	
371	Östra	Bakre			
372 A	Östra	Bakre		Räcke och bänkar målas	
372 B	Östra	Bakre		Siffror ej enl standard	
373	Östra	Bakre			
374	Östra	Bakre		Vattbräda i plåt. Siffror ej enl standard	
375	Östra	Bakre			
376	Östra	Bakre		Ej godkänd pga för hög höjd, siffror saknas. Höjd justeras	
377	Östra	Bakre		Siffror ej enl standard	
378	Östra	Bakre		Hytt i behov av målning	
379	Östra	Bakre		NY hytt påbörjad efter brand 2019, skulle vara färdigställd juni 2020 men ej klar maj 2022.	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail.com med åtgärdsplan
380	Östra	Bakre		Vindskiva trasig	
381	Östra	Bakre		Siffror övermålade.	
382	Östra	Bakre		Golvet i behov av reparation - hål i golvet. I behov av målning	
383	Östra	Bakre		Räcke och bänkar målas.	
384	Östra	Bakre		Räcke och bänkar saknas	
385	Östra	Bakre		Vattbräda saknas. Siffror övermålade	

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning	Meddelande till Badhyttägare
386	Östra	Bakre		Vattbräda saknas, takpappskant bör klippas bort.	
387	Östra	Bakre		Vattbräda saknas	
401	Mellan	Bakre		Hyt i behov av tvätt, räcke i behov av målning	
402	Mellan	Bakre		Vattbräda i behov av reparation, hela hytten i behov av målning	
404	Mellan	Bakre		Siffror övermålade	
405	Mellan	Bakre			
406	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas	
407	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas.	
408	Mellan	Bakre		Räcke målas	
409	Mellan	Bakre			
410	Mellan	Bakre		I behov av tvätt	
411	Mellan	Bakre		I behov av målning samt av allmän översyn.	
412	Mellan	Bakre			
413	Mellan	Bakre		Takpappa bör skäras av, vattbräda saknas.	
415	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, bänkar saknas	
416	Mellan	Bakre		Vattbrädor i behov av reparation samt i behov av målning. Bänkar saknas.	
417	Mellan	Bakre		Bänkar saknas	
418	Mellan	Bakre			
419	Mellan	Bakre		Vattbräda trasig	
421	Mellan	Bakre		Renovering påbörjad oktober 21	
422	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas	
423	Mellan	Bakre			
424	Mellan	Bakre		Vattbräda trasig	
425	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas	
426	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas	
427	Mellan	Bakre		Vattbräda trasig, hytt i behov av målning	
428	Mellan	Bakre			
429	Mellan	Bakre			
430	Mellan	Bakre		Siffror ej enl standard, i behov av tvätt. Ej överlätningsbar	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail com med åtgärdsplan
432	Mellan	Bakre			
436	Mellan	Bakre		Vattbräda i plast	
437	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, i behov av målning	
438	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, bänkar ej enl standard	
439	Mellan	Bakre			
441	Mellan	Bakre			
442	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas	
444	Mellan	Bakre			
445	Mellan	Bakre		Vindskiva av plåt. I behov av tvätt	
446	Mellan	Bakre			
447	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, siffror ej enl standard	
448	Mellan	Bakre		Dörr skadad.	
449	Mellan	Bakre			
451	Mellan	Bakre		Vindskiva av plåt, siffror ej enl standard. I behov av tvätt.	
452	Mellan	Bakre			
453	Mellan	Bakre			
454	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, tvättas	
455	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, siffror ej enl standard.	
456	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas. I stort behov av målning	
457	Mellan	Bakre			
458	Mellan	Bakre		Svart golv ej enl standard	
459	Mellan	Bakre		Vindskiva i plåt	
460	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, fönsterlucka i behov av målning, baksida i behov av tvätt	
461	Mellan	Bakre		Siffror ej godkänd standard.	
462	Mellan	Bakre			
463	Mellan	Bakre		Vattbräda trasig	
466	Mellan	Bakre		Vindskiva av plåt	
467	Mellan	Bakre	KKK	Vattbräda i plast. Bänk och räcke i behov av målning. Dörr trasig, bör åtgärdas omgående!	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail com med åtgärdsplan
504	Västra	Främre		Vattbräda i plast	
505	Västra	Främre			
506	Västra	Främre		Hytt i behov av tvätt och målning framsida och räcke	
507	Västra	Främre	KK	Räcke och dörr i behov av målning. Hål baksida. <b>KONTROLLHYTT</b> okt 21	Kontakta Bhv.badhytterna@gmail com med åtgärdsplan

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning	Meddelande till Badhyttsägare
508	Västra	Främre		Räcke i behov av målning	
510	Västra	Främre		Vattbräda saknas. Vindskiva målas. Siffran 5:a trasig	
511	Västra	Främre		Tvättas baksida & bänkar	
512	Västra	Främre			
513	Västra	Främre		Veranda, bänkar & dörr i behov av målning	
515	Västra	Främre			
516	Västra	Främre			
517	Västra	Främre		Räcke målas	
519	Västra	Främre		Vattbräda saknas. Fönster målas, tvättas baksida	