

Föreningen Badhytternas Vänner

Besiktning - badhytter 21-22 oktober 2022

Att ha en badhytt vid vår strand är ingen rättighet, det är en förmån och med den följer ansvar och skyldigheter. Våra besiktningar är en hjälp för alla att ta sitt ansvar och hålla sin badhytt i erforderligt gott skick.

Vi redovisar resultatet av besiktningen till "Bolaget" (markägaren) samt för information till Vellinge kommun

Besiktningens protokoll läggs ut på hemsidan: www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Besiktningar samt info publiceras på Ljungskogen FB gruppen Badhytternas Vänner

Läs om protokollet längre ner!

Besiktningen genomfördes av Agneta Neumann, Jenny Mejer, Andreas Samuelsson och Cecilia Nilsson

Badhytt nr = Tillståndsbevisets nummer.

Allmän information om Badhytternas Vänner och vårt uppdrag

Badhytternas vänner är en ideell förening som har uppdraget av Ljungskogens Strandbads AB att se till att de regler som gäller för innehav av badhytt på området efterlevs. I tillståndsbeviset för badhyttsplats, på mark, som förvaltas av Bolaget, står vilka regler som gäller för att äga rätt att inneha en badhytt inom Ljungskogenområdet. Hytternas specifika utseende är reglerat i en gällande detaljplan för fastigheten och typritning finns på hemsidan:

www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Regler och dokumentation. **Det enda godkända byggnadsmaterialet för själva hyttkonstruktionen är trä. Inga plåtbeslag är godkända, inklusive vindskivor och vattbräda (taklist).** Grundläggning sker på betongplintar och taket beläggs med svart takpapp.

För att erhålla tillstånd att inneha badhytt inom Ljungskogenområdet, krävs att tillståndsinnehavaren äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. Endast ett tillstånd (dvs. en hytt) per bebyggd fastighet ges. Om tillståndsinnehavaren säljer sin fastighet och flyttar utanför Ljungskogen, så anses tillståndsbeviset för badhytten förverkat. I praktiken innebär det att säljaren av fastigheten även måste sälja badhytten till köparen av sin fastighet eller till någon annan som äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. (Såvida inte säljaren flyttar inom området, då kan säljaren ta med sig hytten men måste få ett nytt tillstånd kopplat till sin nya fastighet.)

Köparen av en hytt måste, även om den ingår i ett fastighetsköp, begära att få ett nytt tillstånd. För att få ett tillstånd krävs att hytt är enligt typritning och i erforderligt gott skick.

Föreningen Badhytternas Vänner har en Facebook grupp, Badhytternas vänner Ljunghusen, som är en plats för diskussion och förslag på hur vi bäst sköter och förvaltar våra badhytter och för att dela kontakter och erfarenheter av hantverkare för nybyggnad och underhåll.

I besiktningsprotokollet redovisas:

1. Kontrollhytt är hytt som riskerar att fråntas ägaren pga bristande underhåll

Anmärkningar på dessa hytter skall åtgärdas omedelbart

Separata brev skickas till kontrollhytternas ägare.

2. Övriga hytter:

Anmärkningarna i protokollet bör föranleda åtgärder under våren 2023

Vidare:

§ Se till att badhytterna ej står olåsta och att söndriga fönster lagas snarast!

§ Saknas takpapp eller är den skadad/saknas delvis bör detta åtgärdas snarast för att förhindra följdskador.

§ Om siffror saknas eller ej följer gällande standard, kontakta Börje Andersson 040-451643 alt andersson.borje@gmail.com

§ Vindskivor och vattbräda (taklist) skall vara av trä och ej av plåt, plast eller gummi.

Som förklaring till besiktnings-anmärkningsanmärkningar:

Detta är Vindskiva

Detta är Vattbräda



Så här får det inte vara



eller så här

Vid frågor kontakta: bhv.badhytterna@gmail.com

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|--------|---------------------|--|
| 1A | Östra | Främre | | Vindskiva saknas, hytt i behov av målning |
| 1B | Östra | Främre | | |
| 2 | Östra | Främre | | Panel bytas framsida |
| 3A | Östra | Främre | | Ny hytt maj 2022, räck och bänkar målas |
| 3B | Östra | Främre | KK | Vattbrädor saknas. Hytt i behov av målning. KONTROLLHYTT maj 2022 |
| 4 | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard |
| 5 | Östra | Främre | | |
| 6 | Östra | Främre | | Vindskiva av plåt ej godkänd. I behov av tvätt. Siffror ej enl standard |
| 7A | Östra | Främre | | I behov av målning, dörr trasig, framsida renoveras |
| 8A | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard |
| 8B | Östra | Främre | | |
| 9A | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard. Bänkar och räck målas |
| 9B | Östra | Främre | | Vindskiva och vattbräda saknas. Siffror ej enl standard |
| 10 | Östra | Främre | | |
| 11 | Östra | Främre | | Vattbräda trasig. |
| 12 | Östra | Främre | | Räck målas. Siffror ej enl standard |
| 13A | Östra | Främre | | |
| 13B | Östra | Främre | | Vattbräda saknas. |
| 14B | Östra | Främre | | Räck saknas. Framsida i behov av renovering |
| 15A | Östra | Bakre | | |
| 15B | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard. Bänkar och räck målas |
| 16 | Östra | Främre | | Vattbräda saknas och knutbrädor. Siffror ej enl standard. Hytt målas |
| 17 | Östra | Främre | | |
| 18A | Östra | Främre | K | Vattbräda saknas, i behov av målning. Kontrollhytt höst 2022 |
| 18B | Östra | Främre | | Ny hytt. Vindskiva och vattbräda saknas |
| 19A | Östra | Främre | | I behov av målning. |
| 19B | Östra | Främre | | Siffror övermålade |
| 20 | Östra | Främre | | Vattbräda saknas. Siffror ej enl standard |
| 20B | Östra | Bakre | | Vattbräda i plåt. Hytt 20B, B'et saknas. behov av tvätt. |
| 21A | Östra | Främre | | |
| 21B | Östra | Främre | | |
| 22A | Östra | Främre | | Vattbräda saknas. |
| 22B | Östra | Främre | | |
| 22C | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard. Tvättas |
| 23A | Östra | Främre | KKK | Veranda och bänk saknas, vattbräda trasig. Siffror ej enl standard. KONTROLLHYTT okt 21 |
| 23B | Östra | Främre | | Siffror övermålade |
| 24A | Östra | Främre | | |
| 24B | Östra | Främre | | |
| 25A | Östra | Främre | | |
| 25B | Östra | Främre | | Siffror saknas, vattbräda saknas. |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|--------|---------------------|---|
| 26A | Östra | Främre | | Räcke och bänkar saknas. Siffror ej enl standard, vattbräda saknas |
| 26B | Östra | Främre | | I behov av målning |
| 28A | Östra | Främre | | |
| 28B | Östra | Främre | | |
| 29 | Östra | Främre | | |
| 30A | Östra | Främre | | Ventilationsgaller istället för fönster ej godkänt. Hytt i plast |
| 30B | Östra | Främre | | |
| 31A | Östra | Främre | | |
| 31B | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard, i behov av tvätt |
| 32A | Östra | Främre | | |
| 32B | Östra | Främre | | |
| 33A | Östra | Främre | | Bänkar målas |
| 33B | Östra | Främre | | |
| 34A | Östra | Främre | | Vindskiva i plåt ej godkänd. |
| 34B | Östra | Främre | | Hytt för hög, ej enl ritning och ej godkänd. Bör målas! |
| 35A | Östra | Främre | | |
| 35B | Östra | Främre | | |
| 36A | Östra | Främre | | Reparation pågår okt 21 |
| 36B | Östra | Främre | | |
| 37B | Östra | Främre | | Vindskiva och vattbräda saknas. Framsida i behov av målning. Reparation pågår höst 2022 |
| 38A | Östra | Främre | | Siffror ej kompletta |
| 38B | Östra | Främre | | Vattbräda saknas Siffror ej kompletta |
| 39 | Östra | Främre | | Vattbräda saknas. |
| 40 | Östra | Främre | KKK | Vattbräda saknas. I behov av tvätt. Hytt står oläst - ÅTGÄRDAS OMGÅENDE! KONTROLLHYTT maj 2022 |
| 45A | Östra | Främre | | Bänkar och räcke målas. Siffror ej enl standard |
| 47B | Mellan | Främre | | Vattbräda saknas |
| 48B | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, dörr trasig |
| 49 | Mellan | Bakre | | |
| 50A | Västra | | | Bänkar målas, vattbräda saknas |
| 50B | Mellan | Bakre | | I behova av målning baksida |
| 51A | Mellan | Främre | | Bänkar i behov av målning, vattbräda saknas. I behov av målning |
| 51B | Mellan | Främre | | Vattbräda saknas. Bänkar målas. Baksida i behov av tvätt |
| 52A | Mellan | Främre | | I behov av tvätt baksida. Räcke bytas och bänkar målas |
| 54B ? | Mellan | Främre | | Vattbräda trasig, räcke trasigt, behöver målas |
| 55A | Östra | Främre | | Räcke och bänkar målas. Står oläst! |
| 55B | Mellan | Främre | | Räcke och bänkar målas. |
| 56A | Mellan | Främre | | Tvätta baksida |
| 56B | Mellan | Främre | | |
| 57 | Mellan | Främre | | Trasiga bänkar |
| 58A | Mellan | Främre | | Vattbräda saknas. Hytt i behov av målning |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|--------|---------------------|---|
| 58B | Mellan | Främre | | |
| 59A | Mellan | Främre | | |
| 59B | Mellan | Främre | | I behova av tvätt |
| 60 | Mellan | Främre | | Vattbräda målas och bänkar målas. Siffror ej enl standard. Fönsterruta trasig |
| 61A | Mellan | Främre | | Hytt i behov av målning, räcke målas. Siffror ej enl standard |
| 62B | Mellan | Främre | | |
| 63 | Västra | | | Saknar siffror |
| 63A | Mellan | Främre | | Vattbräda saknas |
| 63B | Mellan | Främre | | |
| 64A | Mellan | Främre | | Renovering pågår 2022 |
| 64B | Mellan | Främre | KK | I behov av målning. KONTROLLHYTT okt 21 |
| 65A | Mellan | Främre | | |
| 65B | Mellan | Främre | | |
| 66A | Mellan | Främre | | Vattbräda av plast |
| 66B | Mellan | Främre | | Siffror ej enl standard och övermålade. Bänkar målas |
| 67A | Mellan | Främre | | Siffror ej enl standard |
| 67B | Mellan | Främre | | Siffror saknas |
| 68A | Mellan | Främre | | |
| 68B | Mellan | Främre | | Veranda saknas. |
| 69A | Mellan | Främre | | Siffror ej enl standard. |
| 69B | Mellan | Främre | K | Verandaräcke trasigt. I behov av allmän översyn. 6:a nerramlad och inkastad. Hytt står öppen |
| 70 | Mellan | Främre | | Vattbräda saknas |
| 71A | Mellan | Främre | | Vattbräda saknas. Veranda målas |
| 72 | Mellan | Främre | | Veranda målas, siffror ej enl standard |
| 73 | Mellan | Främre | | |
| 75A | Mellan | Främre | | Siffror ej enl standard |
| 76A | Mellan | Främre | | Vindskiva i plåt, tvättas, räcke och framsida tvättas |
| 76B | Mellan | Främre | | Vindskiva i plåt, siffror saknas. |
| 77A | Mellan | Främre | | Bänkar och räcke målas |
| 77B | Mellan | Bakre | | |
| 78A | Mellan | Främre | | I behov av målning. Dörr och fönster står öppet |
| 78B | Västra | | | Vattbräda ltrasig, i behov av tvätt |
| 79A | Mellan | Bakre | | |
| 79B | Mellan | Bakre | | Vindskiva ej godkänd |
| 79C | Mellan | Bakre | | Bänkar saknas. |
| 80A | Mellan | Bakre | | |
| 81B | Mellan | Bakre | | Vattbräda i plast ej godkänd |
| 82A | Västra | Främre | | |
| 82B | Västra | Främre | | Veranda & bänkar målas |
| 85A | Västra | Främre | | Bänk ej enl standad |
| 85B | Västra | Främre | | |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|------------|---------------------|---|
| 86A | Västra | Främre | | Veranda & räcke målas |
| 88B | Västra | Främre | | |
| 90 | Västra | Främre | | I behov av tvätt. Oklart hyttnr 90 eller 90A |
| 91A | Västra | Främre | | Ny hytt våren 22. Räcke och bänkar målas |
| 92 A | Västra | | | |
| 92B | Västra | Främre | | |
| 93A | Västra | Främre | | |
| 94 | Västra | Främre | | |
| 96 | Västra | Främre | | Siffror övermålade |
| 98 | Västra | Bakre | | |
| 98C | Västra | | | |
| 98D | Västra | | | Renovering pågår 2022 |
| 98G | Västra | Bakflyttad | | Byggmaterial under hytt bör forslas bort. Veranda målas |
| 99A | Västra | | | Veranda målas |
| 101 | Västra | | | |
| 104 | Västra | Bakflyttad | | Vattbräda saknas. |
| 105A | Västra | | | Vattbräda saknas. I behov av målning |
| 105B | Västra | | | Ny hytt. Bör flyttas bakåt |
| 106A | Västra | | K | Kontrollhytt höst 2022 |
| 106B | Västra | | | |
| 107 | Västra | Främre | | Veranda övervuxen med kaprifol |
| 109 | Västra | Bakflyttad | | |
| 110 | Västra | Bakflyttad | | |
| 111 | Västra | Bakflyttad | | Baksida tvättas, framsida & dörr i behov av målning |
| 112 | Västra | | | Vinskiva och vattbräda saknas. Siffror saknas |
| 112B | Västra | Bakflyttad | | Vinskiva ej godkänd |
| 115A | Västra | Bakflyttad | | |
| 115B | Västra | Bakflyttad | | Svart golv ej enl standard |
| 113 | Västra | | | Vinskiva och vattbräda i behov av reparation. Framsida i behov av målning |
| 114 | Västra | | | Siffror ej enl standard, bytas |
| 116 | Västra | Bakflyttad | | |
| 117 | Västra | | | Hytt i behov av målning, vattbräda saknas. Räcke och bänkar målas |
| 118 | Västra | Bakflyttad | | |
| 119 | Västra | Bakflyttad | | Veranda målas |
| 120 | Västra | | | |
| 121 | Östra | Bakre | | Bänkar saknas, i behov av målning |
| 122 | Västra | | | I behov av tvätt. |
| 123 | Västra | Bakflyttad | | Veranda målas |
| 124 | Västra | | | Hytt i behov av målning. Vattbräda saknas. Sand behöver sopas bort. Bör flyttas bakåt |
| 125 | Västra | | | Siffror saknas, bänkar saknas, i behov av målning |
| 126 | Västra | Bakflyttad | | |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|--------|---------------------|---|
| 127 | Västra | | | |
| 128 | Västra | | | Vattbräda trasig |
| 130 | Västra | | | Framsida och räcke målas. Bänk trasig. Behöver grävas fram, tvätt baksida, vindskiva trasig |
| 131 | Västra | | | |
| 132 | Västra | | | |
| 134 | Västra | | | |
| 135 | Västra | | | Siffror ej enl standard |
| 136 | Västra | | | Tvättas baksida |
| 137 | Västra | | | Vattbräda saknas. Siffror saknas. |
| 138 | Västra | | | Veranda målas, siffror ej enl standard |
| 139 | Västra | | | Veranda målas, vattbräda saknas, siffror saknas |
| 140 | Västra | | | Vattbräda saknas |
| 141 | Västra | | | Räcke målas, vattbräda saknas, siffror saknas, bänkar saknas |
| 142 | Västra | | | Siffror ej enl standard, bänkar målas |
| 143 | Västra | | | Siffror ej enl standard, bänkar målas |
| 144 | Västra | | | Bänkar och räcke målas, siffror ej enl standard, tvättas |
| 145 | Västra | | | Siffror ej enl standard, tvättas |
| 146 | Västra | | | Bänkar behöver repareras. Bör flyttas bakåt |
| 147 | Västra | Bakre | | Siffror ej enl standard |
| 148 | Västra | Bakre | | Siffror ej enl standard |
| 149 | Västra | Bakre | | Vattbräda saknas, bänk saknas. |
| 150 | Västra | | | |
| 301 | Östra | Bakre | | Baksida i behov av tvätt. Räcke målas, bänkar repareras och målas |
| 302 | Östra | Bakre | | |
| 303 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas, bänkar målas |
| 305 | Östra | Bakre | | |
| 307 | Östra | Bakre | | Siffror övermålade |
| 308 | Östra | Bakre | | Vattbräda och vindskiva trasig |
| 309 | Östra | Bakre | | Siffror ej enl standard, räcke bytas |
| 310 | Östra | Bakre | KK | Reparation pågår sedan sommaren 2020. KONTROLLHYTT maj 2022 |
| 311 | Östra | Bakre | | Siffror ej enl standard, vattbräda saknas |
| 312 | Östra | Bakre | | Siffror ej enligt standard |
| 313 | Östra | Bakre | | |
| 314 | Östra | Bakre | | |
| 315 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas, räcke och bänkar målas |
| 316 | Östra | Bakre | | Räcke och bänkar målas |
| 318 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas. Vindskiva bytas |
| 327 | Östra | Främre | | Vindskivor och vattbräda saknas |
| 328 | Östra | Främre | | I behov av reparation vindskivor, vattbräda saknas |
| 330 | Östra | Främre | | Bänkar och räcke målas |
| 331 | Östra | Främre | | |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|--------|---------------------|---|
| 332 | Östra | Främre | | Hytt målas, vattbräda lossnat |
| 347 | Östra | Bakre | | Bänkar och räcke målas |
| 348 | Östra | Bakre | | I behov av målning. Siffror ej enl standard. Vattbräda trasig |
| 351 | Östra | Bakre | | |
| 353 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas. |
| 354 | Östra | Bakre | | Vattbräda trasig baksida |
| 355 | Östra | Bakre | | |
| 356 | Östra | Bakre | | Bänkar i behov av målning |
| 361 | Östra | Bakre | | |
| 362 | Östra | Bakre | | |
| 363 | Östra | Bakre | | Siffror ej enl standard. I behov av tvätt |
| 364 | Östra | Bakre | | |
| 366 | Östra | Bakre | | |
| 367 | Östra | Bakre | | I behov av tvätt. Vattbräda saknas |
| 368 | Östra | Bakre | | |
| 369 | Östra | Bakre | | |
| 370 | Östra | Bakre | | Siffror övermålade |
| 371 | Östra | Bakre | | |
| 372 A | Östra | Bakre | | |
| 372 B | Östra | Bakre | | Siffror övermålade |
| 373 | Östra | Bakre | | |
| 374 | Östra | Bakre | | |
| 375 | Östra | Bakre | | |
| 376 | Östra | Bakre | | Ej godkänd pga för hög höjd, siffror saknas. Höjd justeras. Bänkar saknas |
| 377 | Östra | Bakre | | Siffror ej enl standard. Vattbräda lossnat |
| 378 | Östra | Bakre | | Hytt i behov av målning |
| 379 | Östra | Bakre | | NY hytt påbörjad efter brand 2019, skulle vara färdigställd juni 2020 men ej klar okt 2022. |
| 380 | Östra | Bakre | | Vindskiva trasig |
| 381 | Östra | Bakre | | Siffror övermålade. |
| 382 | Östra | Bakre | | Golvet i behov av reparation - hål i golvet. I behov av målning |
| 383 | Östra | Bakre | | Räcke och bänkar målas. |
| 384 | Östra | Bakre | | Räcke målas, Siffror saknas |
| 385 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas. Siffror övermålade, bänk trasig |
| 386 | Östra | Bakre | | Ny hytt 2022, räcke målas |
| 387 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas |
| 400 | Mellan | Bakre | | |
| 401 | Mellan | Bakre | | Hytt i behov av tvätt, räcke i behov av målning |
| 402 | Mellan | Bakre | | Vattbräda i behov av reparation, hela hytten i behov av målning |
| 404 | Mellan | Bakre | | Siffror övermålade |
| 405 | Mellan | Bakre | | Fönster bak åtgärdas |
| 406 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|-------|---------------------|---|
| 407 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas. |
| 408 | Mellan | Bakre | | I behova av tvätt |
| 409 | Mellan | Bakre | | I behov av tvätt |
| 410 | Mellan | Bakre | | |
| 411 | Mellan | Bakre | | I behov av målning samt av allmän översyn. |
| 412 | Mellan | Bakre | | |
| 413 | Mellan | Bakre | | Takpappa bör skäras av, vattbräda saknas. |
| 415 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, i behov av tvätt |
| 416 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas |
| 417 | Mellan | Bakre | | Bänkar saknas, vattbräda saknas |
| 418 | Mellan | Bakre | | |
| 419 | Mellan | Bakre | | |
| 421 | Mellan | Bakre | | Renovering påbörjad oktober 21 |
| 422 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas |
| 423 | Mellan | Bakre | | |
| 424 | Mellan | Bakre | | Vattbräda trasig |
| 425 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas |
| 426 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas |
| 427 | Mellan | Bakre | | Vattbräda trasig, hytt i behov av målning. Renovering pågår 2022 |
| 428 | Mellan | Bakre | | |
| 429 | Mellan | Bakre | | |
| 430 | Mellan | Bakre | | Siffror ej enl standard, i behov av tvätt. Ej överlåtningbar |
| 432 | Mellan | Bakre | | |
| 436 | Mellan | Bakre | | Vattbräda i plast |
| 437 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, i behov av målning |
| 438 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, bänkar ej enl standard |
| 439 | Mellan | Bakre | | |
| 441 | Mellan | Bakre | | |
| 442 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas |
| 444 | Mellan | Bakre | | |
| 445 | Mellan | Bakre | | |
| 446 | Mellan | Bakre | | |
| 447 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, siffror ej enl standard |
| 448 | Mellan | Bakre | | Dörr skadad. HYTT STÅR ÖPPEN |
| 449 | Mellan | Bakre | | |
| 451 | Mellan | Bakre | | Siffror ej enl standard. I behov av tvätt. |
| 452 | Mellan | Bakre | | |
| 453 | Mellan | Bakre | | |
| 454 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, tvättas |
| 455 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, siffror ej enl standard. |
| 456 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas. I stort behov av målning |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|--------|---------------------|---|
| 457 | Mellan | Bakre | | |
| 458 | Mellan | Bakre | | Svart golv ej enl standard |
| 459 | Mellan | Bakre | | |
| 460 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, fönsterlucka i behov av målning, baksida i behov av tvätt |
| 461 | Mellan | Bakre | | Siffror ej godkänd standard. |
| 462 | Mellan | Bakre | | |
| 463 | Mellan | Bakre | | |
| 466 | Mellan | Bakre | | |
| 467 | Mellan | Bakre | | Ny hytt 2022 |
| 504 | Västra | Främre | | Vattbräda i plast |
| 505 | Västra | Främre | | |
| 506 | Västra | | | Hytt i behov av tvätt och målning framsida och räcke |
| 507 | Västra | Främre | | Hytt renoverad 2022 |
| 508 | Västra | Främre | | Räcke i behov av målning |
| 509 | Västra | Främre | | |
| 510 | Västra | Främre | | Vattbräda saknas. Vindskiva målas. Siffran 5:a trasig |
| 41B | Östra | Främre | | Räcke målas. Grävas fram |
| 42B | Östra | Främre | | Renonvering pågår maj 2022 |
| 45B | Östra | Främre | | |