

Föreningen Badhytternas Vänner Ljungskogens Strandbad

Besiktning - badhytter april 2025

Att ha en badhytt vid vår strand är ingen rättighet, det är en förmån och med den följer ansvar och skyldigheter. Våra besiktningar är en hjälp för alla att ta sitt ansvar och hålla sin badhytt i erforderligt gott skick.

Vi redovisar resultatet av besiktningen till "Bolaget" (markägaren) samt för information till Vellinge kommun

Besiktningens protokoll läggs ut på hemsidan: www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Besiktningar samt info publiceras på Ljungskogen FB gruppen Badhytternas Vänner

Läs om protokollet längre ner!

Besiktningen genomfördes av Cecilia Nilsson, Morten Opitz, Staffan Persson, Karin Sjögren
Badhytt nr = Tillståndsbevisets nummer.

Allmän information om Badhytternas Vänner och vårt uppdrag

Badhytternas vänner är en ideell förening som har uppdraget av Ljungskogens Strandbads AB att se till att de regler som gäller för innehav av badhytt på området efterlevs. I tillståndsbeviset för badhyttplats, på mark, som förvaltas av Bolaget, står vilka regler som gäller för att äga rätt att inneha en badhytt inom Ljungskogenområdet. Hytternas specifika utseende är reglerat i en gällande detaljplan för fastigheten och typritning finns på hemsidan: www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Regler_och_dokumentation. **Det enda godkända byggnadsmaterialet för själva hyttkonstruktionen är trä. Inga plåtbeslag är godkända, inklusive vindskivor och vattbräda (taklist).** Grundläggning sker på betongplintar och taket beläggs med svart takpapp. För att erhålla tillstånd att inneha badhytt inom Ljungskogenområdet, krävs att tillståndsinnehavaren äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. Endast ett tillstånd (dvs. en hytt) per bebyggd fastighet ges. Om tillståndsinnehavaren säljer sin fastighet och flyttar utanför Ljungskogen, så anses tillståndsbeviset för badhytten förverkat. I praktiken innebär det att säljaren av fastigheten även måste sälja badhytten till köparen av sin fastighet eller till någon annan som äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. (såvida inte säljaren flyttar inom området, då kan säljaren ta med sig hytten men måste få ett nytt tillstånd kopplat till sin nya fastighet.) Köparen av en hytt måste, även om den ingår i ett fastighetsköp, begära att få ett nytt tillstånd. För att få ett tillstånd krävs att hytt är enligt typritning och i erforderligt gott skick.

Föreningen Badhytternas Vänner har en Facebook grupp, Badhytternas vänner Ljunghusen, som är en plats för diskussion och förslag på hur vi bäst sköter och förvaltar våra badhytter och för att dela kontakter och erfarenheter av hantverkare för nybyggnad och underhåll.

Vi uppmanar alla med intresse i detta kulturarv att ansluta sig och aktivt dela åsikter och idéer.

I besiktningens protokoll redovisas:

K = Kontrollhytt riskerar att fråntas ägaren pga bristande underhåll, åtgärdas omgående. Brev skickas till ägare för att säkerställa underhållningsplan

S = Hytt behöver grävas fram

D = Hytt omfattas av ineliggande dispens hos Länsstyrelsen, avvakta besked

F = Hytt behöver förankras bättre i marken

Anmärkningar i protokollet bör åtgärdas snarast!

§ Se till att badhytterna ej står olåsta och att söndriga fönster lagas snarast!

§ Saknas takpapp eller är den skadad/saknas delvis bör detta åtgärdas snarast för att förhindra följdskador.

§ Om siffror saknas eller ej följer gällande standard, kontakta bhv.badhytterna@gmail.com
§ Vindskivor och vattbräda (taklist) skall vara vita av trä eller plåt, ej plast eller gummi.



Så här får det inte vara




inte heller så här

Som förklaring till besiktningens-anmärkningsanmärkningar:

Detta är Vindskiva

Detta är Vattbräda



Vid frågor kontakta: bhv.badhytterna@gmail.com

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
1A	Östra	Främre		Vindskiva bytes. Vissa brädor murkna.
1B	Östra	Främre		
2	Östra	Främre		Vindskiva bytes.
3A	Östra	Främre		I behov av tvätt baksida
3B	Östra	Främre		Siffror saknas, vattbräda saknas.
4	Östra	Främre		I behov av tvätt och målning. Siffror ej enl standard.
5	Östra	Främre		Mått ? (Bredd) ej enl standard.
6	Östra	Främre		
7A	Östra	Främre		I behov av tvätt och målning.
8A	Östra	Främre		Siffror ej enl standard
8B	Östra	Främre		Bänkar målas. Vattbräda målas.
9A	Östra	Främre		Siffror ej enl standard. Bänkar och räcke målas
9B	Östra	Främre		Vindskiva och vattbräda saknas. Siffror ej enl standard. Takpapp saknas, troligen i behov av takbyte
10	Östra	Främre		
11	Östra	Främre	K	Vattbräda trasig. Vindskiva på marken. Räcke i behov av renovering. Slutdatum för renovering 31/7 2025.
12	Östra	Främre		Siffror ej enl standard. Hytt i behov av tvätt.
13A	Östra	Främre		Räcke och dörr tvättas/målas.
13B	Östra	Främre		Vattbräda saknas. Räcke målas.
14B	Östra	Främre		Vattbräda saknas
15A	Östra	Bakre		
15B	Östra	Främre		Siffror ej enl standard. Målning veranda och baksida.
17	Östra	Främre		
18A	Östra	Främre		Vindskiva saknas. Vattbräda saknas
18B	Östra	Främre		Vindskiva och vattbräda saknas
19A	Östra	Främre		I behov av målning och renovering
19B	Östra	Främre		Siffror övermålade. Hytt i behov av målning
20	Östra	Främre		Vattbräda saknas. I behov av tvätt
20B	Östra	Bakre		Ny hytt 2024. Räcke och bänkar målas
21A	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt.
21B	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt/målning.
22A	Östra	Främre		Vattbräda saknas.
22B	Östra	Främre		
22C	Östra	Främre		Siffror ej enl standard.
23A	Östra	Främre	K	Hytt i behov av tvätt. Dörr murken. Bänkar och räcke målas. Hytt i behov av allmän översyn.
23B	Östra	Främre		Siffror övermålade. Hytt i behov av tvätt.
24A	Östra	Främre		Vattbräda trasig. Hytt i behov av tvätt och målning.
24B	Östra	Främre		Bänkar målas. I behov av tvätt baksida
25A	Östra	Främre		

25B	Östra	Främre		Siffror saknas, vattbräda saknas. Hytt i behov av tvätt.
26A	Östra	Främre		Räcke och bänkar saknas. Siffror ej enl standard, vattbräda saknas.
26B	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt och målning.
28A	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt, bänkar bytes
28B	Östra	Främre		Olika papp/int enhetlig papp på taket.
29	Östra	Främre		
30A	Östra	Främre		Hytt i plast
30B	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt, algangrepp baksida
31A	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt, algangrepp baksida
31B	Östra	Främre		Siffror ej enl standard, hytt i behov av tvätt, räcke murket
32A	Östra	Främre		Veranda målas.
32B	Östra	Främre		Målning räcke och bänkar
33A	Östra	Främre		Bänkar målas. Räcke färgsläpp. Hytt behov av tvätt. Hytt öppen
33B	Östra	Främre	S	Vattbräda släppt. Behöver grävas fram
34A	Östra	Främre		Vindskiva i plåt ej godkänd. Vattbräda saknas fram, släppt bak. Hytt i plast
34B	Östra	Främre		Räcke renoveras. Hytt i behov av målning. Används hytten?
35A	Östra	Främre		
35B	Östra	Främre		
36A	Östra	Främre		
36B	Östra	Främre		
37B	Östra	Främre	K	
38A	Östra	Främre		Siffror saknas
38B	Östra	Främre		Vattbräda saknas Siffror ej kompletta, saknas en 8:a. I behov av tvätt
39	Östra	Främre		Vattbräda saknas
40	Östra	Främre	KKKKK	Vattbräda saknas. I behov av tvätt. Hytt står olåst - ÅTGÄRDAS OMGÅENDE! KONTROLLHYTT maj 2022 och fortfarande sep 2024
41A	Östra	Främre		Vattbräda saknas
41B	Östra	Främre	S	Grävas fram och tvättas.
42B	Östra	Främre	S	Siffror övermålade. Grävas fram
45A	Östra	Främre		Bänkar och räcke målas. Siffror ej enl standard. Hytt i behov av tvätt.
45B	Östra	Främre		
47B	Mellan	Främre	D	Vattbräda saknas. Hytt i behov av målning. Inneliggande dispens
48B	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, dörr trasig. Hela hytten i behov av tvätt
49	Mellan	Bakre		Räcke och dörr i behov av målning. Hytt i behov av målning.
50A	Västra			Ny hytt 2024. Räcke målas.
50B	Mellan	Bakre	S	I behova av målning. Grävas ut
51A	Mellan	Främre	K+S	Vattbräda saknas. I behov av målning. Igenväxt. Grävas ut
51B	Mellan	Främre	S	Vattbräda saknas. Bänkar målas. Hytt i behov av målning. Grävas ut.
52A	Mellan	Främre	S	I behov av målning. Grävas ut.
54B ?	Mellan	Främre	K	Vattbräda trasig, räcke trasigt, behöver målas. Siffror saknas. Grävas ut.

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
55A	Östra	Främre	K	Räcke och bänkar målas. Murkna bräder.
55B	Mellan	Främre	S	Grävas ut.
56A	Mellan	Främre	S	Grävas ut.
56B	Mellan	Främre	S	I behov av tvätt baksida. Grävas ut.
57	Mellan	Främre	KK+S	Trasiga bänkar. I behov av målning. Murken. Grävas ut.
58A	Mellan	Främre	KKKK	Vattbräda saknas. Hytt i behov av målning. Murken
58B	Mellan	Främre		Dörr åtgärdas
59A	Mellan	Främre		
59B	Mellan	Främre	S	Grävas ut
60	Mellan	Främre	S	Vattbräda målas och bänkar målas. Siffror ej enl standard. Grävas ut. I behov av tvätt baksida
61A	Mellan	Främre		Hytt i behov av målning, räcke målas. Siffror ej enl standard
62B	Mellan	Främre		Hytt i behov av tvätt.
63	Västra			
63A	Mellan	Främre		Vattbräda saknas, räcke och bänkar målas
63B	Mellan	Främre		
64A	Mellan	Främre		Siffror ej enligt standard
64B	Mellan	Främre		Ny hytt 2024. Målas, siffror saknas
65A	Mellan	Främre		Vindskiva bytt men ej godkänd enl standard.
65B	Mellan	Främre		Hytt i behov av tvätt
66A	Mellan	Främre		
66B	Mellan	Främre	K	Siffror ej enl standard och övermålade. I behov av målning och byte av dörr
67A	Mellan	Främre		Siffror ej enl standard. I behov av målning
67B	Mellan	Främre	K	Siffror saknas. Bänk trasig, i behov av målning
68A	Mellan	Främre		I behov av målning
68B	Mellan	Främre		
69A	Mellan	Främre		Siffror ej enl standard.
69B	Mellan	Främre	KKKK	Verandaräcke trasigt. I behov av allmän översyn. Ny 6:a behövs. Renovering av hytt förväntas klar senast 20 maj 2025.
70	Mellan	Främre		Vattbräda saknas. Räcke saknas. I behov av tvätt
73	Mellan	Främre	D+F	Uppallad, förankras ordentligt. Allmän översyn. Inneliggande dispens
71A	Mellan	Främre		Vattbräda saknas.
72	Mellan	Främre	D	Veranda målas, siffror ej enl standard. Inneliggande dispens
75A	Mellan	Främre	D+F	Siffror ej enl standard. E förankrad, står farligt. Inneliggande dispens
76A	Mellan	Främre	D+F	Vindskiva i plåt, tvättas, räcke och framsida tvättas. Ej förankrad. Inneliggande dispens
76B	Mellan	Främre	D+F	Vindskiva i plåt, siffror saknas. Står på plattor. Målas. Inneliggande dispens
77A	Mellan	Främre	D	
77B	Mellan	Bakre		Siffror ej godkänd standard. Vattbräda framsida trasig. I behov av tvätt baksida.
78A	Mellan	Främre	D	I behov av målning. Dörr och fönster står öppet. Inneliggande dispens
78B	Västra		D	Vattbräda ltrasig, i behov av tvätt. Inneliggande dispens
79A	Mellan	Bakre		
79B	Mellan	Bakre		I behov av tvätt baksida.

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
79C	Mellan	Bakre		Bänkar saknas, hytt i behov av målning
80A	Mellan	Bakre		I behov av tvätt
81B	Mellan	Bakre		Vattbräda i plast ej godkänd, hytt i behov av målning
82A	Västra	Främre		I behov av tvätt baksida.
82B	Västra	Främre		
85A	Västra	Främre		Bänk ej enl standard, baksida tvättas
85B	Västra	Främre		Tvätt baksida
86A	Västra	Främre		
88B	Västra	Främre		
90	Västra	Främre	F	I behov av tvätt och allmän översyn. Dåligt förankrad. Denna hytt är 90A
91A	Västra	Främre		Ny hytt våren 22.
92 A	Västra			Veranda trasig. Hytt i behov av målning
92B	Västra	Främre	F	Ny hytt 2024. Förankring hög
93A	Västra	Främre	F	Förankring hög
94	Västra	Främre	F	Förankring hög. Hytt i behov av målning och allmän översyn
96	Västra	Främre	F	Förankring hög
98	Västra	Bakre		Veranda målas
98C	Västra			I behov av tvätt. Verandabrädor saknas.
98D	Västra			
98G	Västra	Bakflyttad		
99A	Västra			Veranda målas
101	Västra			BORTA
104	Västra	Bakflyttad		
105A	Västra			Siffror, räcke, veranda, vattbräda saknas
105B	Västra			Ny hytt 2024. Räcke målas.
106A	Västra			Ny hytt 2024. Veranda målas.
106B	Västra			Veranda trasig. Hytt i behov av målning
107	Västra	Främre	F	Veranda saknas. Förankring hög. Vindskiva bak lossnat.
109	Västra	Bakflyttad		
110	Västra	Bakflyttad		Målning veranda
111	Västra	Bakflyttad		
112	Västra			Vindskiva och vattbräda saknas. Siffror saknas. I behov av tvätt och målning
112B	Västra	Bakflyttad		Vindskiva ej godkänd
113	Västra			Ny hytt 2024. Siffror ej enl standard. Räcke målas insida.
114	Västra			Siffror ej enl standard, bytas.
115A	Västra	Bakflyttad		I behov av tvätt
115B	Västra	Bakflyttad	K	Svart golv ej enl standard, veranda saknas. I behov av tvätt och målning
116	Västra	Bakflyttad		
117	Västra			Vattbräda saknas.

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
118	Västra	Bakflyttad		Hytt i behov av tvätt. Räcke trasigt.
119	Västra	Bakflyttad		Veranda målas, även insida.
120	Västra			Vattbräda och hytt målas.
121	Östra	Bakre		Bänkar saknas, i behov av målning
122	Västra			Ny hytt 2024. Veranda målas. Siffror saknas.
123	Västra	Bakflyttad		
124	Västra			Hytt i behov av målning. Vattbräda saknas.
125	Västra			Ny hytt 2024. Verandra målas
126	Västra	Bakflyttad		Hytt i behov av tvätt.
127	Västra			Veranda trasig. Hytt i behov av tvätt
128	Västra			Veranda målas.
130	Västra			
131	Västra			I behov av tvätt
132	Västra			Räcke trasigt.
134	Västra			Hytt i behov av tvätt.
135	Västra			Siffror ej enl standard. I behov av tvätt och målning
136	Västra			I behov av tvätt baksida.
137	Västra			I behov av tvätt baksida.
138	Västra			Veranda målas, siffror ej enl standard. I behov av tvätt baksida
139	Västra			
140	Västra			Vattbräda saknas. I behov av tvätt. Rätas upp, står snett
141	Västra			Räcke målas, siffror saknas, bänkar saknas, vindskrivna saknas. I behov av tvätt
142	Västra			Siffror ej enl standard, bänkar målas
143	Västra			Siffror ej enl standard, bänkar målas. Hytt i behov av tvätt.
144	Västra			Bänkar och räcke målas, siffror ej enl standard. Hytt i behov av tvätt.
145	Västra			Siffror ej enl standard. Hytt i behov av tvätt.
146	Västra			Bänkar behöver repareras. Bör flyttas bakåt. STÅR VID VATTENTORNET
147	Västra	Bakre		Siffror ej enl standard
148	Västra	Bakre	K	Siffror ej enl standard. I behov av tvätt. Ruta sönder
149	Västra	Bakre		Vattbräda saknas, bänk saknas. Dörr igensatt.
150	Västra			Baksida, dörr och räcke i behov av tvätt och målning.
301	Östra	Bakre		
302	Östra	Bakre		
303	Östra	Bakre		Vattbräda saknas, räcke målas.
305	Östra	Bakre		Olika material på tak.
307	Östra	Bakre		Siffror övermålade.
308	Östra	Bakre		I behov av tvätt
309	Östra	Bakre		
310	Östra	Bakre		
311	Östra	Bakre		Siffror ej enl standard, vattbräda saknas. Räcke målas.

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
312	Östra	Bakre		Siffror ej enligt standard. Fasad framsida i behov av renovering. Tvätt baksida
313	Östra	Bakre		Murkna brädor. Räcke målas.
314	Östra	Bakre		
315	Östra	Bakre		Vattbräda saknas, räcke och bänkar målas.
316	Östra	Bakre		Räcke, bänkar och dörr målas.
318	Östra	Bakre		Vattbräda saknas. Vindskrivor bytas. I behov av målning dörr och baksida. Påbörjad renovering.
327	Östra	Främre		Vindskivor och vattbräda saknas. I behov av målning, murkna bräder
328	Östra	Främre		I behov av reparation vindskivor, vattbräda saknas, siffror ej enligt standard
330	Östra	Främre		Bänkar och räcke målas
331	Östra	Främre		
332	Östra	Främre		Hytt målas, vattbräda lossnat. Räcke murket.
347	Östra	Bakre		Bänkar och räcke målas
348	Östra	Bakre		I behov av målning. Siffror ej enl standard. Vattbräda trasig. Algangrepp
351	Östra	Bakre		I behov av tvätt
353	Östra	Bakre		Vattbräda saknas. "Inplastad", ej standard
354	Östra	Bakre		Vattbräda trasig baksida
355	Östra	Bakre		
356	Östra	Bakre		Bänkar i behov av målning, hytt i behov av allmän översyn. Siffror ej enl standard.
361	Östra	Bakre		
362	Östra	Bakre		Början till algangrepp baksida. Vattbräda släppt.
363	Östra	Bakre		Siffror ej enligt standard, i behov av tvätt. Bänkar och räcke målas. Vattbräda bak och vindskiva bak bytas.
364	Östra	Bakre		Hytt i behov av tvätt
366	Östra	Bakre		
367	Östra	Bakre		Vattbräda saknas
368	Östra	Bakre		Hytt i behov av tvätt.
369	Östra	Bakre		Hytt i behov av tvätt.
370	Östra	Bakre		Siffror ej enligt standard.
371	Östra	Bakre		
372 A	Östra	Bakre		
372 B	Östra	Bakre		
373	Östra	Bakre		
374	Östra	Bakre		I behov av tvätt baksida
375	Östra	Bakre		
376	Östra	Bakre		Badhyttens höjd justeras. Bänkar och siffror saknas. I behov av tvätt och målning räcke
377	Östra	Bakre		Siffror ej enl standard. Plåt på dörren ej enl standard.
378	Östra	Bakre		
379	Östra	Bakre		Vindskiva saknas, målning av terrass, bänkar saknas. Vattbräda saknas
380	Östra	Bakre		
381	Östra	Bakre		Siffror övermålade. En 3:a saknas. Hytt i behov av tillsyn och målning
382	Östra	Bakre		Golvet i behov av reparation - hål i golvet. I behov av målning

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
383	Östra	Bakre		Siffror ej enl standard
384	Östra	Bakre		
385	Östra	Bakre	K	Vattbräda saknas. Siffror övermålade, bänk trasig. Halv vindskiva saknas
386	Östra	Bakre		Ny hytt 2022
387	Östra	Bakre		Vattbräda saknas. I behov av målning
400	Mellan	Bakre		Vindskiva trasig
401	Mellan	Bakre	K+S	Hytt i behov av tvätt, ev målning. Räck i behov av målning. Grävas ut.
402	Mellan	Bakre	K+S	Vattbräda i behov av reparation, hela hytten i behov av målning. Grävas ut
404	Mellan	Bakre	S	Grävas ut
405	Mellan	Bakre	S	Fönster bak åtgärdas, i behov av målning, räck trasigt. Grävas ut
406	Mellan	Bakre	S	Vattbräda saknas. Hål i panel på ena sidan. Grävas ut.
407	Mellan	Bakre	S	Räck i behov av målning. Tvättas baksida. Fönster målas. Grävas ut
408	Mellan	Bakre		Ny hytt. Siffror behövs
409	Mellan	Bakre		
410	Mellan	Bakre		I behov av tvätt, skrap, målning
411	Mellan	Bakre	K	I behov av målning samt av allmän översyn.
412	Mellan	Bakre		Veranda och dörr i behov av målning. Hytt tvättas.
413	Mellan	Bakre		Takpapp bör skäras av, vattbräda saknas. Baksida tvättas.
415	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, i behov av tvätt, räck målas
416	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas
417	Mellan	Bakre		Bänkar saknas, vattbräda saknas. I behov av målning baksida
418	Mellan	Bakre		I behov av tvätt baksida.
419	Mellan	Bakre		I behov av tvätt baksida
421	Mellan	Bakre		Renovering påbörjad oktober 21, pågår fortfarande september 24 och april 25.
422	Mellan	Bakre		Vattbräda och vindskiva saknas. Baksida tvättas.
423	Mellan	Bakre		
424	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, i behov av målning. Räck lagas.
425	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas. I behov av målning. Siffror ej enligt standard
426	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas. I behov av målning och allmän upprustning.
427	Mellan	Bakre		Ny hytt 2024.
428	Mellan	Bakre		Bänkar målas. I behov av målning.
429	Mellan	Bakre		
430	Mellan	Bakre	K	Siffror ej enl standard, i behov av tvätt och målning. Ej överlåtningsbar
432	Mellan	Bakre		I behov av tvätt
436	Mellan	Bakre		Vattbräda i plast, ej enligt standard. Hytt i behov av tvätt.
437	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, i behov av målning
438	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, bänkar ej enl standard. Hytt i behov av tvätt.
439	Mellan	Bakre		
441	Mellan	Bakre		Hytt i behov av målning.
442	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas. Dörr sönder. Hytt i behov av målning.

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
444	Mellan	Bakre		Räcke och bänkar målas. Baksida i behov av tvätt.
445	Mellan	Bakre		I behov av målning
446	Mellan	Bakre		Hytt i behov av tvätt.
447	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, siffror ej enl standard, vindskiva trasig. I behov av tvätt
448	Mellan	Bakre		Ny hytt 2024. Räcke målas.
449	Mellan	Bakre		I behov av målning
451	Mellan	Bakre		Siffror ej enl standard. I behov av tvätt och målning, vindskiva trasig
452	Mellan	Bakre		
453	Mellan	Bakre		Hytt i behov av tvätt.
454	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas
455	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, siffror ej enl standard. Hytt i behov av tvätt.
456	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas. Målning pågår. Veranda saknas. Renovering pågår, beräknas färdig midsommar 2025.
457	Mellan	Bakre		
458	Mellan	Bakre		
459	Mellan	Bakre		I behov av tvätt
460	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, fönsterlucka bytas, hytt i behov av tvätt och målning
461	Mellan	Bakre		Siffror ej godkänd standard.
462	Mellan	Bakre		I behov av tvätt
463	Mellan	Bakre		
466	Mellan	Bakre		I behov av tvätt baksida.
467	Mellan	Bakre		Ny hytt 2022
504	Västra	Främre		Vattbräda i plast, hytt i behov av målning fram- och baksida.
505	Västra	Främre		I behov av tvätt baksida.
506	Västra			Ny hytt 2024.
507	Västra	Främre		
508	Västra	Främre		Hyt i behov av målning.
509	Västra	Främre		
510	Västra	Främre		Vattbräda saknas. Vindskiva målas. Siffran 5:a trasig
511	Västra	Främre		Tvättas baksida & bänkar & vindskiva
512	Västra	Främre		Hytt i behov av tvätt eller målning.
513	Västra	Främre		
515	Västra	Främre	F	Allmän översyn, plintar saknas. Förankring
516	Västra	Främre	F	Allmän översyn, plintar saknas. Förankring. Tak lossnat
517	Västra	Främre	F	Glidit bak, allmän översyn. Hytten kommer enl ny ägare att renoveras och förankras med spjut
519	Västra	Främre	F	Vattbräda saknas. Fönster målas, tvättas baksida. Mycket trasig. Nytt fundament