

Föreningen Badhytternas Vänner Ljungskogens Strandbad

Besiktning - badhytter september 2025

Vi redovisar resultatet av besiktningen till "Bolaget" (markägaren) samt för information till Vellinge kommun

Besiktningsprotokollet läggs ut på hemsidan: www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Besiktningar samt info publiceras på Ljungskogen FB gruppen Badhytternas Vänner

Läs om protokollet längre ner!

Besiktningen genomfördes av Agneta Neumann, Karin Sjögren, Staffan Persson, Mårten Opitz och Jenny Meyer

Badhytt nr = Tillståndsbevisets nummer.

Allmän information om Badhytternas Vänner och vårt uppdrag

Badhytternas vänner är en ideell förening som har uppdraget av Ljungskogens Strandbads AB att se till att de regler som gäller för innehav av badhytt på området efterlevs. I tillståndsbeviset för badhyttsplats, på mark, som förvaltas av Bolaget, står vilka regler som gäller för att äga rätt att inneha en badhytt inom Ljungskogenområdet. Hytternas specifika utseende är reglerat i en gällande detaljplan för fastigheten och typritning finns på hemsidan: www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Regler_och_dokumentation. **Det enda godkända byggnadsmaterialet för själva hyttkonstruktionen är trä. Inga plåtbeslag är godkända, inklusive vindskivor och vattbräda (taklist).** Grundläggning sker på betongplintar och taket beläggs med svart takpapp. För att erhålla tillstånd att inneha badhytt inom Ljungskogenområdet, krävs att tillståndsinnehavaren äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. Endast ett tillstånd (dvs. en hytt) per bebyggd fastighet ges. Om tillståndsinnehavaren säljer sin fastighet och flyttar utanför Ljungskogen, så anses tillståndsbeviset för badhytten förverkat. I praktiken innebär det att säljaren av fastigheten även måste sälja badhytten till köparen av sin fastighet eller till någon annan som äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. (såvida inte säljaren flyttar inom området, då kan säljaren ta med sig hytten men måste få ett nytt tillstånd kopplat till sin nya fastighet.) Köparen av en hytt måste, även om den ingår i ett fastighetsköp, begära att få ett nytt tillstånd. För att få ett tillstånd krävs att hytt är enligt typritning och i erforderligt gott skick.

Föreningen Badhytternas Vänner har en Facebook grupp, Badhytternas vänner Ljunghusen, som är en plats för diskussion och förslag på hur vi bäst sköter och förvaltar våra badhytter och för att dela kontakter och erfarenheter av hantverkare för nybyggnad och underhåll.

Vi uppmanar alla med intresse i detta kulturarv att ansluta sig och aktivt dela åsikter och ideér.

I besiktningssprotokollet redovisas:

1. K = Kontrollhytt är hytt som riskerar att fråntas ägaren pga bristande underhåll

Anmärkingar på dessa hytter skall åtgärdas omedelbart

Separata brev skickas till kontrollhytternas ägare.


2. Övriga hytter: Anmärkningarna i protokollet bör föranleda åtgärder under hösten 2025/vintern 2025-2026

S= Sandproblem. D= Inneliggande dispens

Vidare:

§ Se till att badhytterna ej står olåsta och att söndriga fönster lagas snarast!

§ Saknas takpapp eller är den skadad/saknas delvis bör detta åtgärdas snarast för att förhindra följdskador.



Så här får det inte



eller så här

Vid frågor kontakta bhv.badhytterna@gmail.com

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|--------|---------------------|---|
| 1A | Östra | Främre | | Vindskiva bytes. Vissa brädor murkna. |
| 1B | Östra | Främre | | |
| 2 | Östra | Främre | | Vindskiva bytes. |
| 3A | Östra | Främre | | I behov av tvätt baksida. Dörr trasig. |
| 3B | Östra | Främre | | Siffror saknas, vattbräda saknas. |
| 4 | Östra | Främre | | I behov av tvätt och målning. Siffror ej enl standard. |
| 5 | Östra | Främre | | Mått ? (Bredd) ej enl standard. |
| 6 | Östra | Främre | | |
| 7A | Östra | Främre | | I behov av tvätt och målning. |
| 8A | Östra | Främre | S | Siffror ej enl standard |
| 8B | Östra | Främre | | Bänkar målas. Vattbräda målas. |
| 9A | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard. Bänkar och räcke målas |
| 9B | Östra | Främre | | Vindskiva och vattbräda saknas. Siffror ej enl standard. Takarbete pågår. |
| 10 | Östra | Främre | | |
| 11 | Östra | Främre | KK | Vattbräda trasig. Vindskiva på marken. Räcke i behov av renovering. Slutdatum för renovering 31/7 2025. |
| 12 | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard. Hytt i behov av tvätt. |
| 13A | Östra | Främre | | Räcke och dörr tvättas/målas. Vattbräda saknas. |
| 13B | Östra | Främre | | Vattbräda saknas. Räcke målas. |
| 14B | Östra | Främre | | Vattbräda saknas |
| 15A | Östra | Bakre | | |
| 15B | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard. Målning veranda och baksida. |
| 16 | Östra | Främre | | Vattbräda saknas och knutbrädor. Siffror ej enl standard. Hytt målas. Slutdatum för renovering 31/7 2025. |
| 17 | Östra | Främre | | |
| 18A | Östra | Främre | | Vindskiva saknas. Vattbräda saknas |
| 18B | Östra | Främre | | Vindskiva och vattbräda saknas |
| 19A | Östra | Främre | | I behov av målning och renovering |
| 19B | Östra | Främre | | Siffror övermålad. Hytt i behov av målning. Bänk saknas. |
| 20 | Östra | Främre | | Vattbräda saknas. I behov av tvätt |
| 20B | Östra | Bakre | | Räcke och bänkar målas |
| 21A | Östra | Främre | | Hytt i behov av tvätt. |
| 21B | Östra | Främre | | Hytt i behov av tvätt/målning. |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|--------|---------------------|---|
| 22A | Östra | Främre | | Vattbräda saknas. |
| 22B | Östra | Främre | | I behov av tvätt. |
| 22C | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard. |
| 23A | Östra | Främre | K | Dörr murken. Bänkar och räcke målas. Hytt i behov av allmän översyn och målning |
| 23B | Östra | Främre | | Siffror övermålade. Hytt i behov av tvätt. |
| 24A | Östra | Främre | | Vattbräda trasig. Hytt i behov av tvätt och målning. |
| 24B | Östra | Främre | | Bänkar målas. I behov av tvätt baksida |
| 25A | Östra | Främre | | |
| 25B | Östra | Främre | | Siffror saknas, vattbräda saknas. Hytt i behov av tvätt. |
| 26A | Östra | Främre | | Räcke och bänkar saknas. Siffror ej enl standard, vattbräda saknas. |
| 26B | Östra | Främre | | Hytt i behov av tvätt och målning. |
| 28A | Östra | Främre | | Hytt i behov av tvätt, bänkar bytes |
| 28B | Östra | Främre | | Olika papp/int enhetlig papp på taket. |
| 29 | Östra | Främre | | I behov av tvätt. |
| 30A | Östra | Främre | | Hytt i plast |
| 30B | Östra | Främre | | Hytt i behov av tvätt, algangrepp baksida |
| 31A | Östra | Främre | | Hytt i behov av tvätt, algangrepp baksida |
| 31B | Östra | Främre | | Siffror ej enl standard, hytt i behov av målning. 1 bänk saknas. |
| 32A | Östra | Främre | | Veranda målas. |
| 32B | Östra | Främre | | |
| 33A | Östra | Främre | S | Bänkar målas. Räcke färgsläpp. Hytt behov av tvätt. Hytt öppen. |
| 33B | Östra | Främre | S | Vattbräda släppt. |
| 34A | Östra | Främre | S | Vindskiva i plåt ej godkänd. Vattbräda saknas fram, släppt bak. Hytt i plast. |
| 34B | Östra | Främre | K+S | Räcke renoveras. Hytt i behov av målning. Används hytten? |
| 35A | Östra | Främre | S | |
| 35B | Östra | Främre | S | |
| 36A | Östra | Främre | S | |
| 36B | Östra | Främre | S | |
| 37B | Östra | Främre | S | |
| 38A | Östra | Främre | S | Siffror saknas |
| 38B | Östra | Främre | S | Vattbräda saknas Siffror ej kompletta, saknas en 8:a. I behov av tvätt |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|--------|---------------------|--|
| 39 | Östra | Främre | S | Vattbräda saknas |
| 40 | Östra | Främre | KKKKKK | Vattbräda saknas. I behov av tvätt. Hytt står olåst - ÅTGÄRDAS OMGÅENDE! KONTROLLHYTT maj 2022 t.o.m s |
| 41A | Östra | Främre | S | Vattbräda saknas. Halva hytten begravd i sand |
| 41B | Östra | Främre | S | Grävas fram och tvättas. Stora sandproblem |
| 42B | Östra | Främre | S | Vattbräda dålig, veranda målas. Vindskiva bak dålig. |
| 43B | Östra | Främre | S | |
| 45A | Östra | Främre | | Bänkar och räcke målas. Siffror ej enl standard. Hytt i behov av tvätt. |
| 45B | Östra | Främre | S | Ensam på en höjd där sanden försvunnit runt hytten |
| 47B | Mellan | Främre | D | Vattbräda saknas. Hytt i behov av målning. Inneliggande dispens |
| 48B | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, dörr trasig. Arbete pågår |
| 49 | Mellan | Bakre | | Räcke och dörr i behov av målning. Hytt i behov av målning. Siffror ej enl standard. |
| 50A | Västra | | | Räcke målas. |
| 50B | Mellan | Bakre | S | Saknas bänk |
| 51A | Mellan | Främre | K+S | Vattbräda saknas. I behov av målning. Igenväxt. Grävas ut |
| 51B | Mellan | Främre | S | Vattbräda saknas. Bänkar målas. Hytt i behov av målning. Grävas ut. |
| 52A | Mellan | Främre | S | I behov av målning. Grävas ut. |
| 54B ? | Mellan | Främre | K | Vattbräda trasig, räcke trasigt, behöver målas. Siffror saknas. Grävas ut. |
| 55A | Östra | Främre | KK | Räcke och bänkar målas. Murkna bräder. |
| 55B | Mellan | Främre | S | Grävas ut. |
| 56A | Mellan | Främre | S | Grävas ut. |
| 56B | Mellan | Främre | S | I behov av tvätt baksida. Grävas ut. |
| 57 | Mellan | Främre | KK+S | Trasiga bänkar. I behov av målning. Murken. Grävas ut. |
| 58A | Mellan | Främre | KKKK | Vattbräda saknas. Hytt i behov av målning. Murken |
| 58B | Mellan | Främre | | Dörr åtgärdas |
| 59A | Mellan | Främre | | |
| 59B | Mellan | Främre | S | Grävas ut |
| 60 | Mellan | Främre | S | Vattbräda målas och bänkar målas. Siffror ej enl standard. Grävas ut. I behov av tvätt baksida |
| 61A | Mellan | Främre | | Hytt i behov av målning, räcke målas. Siffror ej enl standard |
| 62B | Mellan | Främre | | Hytt i behov av tvätt. |
| 63 | Västra | | | |
| 63A | Mellan | Främre | | Vattbräda saknas, räcke och bänkar målas |
| 63B | Mellan | Främre | | |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|--------|---------------------|---|
| 64A | Mellan | Främre | | Siffror ej enligt standard |
| 64B | Mellan | Främre | | Målas, siffror saknas |
| 65A | Mellan | Främre | | Vindskiva bytt men ej godkänd enl standard. |
| 65B | Mellan | Främre | | Hytt i behov av tvätt |
| 66A | Mellan | Främre | | |
| 66B | Mellan | Främre | K | Siffror ej enl standard och övermålade. I behov av målning och byte av dörr |
| 67A | Mellan | Främre | | Siffror ej enl standard. I behov av målning |
| 67B | Mellan | Främre | K | Siffror saknas. Bänk trasig, i behov av målning |
| 68A | Mellan | Främre | | I behov av målning |
| 68B | Mellan | Främre | | |
| 69A | Mellan | Främre | | Siffror ej enl standard. |
| 69B | Mellan | Främre | KKKK | Verandaräcke trasigt. I behov av allmän översyn. Ny 6:a behövs. Renovering av hytt förväntas klar senast 20 m |
| 70 | Mellan | Främre | | Vattbräda saknas. Räck saknas. I behov av tvätt |
| 71A | Mellan | Främre | | Vattbräda saknas. |
| 72 | Mellan | Främre | D | Veranda målas, siffror ej enl standard. Inneliggande dispens |
| 73 | Mellan | Främre | D | Uppallad, förankras ordentligt. Allmän översyn. Inneliggande dispens |
| 75A | Mellan | Främre | D | Siffror ej enl standard. E förankrad, står farligt. Inneliggande dispens |
| 76A | Mellan | Främre | D | Vindskiva i plåt, tvättas, räck och framsida tvättas. Ej förankrad. Inneliggande dispens |
| 76B | Mellan | Främre | D | Vindskiva i plåt, siffror saknas. Står på plattor. Målas. Inneliggande dispens |
| 77A | Mellan | Främre | D | Bänkar och räck målas, siffror ej enl standard. Hytt i behov av tvätt. |
| 77B | Mellan | Bakre | | Siffror ej godkänd standard. Vattbräda framsida trasig. |
| 78A | Mellan | Främre | D | I behov av målning. Dörr och fönster står öppet. Inneliggande dispens |
| 78B | Västra | | D | Vattbräda l trasig, i behov av tvätt. Inneliggande dispens |
| 79A | Mellan | Bakre | | |
| 79B | Mellan | Bakre | | |
| 79C | Mellan | Bakre | | Bänkar saknas, hytt i behov av målning |
| 80A | Mellan | Bakre | | I behov av tvätt |
| 81B | Mellan | Bakre | | |
| 82A | Västra | Främre | | |
| 82B | Västra | Främre | | |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|------------|---------------------|--|
| 85A | Västra | Främre | | Bänk ej enl standard, baksida tvättas |
| 85B | Västra | Främre | | Tvätt baksida |
| 86A | Västra | Främre | | |
| 88B | Västra | Främre | | |
| 90 | Västra | Främre | | I behov av tvätt och allmän översyn. Dåligt förankrad. |
| 91A | Västra | Främre | | |
| 92 A | Västra | | | Veranda målas. |
| 92B | Västra | Främre | | Förankring hög |
| 93A | Västra | Främre | | Förankring hög. Hytt i behov a vmålning och allmän översyn |
| 94 | Västra | Främre | | Förankring hög. Hytt i behov a vmålning och allmän översyn |
| 96 | Västra | Främre | | Förankring hög |
| 98 | Västra | Bakre | | Veranda målas |
| 98C | Västra | | | Veranda saknas. |
| 98D | Västra | | | Saknas |
| 98G | Västra | Bakflyttad | | |
| 99A | Västra | | | Veranda målas |
| 101 | Västra | | | BORTA |
| 104 | Västra | Bakflyttad | | |
| 105A | Västra | | | Siffror, räcke, veranda, vattbräda saknas |
| 105B | Västra | | | Räcke målas. |
| 106A | Västra | | | Veranda målas. |
| 106B | Västra | | K | Veranda trasig. Hytt i behov av målning |
| 107 | Västra | Främre | | Veranda saknas. Förankring hög. Vindskiva bak lossnat. |
| 109 | Västra | Bakflyttad | | |
| 110 | Västra | Bakflyttad | | |
| 111 | Västra | Bakflyttad | | |
| 112 | Västra | | | Vindskiva och vattbräda saknas. Siffror saknas. I behov av tvätt och målning både badhytt och veranda. |
| 112B | Västra | Bakflyttad | | Vinskiva ej godkänd |
| 113 | Västra | | | Siffran 3 ej enl standard |
| 114 | Västra | | | Siffror ej enl standard, bytas. |
| 115A | Västra | Bakflyttad | | |
| 115B | Västra | Bakflyttad | | Svart golv ej enl standard, veranda saknas. |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|------------|---------------------|---|
| 116 | Västra | Bakflyttad | | |
| 117 | Västra | | | Vattbräda saknas. |
| 118 | Västra | Bakflyttad | | |
| 119 | Västra | Bakflyttad | | Veranda målas, även insida. |
| 120 | Västra | | | |
| 121 | Östra | Bakre | K | Bänkar saknas, i behov av målning |
| 122 | Västra | | | Veranda målas. Siffror saknas. |
| 123 | Västra | Bakflyttad | | |
| 124 | Västra | | | Vattbräda saknas. |
| 125 | Västra | | | |
| 126 | Västra | Bakflyttad | | Baksida i behov av tvätt. |
| 127 | Västra | | | Veranda målas |
| 128 | Västra | | | Veranda målas. |
| 130 | Västra | | | Veranda målas |
| 131 | Västra | | | |
| 132 | Västra | | | |
| 134 | Västra | | | |
| 135 | Västra | | | Siffror ej enl standard. |
| 136 | Västra | | | |
| 137 | Västra | | | |
| 138 | Västra | | | Veranda målas. I behov av tvätt baksida. |
| 139 | Västra | | | |
| 140 | Västra | | | Vattbräda saknas. I behov av tvätt. |
| 141 | Västra | | | Räcke målas, bänkar saknas, siffror ej enligt standard. |
| 142 | Västra | | | Siffror ej enl standard, bänkar målas |
| 143 | Västra | | | Siffror ej enl standard, bänkar målas. Hytt i behov av tvätt. |
| 144 | Västra | | | Bänkar och räcke målas, siffror ej enl standard. Hytt i behov av tvätt. |
| 145 | Västra | | | Siffror ej enl standard. Hytt i behov av tvätt. |
| 146 | Västra | | | Bänkar behöver repareras. Bör flyttas bakåt. STÅR VID VATTENTORNET |
| 147 | Västra | Bakre | | Siffror ej enl standard |
| 148 | Västra | Bakre | | Siffror ej enl standard. |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|--------|---------------------|--|
| 149 | Västra | Bakre | | Vattbräda saknas, bänk saknas. Dörr igensatt. |
| 150 | Västra | | | |
| 301 | Östra | Bakre | | |
| 302 | Östra | Bakre | | |
| 303 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas, räcke målas. |
| 305 | Östra | Bakre | | Olika material på tak. |
| 307 | Östra | Bakre | | Siffror övermålade. |
| 308 | Östra | Bakre | | I behov av tvätt |
| 309 | Östra | Bakre | | |
| 310 | Östra | Bakre | | |
| 311 | Östra | Bakre | | Siffror ej enl standard, vattbräda saknas. Räcke repareras och målas. |
| 312 | Östra | Bakre | | Siffror ej enligt standard. Fasad framsida i behov av renovering. Hytt tvättas. |
| 313 | Östra | Bakre | | Murkna brädor. Räcke målas. |
| 314 | Östra | Bakre | | |
| 315 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas, räcke och bänkar målas. |
| 316 | Östra | Bakre | | Räcke, bänkar och dörr målas. Tvättas baksida. |
| 318 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas. Vindskiva bytas. I behov av målning dörr och baksida. Påbörjad renovering. |
| 327 | Östra | Främre | K | Vindskivor och vattbräda saknas. I behov av målning, murkna bräder |
| 328 | Östra | Främre | | Siffror ej enligt standard |
| 330 | Östra | Främre | | Bänkar och räcke målas |
| 331 | Östra | Främre | | |
| 332 | Östra | Främre | K | Hytt målas, vattbräda lossnat. Räcke murket. |
| 347 | Östra | Bakre | | Bänkar målas. |
| 348 | Östra | Bakre | | I behov av målning. Siffror ej enl standard. Vattbräda trasig. Algangrepp |
| 351 | Östra | Bakre | | I behov av tvätt |
| 353 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas. "Inplastad", ej standard |
| 354 | Östra | Bakre | | Vattbräda trasig baksida |
| 355 | Östra | Bakre | | |
| 356 | Östra | Bakre | | Bänkar i behov av målning, hytt i behov av allmän översyn. Siffror ej enl standard. |
| 361 | Östra | Bakre | | |
| 362 | Östra | Bakre | | Början till algangrepp baksida. Vattbräda släppt. |
| 363 | Östra | Bakre | | Siffror ej enligt standard, i behov av tvätt. Bänkar och räcke målas. Vattbräda bak och vindskiva bak bytas. |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|-------|---------------------|--|
| 364 | Östra | Bakre | | Hytt i behov av tvätt |
| 366 | Östra | Bakre | | |
| 367 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas |
| 368 | Östra | Bakre | | Hytt i behov av tvätt. |
| 369 | Östra | Bakre | | Hytt i behov av tvätt. |
| 370 | Östra | Bakre | | Siffror ej enligt standard. |
| 371 | Östra | Bakre | | |
| 372 A | Östra | Bakre | | |
| 372 B | Östra | Bakre | | I behov av tvätt baksida. |
| 373 | Östra | Bakre | | |
| 374 | Östra | Bakre | | I behov av tvätt baksida |
| 375 | Östra | Bakre | | Hytt i behov av tvätt |
| 376 | Östra | Bakre | | Badhyttens höjd justeras. Bänkar och siffror saknas. I behov av tvätt och målning räcke |
| 377 | Östra | Bakre | | Siffror ej enl standard. Tvätt baksida. |
| 378 | Östra | Bakre | | |
| 379 | Östra | Bakre | | Vindskiva och vattbräda saknas. |
| 380 | Östra | Bakre | | |
| 381 | Östra | Bakre | | Siffror övermålade. En 3:a saknas. Hytt i behov av tillsyn och målning |
| 382 | Östra | Bakre | K | Golvet i behov av reparation - hål i golvet. I behov av målning |
| 383 | Östra | Bakre | | Siffror ej enl standard |
| 384 | Östra | Bakre | | Tvättas baksida. |
| 385 | Östra | Bakre | KK+S | Vattbräda saknas. Siffror övermålade, bänk trasig. Halv vindskiva saknas. I behov av målning |
| 386 | Östra | Bakre | | |
| 387 | Östra | Bakre | | Vattbräda saknas. I behov av målning |
| 400 | Mellan | Bakre | | Vindskiva trasig |
| 401 | Mellan | Bakre | KK+S | Hytt i behov av tvätt, ev målning. Räcke i behov av målning. |
| 402 | Mellan | Bakre | K | Vattbräda i behov av reparation, hela hytten i behov av målning. |
| 404 | Mellan | Bakre | S | |
| 405 | Mellan | Bakre | S | I behov av målning, räcke trasigt. |
| 406 | Mellan | Bakre | S | Vattbräda saknas. |
| 407 | Mellan | Bakre | | Räcke i behov av målning. Tvättas baksida. Fönster målas. |
| 408 | Mellan | Bakre | | Vattbräda och siffror saknas. |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|-------|---------------------|--|
| 410 | Mellan | Bakre | | I behov av tvätt, skrap, målning |
| 411 | Mellan | Bakre | KK | I behov av målning samt av allmän översyn. |
| 412 | Mellan | Bakre | | Veranda och dörr i behov av målning. |
| 413 | Mellan | Bakre | | Takpapp bör skäras av, vattbräda saknas. |
| 415 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas. |
| 416 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas |
| 417 | Mellan | Bakre | | Bänkar saknas, vattbräda saknas. I behov av målning. |
| 418 | Mellan | Bakre | | I behov av tvätt baksida. Siffror saknas |
| 419 | Mellan | Bakre | | |
| 421 | Mellan | Bakre | | Renovering påbörjad oktober 21, pågår fortfarande september 24, april 25 och september 25. |
| 422 | Mellan | Bakre | | Vattbräda och vindskiva saknas. Baksida tvättas. |
| 423 | Mellan | Bakre | | |
| 424 | Mellan | Bakre | K | Vattbräda saknas, i behov av målning. Räcke lagas. |
| 425 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas. I behov av målning. Siffror ej enligt standard |
| 426 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas. I behov av målning och allmän upprustning av hytt och dörr |
| 427 | Mellan | Bakre | | Ny hytt 2024. |
| 428 | Mellan | Bakre | | Bänkar målas. I behov av tvätt. |
| 429 | Mellan | Bakre | | |
| 430 | Mellan | Bakre | K | Siffror ej enl standard, i behov av tvätt och målning. Ej överlåtningsbar |
| 432 | Mellan | Bakre | | I behov av tvätt |
| 436 | Mellan | Bakre | | Vattbräda i plast, ej enligt standard. |
| 437 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, i behov av målning |
| 438 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, bänkar ej enl standard. |
| 439 | Mellan | Bakre | | |
| 441 | Mellan | Bakre | K | Hytt i behov av målning. Grund uppmurad, ej godkänd. |
| 442 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas. |
| 444 | Mellan | Bakre | | Räcke och bänkar målas. Baksida i behov av tvätt. |
| 445 | Mellan | Bakre | | I behov av målning |
| 446 | Mellan | Bakre | | Hytt i behov av tvätt. Vattbräda saknas. |
| 447 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, siffror ej enl standard, vindskiva trasig. I behov av tvätt |
| 448 | Mellan | Bakre | | Ny hytt 2024. Veranda målas. |
| 449 | Mellan | Bakre | | I behov av målning |

| Badhytt nr | Skifte | Rad | K vid fg besiktning | Anmärkning |
|------------|--------|--------|---------------------|--|
| 451 | Mellan | Bakre | K | Siffror ej enl standard. I behov av tvätt och målning, vindskiva trasig |
| 452 | Mellan | Bakre | | |
| 453 | Mellan | Bakre | | |
| 454 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas |
| 455 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, siffror ej enl standard. |
| 456 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas. Siffror saknas. Renoverig pågår sep 2025 |
| 457 | Mellan | Bakre | | |
| 458 | Mellan | Bakre | | |
| 459 | Mellan | Bakre | | I behov av tvätt |
| 460 | Mellan | Bakre | | Vattbräda saknas, fönsterlucka bytas, hytt i behov av tvätt och målning. Vindskiva trasig. |
| 461 | Mellan | Bakre | | Siffror ej godkänd standard. |
| 462 | Mellan | Bakre | | |
| 463 | Mellan | Bakre | | |
| 466 | Mellan | Bakre | | |
| 467 | Mellan | Bakre | | |
| 504 | Västra | Främre | | |
| 505 | Västra | Främre | | |
| 506 | Västra | | | |
| 507 | Västra | Främre | | |
| 508 | Västra | Främre | | Hyt i behov av målning. |
| 509 | Västra | Främre | | |
| 510 | Västra | Främre | | Vattbräda saknas. Vindskiva målas. Siffran 5:a trasig |
| 511 | Västra | Främre | | |
| 512 | Västra | Främre | | |
| 513 | Västra | Främre | | |
| 515 | Västra | Främre | | Allmän översyn, plintar saknas. Förankring |
| 516 | Västra | Främre | | Allmän översyn, plintar saknas. Förankring. Tak lossnat |
| 517 | Västra | Främre | | Glidit bak, allmän översyn. Hytten kommer enl ny ägare att renoveras och förankras med spjut |
| 519 | Västra | Främre | | Renovering pågår. |