

# Föreningen Badhytternas Vänner Ljungskogens Strandbad

## Besiktning badhytter april 2026

Att ha en badhytt vid vår strand är ingen rättighet, det är en förmån och med den följer ansvar och skyldigheter. Våra besiktningar är en hjälp för alla att ta sitt ansvar och hålla sin badhytt i erforderligt gott skick.

Vi redovisar resultatet av besiktningen till "Bolaget" (markägaren) samt för information till Vellinge kommun

Besiktningens protokoll läggs ut på hemsidan: [www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas vänner/Besiktningar](http://www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Besiktningar) samt info publiceras på Ljungskogen FB gruppen Badhytternas Vänner

Läs om protokollet längre ner!

Besiktningen genomfördes av Agneta Neumann, Jenny Mejer, Staffan Persson och Cecilia Nilsson

Badhytt nr = Tillståndsbevisets nummer.

### Allmän information om Badhytternas Vänner och vårt uppdrag

Badhytternas vänner är en ideell förening som har uppdraget av Ljungskogens Strandbads AB att se till att de regler som gäller för innehav av badhytt på området efterlevs. I tillståndsbeviset för badhyttsplats, på mark, som förvaltas av Bolaget, står vilka regler som gäller för att äga rätt att inneha en badhytt inom Ljungskogenområdet. Hytternas specifika utseende är reglerat i en gällande detaljplan för fastigheten och typritning finns på hemsidan: [www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas vänner/Regler och dokumentation](http://www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Regler_och_dokumentation). **Det enda godkända byggnadsmaterialet för själva hyttkonstruktionen är trä. Inga plåtbeslag är godkända, inklusive vindskivor och vattbräda (taklist).** Grundläggning sker på betongplintar och taket beläggs med svart takpapp. För att erhålla tillstånd att inneha badhytt inom Ljungskogenområdet, krävs att tillståndsinnehavaren äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. Endast ett tillstånd (dvs. en hytt) per bebyggd fastighet ges. Om tillståndsinnehavaren säljer sin fastighet och flyttar utanför Ljungskogen, så anses tillståndsbeviset för badhytten förverkat. I praktiken innebär det att säljaren av fastigheten även måste sälja badhytten till köparen av sin fastighet eller till någon annan som äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen. (såvida inte säljaren flyttar inom området, då kan säljaren ta med sig hytten men måste få ett nytt tillstånd kopplat till sin nya fastighet.) Köparen av en hytt måste, även om den ingår i ett fastighetsköp, begära att få ett nytt tillstånd. För att få ett tillstånd krävs att hytt är enligt typritning och i erforderligt gott skick.

Föreningen Badhytternas Vänner har en Facebook grupp, Badhytternas vänner Ljunghuset, som är en plats för diskussion och förslag på hur vi bäst sköter och förvaltar våra badhytter och för att dela kontakter och erfarenheter av hantverkare för nybyggnad och underhåll.

Vi uppmanar alla med intresse i detta kulturarv att ansluta sig och aktivt dela åsikter och idéer.

### I besiktningens protokoll redovisas:

B- Besiktning ej möjlig pga sandflykt

D- Inneliggande dispens

F- Badhyttens förankring

K- Kontrollhytt - riskerar att fråntas ägaren pga bristande underhåll

S - Sandflykt

Anmärkningarna i protokollet bör föranleda åtgärder under våren 2026

**Vidare:**

§ Se till att badhytterna ej står olåsta och att söndriga fönster lagas snarast!

§ Saknas takpapp eller är den skadad/saknas delvis bör detta åtgärdas snarast för att förhindra följdskador.

§ Om siffror saknas eller ej följer gällande standard kontakta [bhv.badhyttermna@gmail.com](mailto:bhv.badhyttermna@gmail.com)

§ Vindskivor ska vara av trä och vattbräda i trä alt plåt.

Som förklaring till besiktnings-anmärkningsanmärkning:

Detta är Vindskiva


Detta är Vattbräda



Så här får det inte



eller så här



Vid frågor kontakta: [bhv.badhytterna@gmail.com](mailto:bhv.badhytterna@gmail.com)

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
1A	Östra	Bakre		Räcke och bänkar målas
1B	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt.
2	Östra	Främre		Vindskiva bytes.
3A	Östra	Främre		Vattbräda saknas
3B	Östra	Främre		Räcke målas. Grävas fram
4	Östra	Främre		
5	Östra	Främre		
6	Östra	Främre		
8A	Östra	Främre		Siffror ej enl standard
8B	Östra	Främre		Bänkar målas. Vattbräda målas.
9A	Östra	Främre		
9B	Östra	Främre		Renovering pågår
10	Östra	Främre		Siffror ej enl standard. Hytt i behov av tvätt.
11	Östra	Främre		
12	Östra	Främre		
13A	Östra	Främre		Vattbräda saknas
13B	Östra	Bakre		
14B	Östra	Främre		Siffror ej enl standard. Målning veranda och baksida.
15A	Östra	Främre		Vindskiva saknas. Vattbräda saknas
15B	Östra	Främre		Vindskiva och vattbräda saknas
16	Östra	Främre		Vattbräda saknas. I behov av tvätt och målning.
17	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt och målning.
18A	Östra	Främre	K	I behov av målning och renovering
18B	Östra	Främre		Siffror övermålade. Hytt i behov av målning. Bänkar trasiga.
19A	Östra	Främre		
19B	Östra	Främre		
20	Östra	Främre		Vattbräda saknas
20B	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt/målning.
21A	Östra	Främre		Vattbräda saknas.
21B	Östra	Främre		I behov av målning.
22A	Östra	Främre		Siffror ej enl standard.
22B	Östra	Främre	K+K	Hytt i behov av tvätt. Dörr murken. Bänkar och räcke målas. Hytt i behov av allmän översyn.
22C	Östra	Främre		
23A	Östra	Främre		Vattbräda trasig. Hytt i behov av tvätt och målning.
23B	Östra	Främre		Bänkar målas. I behov av tvätt baksida
24A	Östra	Främre		
24B	Östra	Främre		Siffror saknas, vattbräda saknas. Hytt i behov av tvätt och målning.
25A	Östra	Främre		Räcke och bänkar saknas. Siffror ej enl standard, vattbräda saknas.
25B	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt och målning.

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
26A	Östra	Främre		Renovering pågår.
26B	Östra	Främre		
28A	Östra	Främre		Hytt i plast
28B	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt, algangrepp baksida
29	Östra	Främre	KKKKKK	Vattbräda saknas. I behov av tvätt. Hytt står olåst - ÅTGÄRDAS OMGÅENDE! KONTROLLHYTT maj 2022 och fortfarande sep 2024
30A	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt, algangrepp baksida
30B	Östra	Främre		Siffror ej enl standard, hytt i behov av tvätt, räcke murket. Hytt i behov av målning.
31A	Östra	Främre		Veranda målas.
31B	Östra	Främre		
32A	Östra	Främre		Bänkar målas. Räcke färgsläpp. Hytt behov av tvätt.
32B	Östra	Främre	S	Vattbräda släppt. Behöver grävas fram
33A	Östra	Främre		Vindskiva i plåt ej godkänd. Vattbräda saknas fram, släppt bak. Hytt i plast
33B	Östra	Främre	S	Räcke renoveras. Hytt i behov av målning.
34A	Östra	Främre	S	
34B	Östra	Främre	S	
35A	Östra	Främre		
35B	Östra	Främre		Vattbräda trasig.
36A	Östra	Bakre		
36B	Östra	Bakre		
37B	Östra	Främre		Vattbräda saknas Siffror ej kompletta, saknas en 8:a. I behov av tvätt
38A	Östra	Främre		I behov av tvätt baksida
38B	Östra	Främre		Siffror saknas, vattbräda saknas.
39	Mellan	Bakre		Räcke och dörr i behov av målning. Hytt i behov av målning.
40	Mellan	Främre	S	Trasiga bänkar. I behov av målning. Murken. Grävas ut.
41A	Östra	Främre	S	Vattbräda dålig, veranda målas. Vindskiva bak dålig.
41B	Östra	Främre	S	
42B	Mellan	Främre	D	Vattbräda saknas. Hytt i behov av målning. Inneliggande dispens
45A	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas.
47B	Västra			Räcke målas.
48B	Mellan	Bakre	S	Grävas ut.
50A	Mellan	Främre	K+S	Vattbräda saknas. I behov av målning. Igenväxt. Grävas ut
50B	Mellan	Främre	S	Vattbräda saknas. Bänkar målas. Hytt i behov av målning. Grävas ut.
51A	Mellan	Främre	S	I behov av målning. Grävas ut.
51B	Mellan	Främre		Grävas ut.
52A	Östra	Främre	K+K	Räcke och bänkar målas. Murkna bräder.
54B ?	Mellan	Främre	S	Grävas ut.
55A	Mellan	Främre	S	Grävas ut.
55B	Mellan	Främre	S	I behov av tvätt baksida. Grävas ut.
56A	Mellan	Främre	S	
56B	Mellan	Främre	S	Dörr åtgärdas

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
58A	Mellan	Främre	S+B	
58B	Mellan	Främre	S+B	Grävas ut
59A	Mellan	Främre	B	Hytt i behov av målning, räckor målas. Siffror ej enl standard
59B	Mellan	Främre		Hytt i behov av tvätt.
61A	Mellan	Främre		Vattbräda saknas, räckor och bänkar målas
62B	Mellan	Främre		
63A	Mellan	Främre		Siffror ej enligt standard. Ruta trasig.
63B	Mellan	Främre		Målas, siffror saknas
64A	Mellan	Främre		Vindskiva bytt men ej godkänd enl standard.
64B	Mellan	Främre		Hytt i behov av tvätt
65A	Mellan	Främre		
65B	Mellan	Främre		
66A	Mellan	Främre		Siffror ej enl standard.
66B	Mellan	Främre	K	Siffror saknas. Bänk trasig, i behov av målning
67A	Mellan	Främre	S	I behov av målning
67B	Mellan	Främre		Hytt tvättas
68A	Mellan	Främre		Siffror ej enl standard.
68B	Mellan	Främre		Siffran 9 saknas.
69A	Mellan	Främre		Vattbräda saknas.
69B	Mellan	Främre	D+F	Siffror ej enl standard. E förankrad, står farligt. Inneliggande dispens
71A	Mellan	Främre	D+F	Vindskiva i plåt, tvättas, räckor och framsida tvättas. Ej förankrad. Inneliggande dispens
75A	Mellan	Främre	D+F	Vindskiva i plåt, siffror saknas. Står på plattor. Målas. Inneliggande dispens
76A	Mellan	Främre	D	
76B	Mellan	Bakre		Siffror ej godkänd standard. Vattbräda framsida trasig.
77A	Mellan	Främre	D	I behov av målning. Dörr och fönster står öppet. Inneliggande dispens
77B	Västra		D	Vattbräda ltrasig, i behov av tvätt. Inneliggande dispens
78A	Mellan	Bakre		
78B	Mellan	Bakre		I behov av tvätt baksida.
79A	Mellan	Bakre		Bänkar saknas, hytt i behov av målning
79B	Östra	Främre		I behov av tvätt och målning.
79C	Mellan	Bakre		I behov av tvätt baksida, veranda trasig.
7A	Mellan	Bakre		Vattbräda i plast ej godkänd.
80A	Västra	Främre		I behov av tvätt baksida.
81B	Västra	Främre		Siffror ej enligt standard.
82A	Västra	Främre		Bänk ej enl standard, baksida tvättas
82B	Västra	Främre		Tvätt baksida
85A	Västra	Främre		
85B	Västra	Främre		Dörr lagas.
86A	Västra	Främre	F	I behov av tvätt och allmän översyn. Förankring. Renovering pågår april 2026
88B	Västra	Främre		

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
90A	Västra			
91A	Västra	Främre	F	
92 A	Västra	Främre	F	
92B	Västra			I behov av tvätt.
93A	Västra			Saknas?
98C	Västra	Bakflyttad		Saknas?
98D	Västra			Veranda målas
98G	Östra	Främre		Siffror ej enl standard. Bänkar och räcke målas
99A	Östra	Främre		Vattbräda saknas. Siffror ej enl standard.
49	Mellan	Främre	S+B	Vattbräda målas och bänkar målas. Siffror ej enl standard. Grävas ut. I behov av tvätt baksida
57	Västra			
60	Mellan	Främre	S	Vattbräda saknas. Räcke saknas. I behov av tvätt
63	Mellan	Främre	D	Veranda målas, siffror ej enl standard. Inneliggande dispens
70	Mellan	Främre	D+F	Uppallad, förankras ordentligt. Allmän översyn. Inneliggande dispens
72	Västra	Främre	F	
73	Västra	Främre	F	Förankring hög
94	Västra	Bakre		Veranda målas
96	Västra			Saknas.
98	Västra	Bakflyttad		
101	Västra	Främre	F	Veranda saknas. Förankring hög. Vinskiva bak lossnat.
104	Västra	Bakflyttad		
105A	Västra			Veranda målas.
105B	Västra		K+K	Veranda trasig. Hytt i behov av målning
106A	Västra	Bakflyttad		Vinskiva ej godkänd
106B	Västra	Bakflyttad		
107	Västra	Bakflyttad		Målning veranda
109	Västra	Bakflyttad		
110	Västra			Vinskiva och vattbräda saknas. Siffror sakna. I behov av tvätt och målning
111	Västra			Siffror ej enl standard. Räcke målas insida.
112	Västra			Siffror ej enl standard, bytas.
112B	Västra	Bakflyttad	K	Svart golv ej enl standard, veranda saknas. I behov av tvätt och målning
115A	Östra	Främre		Räcke och dörr tvättas/målas.
115B	Östra	Främre		Vattbräda saknas. Räcke målas.
113	Västra	Bakflyttad		
114	Västra			Vattbräda saknas.
116	Västra	Bakflyttad		
117	Västra	Bakflyttad		Veranda målas, även insida.
118	Västra			Vattbräda saknas. Räcke trasigt
119	Östra	Bakre		Bänkar saknas, vattbräda trasig. I behov av målning
120	Västra			Veranda målas. Siffror ej enl standard.

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
121	Västra	Bakflyttad		
122	Västra			Hytt i behov av målning. Vattbräda saknas.
123	Västra			
124	Västra	Bakflyttad		Målas baksida.
125	Västra			
126	Västra			
127	Västra			
128	Västra			I behov av tvätt
130	Västra			Räcke trasigt.
131	Västra			
132	Västra			Siffror ej enl standard.
134	Västra			
135	Västra			
136	Västra			Veranda målas, siffror ej enl standard. I behov av tvätt baksida
137	Västra			
138	Västra			Vattbräda saknas. Veranda trasig.
139	Västra			Räcke målas, bänkar saknas.
140	Västra			Siffror ej enl standard, bänkar målas
141	Västra			Siffror ej enl standard, bänkar målas.
142	Västra			Bänkar och räcke målas, siffror ej enl standard. Baksida i behov av tvätt.
143	Västra			Siffror ej enl standard. Baksida i behov av tvätt.
144	Västra			Står hos ägaren
145	Västra	Bakre		Siffror ej enl standard, vattbräda trasig
146	Västra	Bakre		Siffror ej enl standard.
147	Västra	Bakre		Vattbräda saknas, bänk saknas. Dörr igensatt.
148	Västra			
149	Östra	Bakre		
150	Östra	Bakre		
301	Östra	Bakre		Vattbräda saknas, räcke målas.
302	Östra	Bakre		Olika material på tak.
303	Östra	Bakre		Siffror övermålade.
305	Östra	Bakre		I behov av tvätt och målning.
307	Östra	Bakre		Vindskiva och dörr målas, resten tvättas.
308	Östra	Bakre		
309	Östra	Bakre		Siffror ej enl standard, vattbräda saknas. Räcke trasigt. Räcke och hela hytten i behov av tvätt.
310	Östra	Bakre		Siffror ej enligt standard. Fasad framsida i behov av renovering. Hela hytten målas.
311	Östra	Bakre		Murkna brädor. Räcke målas. Allmän översyn.
312	Östra	Bakre		
313	Östra	Bakre		Vattbräda saknas, räcke och bänkar målas. Hytt tvättas.
314	Östra	Bakre		Räcke, bänkar och dörr målas. Hytt tvättas.

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
315	Östra	Bakre		Vattbräda saknas. Vindskrivna bytas.
316	Östra	Främre		Vindskivor och vattbräda saknas. I behov av målning, murkna bräder
318	Östra	Främre		Siffror ej enligt standard
327	Östra	Främre		Bänkar och räcke målas
328	Östra	Främre		
330	Östra	Främre	K	Hytt målas, vattbräda lossnat. Räcke murket.
331	Östra	Bakre		
332	Östra	Bakre		I behov av målning. Siffror ej enl standard. Vattbräda trasig. Algangrepp
347	Östra	Bakre		I behov av tvätt och målning.
348	Östra	Bakre		Vattbräda saknas. "Inplastad", ej standard
351	Östra	Bakre		Vattbräda trasig baksida
353	Östra	Bakre		
354	Östra	Bakre		Bänkar i behov av målning, hytt i behov av allmän översyn. Siffror ej enl standard.
355	Östra	Bakre		
356	Östra	Bakre		
361	Östra	Bakre		Siffror ej enligt standard, i behov av tvätt. Bänkar och räcke målas. Vattbräda bak och vindskiva bak bytas.
362	Östra	Bakre		Hytt i behov av tvätt
363	Östra	Bakre		
364	Östra	Bakre		Vattbräda saknas
366	Östra	Bakre		Hytt i behov av tvätt.
367	Östra	Bakre		Hytt i behov av tvätt.
368	Östra	Bakre		Siffror ej enligt standard.
369	Östra	Bakre		
370	Östra	Bakre		
371	Östra	Bakre		I behov av tvätt baksida
372 A	Östra	Främre		
372 B	Östra	Främre		Siffror saknas. Räcke målas.
373	Östra	Bakre		
374	Östra	Bakre		Badhyttens höjd justeras. Bänkar och siffror saknas. Staket trasigt. I behov av tvätt och målning räcke
375	Östra	Bakre		Siffror ej enl standard. I behov av målning
376	Östra	Bakre		
377	Östra	Bakre		Vindskiva saknas, bänkar saknas. Vattbräda saknas
378	Östra	Bakre		
379	Östra	Bakre		Siffror övermålade. En 3:a saknas. Hytt i behov av tillsyn och målning
380	Östra	Bakre		Golvet i behov av reparation - hål i golvet. I behov av målning
381	Östra	Bakre		Siffror ej enl standard
382	Östra	Bakre		
383	Östra	Bakre	K	Vattbräda saknas. Siffror övermålade, bänk trasig. Halv vindskiva saknas
384	Östra	Bakre		
385	Östra	Bakre		Vattbräda saknas. I behov av målning

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
386	Mellan	Bakre		Vindskiva trasig
387	Mellan	Bakre	K+S	Hytt i behov av tvätt, ev målning. Räck i behov av målning. Grävas ut.
400	Mellan	Bakre	K+S	Vattbräda i behov av reparation, hela hytten i behov av målning. Grävas ut.
401	Mellan	Bakre	S	Grävas ut.
402	Mellan	Bakre	S	Fönster bak åtgärdas, i behov av målning, räck trasigt. Grävas ut
404	Mellan	Bakre	S	Vattbräda saknas. Grävas ut.
405	Mellan	Bakre	S	Räck i behov av målning. Tvättas baksida. Grävas ut.
406	Mellan	Bakre		Ny hytt. Siffror behövs. Vattbräda saknas.
407	Mellan	Bakre		
408	Mellan	Bakre		I behov av tvätt, skrap, målning
409	Mellan	Bakre	K+K	I behov av målning samt av allmän översyn.
410	Mellan	Bakre		Veranda och dörr i behov av målning. Siffror ej enligt standard.
411	Mellan	Bakre		Takpapp bör skäras av, vattbräda saknas.
412	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, i behov av tvätt, räck målas
413	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas
415	Mellan	Bakre		Bänkar saknas, vattbräda saknas. I behov av målning baksida
416	Mellan	Bakre		I behov av tvätt baksida. Fel siffror.
417	Mellan	Bakre		
418	Mellan	Bakre		Renovering påbörjad oktober 21, pågår fortfarande september 24, april 25 och april 26.
419	Mellan	Bakre		Vattbräda och vindskiva saknas. Baksida tvättas.
421	Mellan	Bakre		Fel siffror.
422	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, i behov av målning. Räck lagas.
423	Mellan	Bakre	K	Vattbräda saknas. I behov av målning. Siffror ej enligt standard
424	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas. I behov av målning och allmän upprustning.
425	Mellan	Bakre		
426	Mellan	Bakre		Bänkar målas. Tvätt baksida.
427	Mellan	Bakre		
428	Mellan	Bakre	K	Siffror ej enl standard, i behov av tvätt och målning. Ej överlåtningsbar
429	Mellan	Bakre		
430	Mellan	Bakre		Vattbräda i plast, ej enligt standard.
432	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, i behov av målning
436	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, bänkar ej enl standard.
437	Mellan	Bakre		
438	Mellan	Bakre		Hytt i behov av målning.
439	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas.
441	Mellan	Bakre		Räck och bänkar målas.
442	Mellan	Bakre		I behov av målning
444	Mellan	Bakre		Foder runt dörr saknas.
445	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, siffror ej enl standard, vindskiva trasig. I behov av tvätt
446	Mellan	Bakre		Räck målas.

Badhytt nr	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning
447	Mellan	Bakre		I behov av målning hela hytten. Vattbräda saknas
448	Mellan	Bakre	K	Siffror ej enl standard. I behov av tvätt och målning, vindskiva trasig, takpapp trasig.
449	Mellan	Bakre		Siffror ej enligt standard.
451	Mellan	Bakre		Siffror ej enligt standard.
452	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas
453	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, siffror ej enl standard.
454	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas.
455	Mellan	Bakre		Målning undertak baksida
456	Mellan	Bakre		
457	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas. Räcke i behov av målning.
458	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, fönsterlucka bytas, hytt i behov av tvätt och målning, vindskiva lagas.
459	Mellan	Bakre		Siffror ej godkänd standard.
460	Mellan	Bakre		Vattbräda trasig.
461	Mellan	Bakre		
462	Mellan	Bakre		
463	Mellan	Bakre		
466	Västra	Främre		Vattbräda i plast.
467	Västra	Främre		I behov av tvätt baksida.
504	Västra			
505	Västra	Främre		
506	Västra	Främre		Hyt i behov av målning.
507	Västra	Främre		
508	Västra	Främre		Vattbräda saknas. Vindskiva målas. Siffran 5:a trasig
509	Västra	Främre		Tvättas baksida & bänkar & vindskiva. Målning
510	Västra	Främre		Hytt i behov av tvätt eller målning framsida.
511	Västra	Främre		Vattbräda saknas.
512	Västra	Främre	F	Allmän översyn, plintar saknas. Förankring
513	Västra	Främre	F+K	Allmän översyn, plintar saknas. Förankring. Tak lossnat
515	Västra	Främre	F	Målas. Förankring.
516	Västra	Främre	F	Renovering pågår april 2026. Förankring
517	Östra	Främre	S	Vattbräda saknas
519	Östra	Främre	S	Grävas fram och tvättas.